APPCON Firmware-Update unter IOS welches über die APPCONGT App bewerkstelligt wird



Startbildschirm APPCONGT



rechts unten der Button Einstellungen drücken



Der APPCON muss aufgeweckt werden und blau blinken,oder er ist schon verbunden, siehe nächstes Bild



Firmware Version 240 das Updatezeichen erscheint nur wenn ein Update möglich ist. Update drücken.

11:47 🕫		.ul 🗢 🔳
< Einstellunge	gn Sensoren	Bearbeiten
WÄHLE NEUEN	N SENSOR	
Suche nach	Sensoren	
NC-17 APPC	ON 3000	
ATA S	y verbunden	
	97 %	
n.v.	-51.0 dB	
		Details.>

11:41 🕫	.ul 🗢 🔲
hrrad NC-17 APPCON 30	00
Aktuelle Firmware:	240
/erfügbare Firmware:	243













Während des Updates bitte keine Aktionen am Telefon durchführen. Start drücken Das Update dauert ca. 5-10 Minuten. Wenn es nicht beim 1. Mal funktioniert, beim 2. Mal mit Sicherheit. Der APPCON rebootet mit bunten LEDs und geht dann schlafen. Bitte wecken Sie ihn wieder auf.

Nun wird die Firmware-Version 243 angezeigt. Der Update-Button ist verschwunden bis zur nächsten Update-Möglichkeit