

Wie können Sie sicher mit Ihrem Epoxidharz arbeiten?

Persönliche Schutzausrüstung

Wenn Sie mit Epoxidharz arbeiten, sollten Sie sich zunächst mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausstatten. (Dies wird empfohlen)

Nitril-Handschuhe

Tragen Sie bei der Arbeit mit Epoxidharz immer geeignete Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden. Auch weil klebrige Finger nicht sehr angenehm sind! Bei der Arbeit mit Epoxidharz empfehlen wir die Verwendung von Nitrilhandschuhen.

Schutzbrille

Um zu vermeiden, dass Sie Harz in die Augen bekommen, empfehlen wir Ihnen, eine Schutzbrille zu tragen.

Dampfmaske

Beim Aushärten von Epoxidharz werden immer einige organische Dämpfe freigesetzt. Es ist daher wichtig, dass Sie immer in einem gut belüfteten Bereich arbeiten. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum mit Epoxidharz arbeiten oder den Arbeitsbereich nicht belüften können, empfehlen wir die Verwendung einer Rauchmaske.

Abdecken von Kleidung

Immer in geeigneter Kleidung arbeiten. Um Hautkontakt zu vermeiden, empfehlen wir daher, immer in bedeckter Kleidung zu arbeiten. (z. B. lange Ärmel) Denken Sie auch daran, dass Epoxidharz nicht von Ihrer Kleidung entfernt werden kann.