


XTOOL |



D1 プロ

クイックスタートガイド



内容

出品リスト	1
xTool D1 Pro の組み立て	3
1.プレートを合わせる	3
2.シャフトをはめ込む	6
3.左プレートのモーターを主制御ボードに接続する。	9
4.ミドルプレートを取り付ける。	11
5.配線を完了する	14
6.レーザーモジュールを取り付ける	16
7.TF カードを取り付ける	19
xTool D1 Pro のご紹介	20
xTool D1 Pro のセットアップ	21
タイミングベルトの張りを調整する	21
レーザーモジュールの位置を設定する	21
ソフトウェアのダウンロードとインストール	24
サンプルプロジェクトで作成する	24
レーザーモジュールのクリーニング	26



xTool D1 Pro には 2 つのカラーオプションがあります。このクイック・スタート・ガイドでは、ゴールデン・レッドを使用して、マシンの組み立て方とセットアップ方法を説明します。


出品リスト

 <p>A: リアプレート B: フロントプレート C: 左プレート D: 右プレート E: ミドルプレート</p>	<p>A: リアプレート B: フロントプレート C: 左プレート D: 右プレート E: ミドルプレート</p>		
 <p>シャフト</p>	 <p>レーザーモジュール</p>	 <p>安全ゴーグル</p>	
 <p>素材パック</p>	 <p>クイックスタート ガイド 取扱説明書/パンフ レット</p>	 <p>アルミシート A4</p>	 <p>電源アダプター& ケーブル</p>
 <p>USB ケーブル</p>	 <p>モーターケーブル</p>	 <p>ケーブルタイパック</p>	 <p>リミットスイッチ 接続ケーブル</p>






 <p>部品収納ボックス</p>	 <p>TF カード</p>	 <p>カップリング</p>	 <p>ドライバー</p>
 <p>六角レンチ</p>	 <p>ネジ M4*8</p>	 <p>ネジ M4*16</p>	 <p>ネジ M4*25</p>
 <p>ノズルコネクター コンポーネント</p>			


xTool D1 Pro の組み立て

1. プレート を合わせる





注: ハサミはパックに含まれていません。







注記: ネジはタイミング・ベルトの張力を設定するためのものです。完全に締め付けないでください。そうしないと、タイミング・ベルトが損傷する恐れがあります。

2. シャフトをはめ込む



ヒント タイミングベルトにシャフトが通らない場合、タイミングベルトがきつく設定されている可能性があります。ネジを回して張力を調整することができます。






注意: カップリングとモーターとの距離を少し離さないと、カップリングが正しく回転しなかったり、音が出たりします。





注: 2つのスライダをフロントプレートに対して下にスライドさせます。





注意：ネジを完全に締めてください。

3.左プレートのモーターを主制御ボードに接続する。




ヒントコネクタの表裏に注意してください。正しく挿入してください。












4.ミドルプレートを取り付ける。



注： 白いケーブルタイは切り落とし、黒いケーブルタイは取っておく。











注記: ネジはタイミングベルトの張りを設定するためのものです。完全に締め付けないでください。そうしないと、タイミング・ベルトが損傷する恐れがあります。


5.配線を完了する








6. レーザーモジュールを取り付ける









サムスクリューを使ってレーザーモジュールを取り付ける






7.TF カードを取り付ける




注意： xTool D1 Pro を使用する前に TF カードを挿入してください。そうしないと、Wi-Fi 接続ベースの処理、オフライン処理、処理プレビューでのフレーミングなど、一部の機能が失敗する可能性があります。

xTool D1 Pro のご紹介



xTool D1 Pro のセットアップ

タイミングベルトの張りを調整する




注意: xTool D1 Pro が材料を適切に切断・彫刻できるように、左右のプレートのタイミングベルトを同じ張力に設定してください。

レーザーモジュールの位置を設定する



ヒント 厚い材料を切断する場合は、焦点距離設定バーの目盛りに基づいて、レーザーモジュール上のリアプレートの位置を調整することで、より優れた切断性能を確保できます。

20W レーザーモジュールの場合




厚さ	スケール	デフォルトでは、焦点距離設定バーは目盛り 0 に合わせてあります。処理する材料の厚さに応じて、背面プレートの位置を調整することをお勧めします。
8 mm	2	
10 mm	3	



リアプレートの位置を調整した後も、焦点距離設定バーでレーザーモジュールの位置を設定することができます。

40W レーザーモジュールの場合



厚さ	スケール
15 mm	3

ヒント 設定値は実験室環境でテストされたものであり、参考値です。設定は素材によって異なる場合がありますので、加工を開始する前に素材をテストすることをお勧めします。




ソフトウェアのダウンロードとインストール

xTool Creative Space (XCS)ソフトウェアは、公式サイト jp.xtool.com から無料でダウンロードするか、サードパーティ製ソフトウェア LightBurn を購入して xTool D1 Pro を操作することができます。



xTool Creative Space



サンプルプロジェクトで作成する


ヒント創作を始める前に、材料の無駄を防ぐため、まずパラメータ設定と彫刻性能をテストすることをお勧めします。

例えば、素材の端に近い部分に彫刻して、彫刻の性能を見ることができます。貴重品の場合は特に、テストのために代用品に彫刻することができます。



xTool D1 Pro には、以下のような素材パックが付属しています。
をクリックして創作を開始します。
QR コードをスキャンして、サンプル プロジェクトとチュートリアルを見つけます。
または、xTool Creative Space (XCS) で [サポート] をクリックし、[xTool D1 Pro] > [xTool D1 Pro サンプルプロジェクト ファイルとチュートリアル] を選択することもできます。サンプルプロジェクトをダウンロードし、指示に従って最初の作品を作成することができます。

作品を作る前に、xTool D1 Pro の作業エリアにアルミシートを敷いておけば、机や床を煙や火傷から守ることができます。




ヒントフィルム剥がしでアルミシートが平らにならない場合は、マスキングテープで机や床に貼り付けることができる。


レーザーモジュールのクリーニング

ヒント 20W レーザーモジュールの場合、連続 1 時間使用した後は、遮光板の内側と外側のフレーム、レンズ、赤色光出口を含め、毎回クリーニングすることをお勧めします。遮光板が汚れていたり、レーザービームが材料をカットできない場合は、レーザーモジュールをクリーニングする必要があります。

1. 装置の電源を切り、レーザーモジュールを装置から取り外します。



2. レーザーモジュールからノズルとそのコネクタを取り外します。



3. 遮光板の内枠と外枠は、アルコールを含ませたティッシュやほこりのない布で拭き、レンズと赤色光照射口は、アルコールを含ませた綿棒で拭きます。

