

Prüfplanung
Standardisierte
Prüfpläne erstellen
und verwalten

QUALITY-APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Prüfplanung

Standardisierte Prüfpläne erstellen und verwalten

Autor:

Jürgen P. Bläsing

Das Ergebnis der Prüfplanung ist der Prüfplan. Im Prüfplan wird festgelegt, welche Verfahren eingesetzt werden sollen, um die spezifizierten Eigenschaften eines Produktes oder eines Prozesses nachzuweisen. Damit ist der Prüfplan ein wichtiges Dokument und eine Arbeitsvorgabe. Prüfen selbst bedeutet in der Regel keine Wertschöpfung, führt aber zu Kosten. Es gilt deshalb, die richtige Balance zwischen dem Aufwand für das Prüfen und dem Wert der dadurch gelieferten Informationen zu finden und im betrieblichen Ablauf sicherzustellen. Diese Aufgabe übernimmt der Prüfplaner. Er ist sowohl Spezialist für Prüfverfahren, wie auch für technologische und wirtschaftliche Fragen. Seine Erfahrung und seine Kenntnisse für die Re data ic is be rieb hen illtag bei imn in das Manker ist, nach in der Hera istor der ist in Quilität ur ikost in nz gehen vreit at. Sein Wissen kollente in der Hera istor der in der Hera istor der in Quilität ur ikost in nz gehen vreit at. Sein Wissen

In diesem QUALITY APP wird das Vorgehen der Prüfplanung auf der Basis von standardisierbaren Grundelementen reansiert. Für Prüfmerkmale, Prüfumfänge, Prüfmittel oder Prüforte können individuell erstellte Kataloge eingesetzt und im Plan übernommen werden. Um Variantenprüfpläne zu erstellen, können bestehende Prüfpläne übernommen und ergänzt werden. In den Prüfplanausdruck können Bilder oder Skizzen eingefügt werden.

Diese Applikation bietet einen Rahmen, um bis zu 100 Prüfpläne mit je bis zu 10 Prüfaufgaben zu erstellen und zu verwalten. Die Kataloge bieten die Möglichkeit jeweils bis zu 50 Kriterien zu formulieren und im Planungsfall standardisiert einzusetzen. Flexible Filtermöglichkeiten bieten umfangreiche Unterstützung bei der Pflege der gespeicherten Prüfpläne.

Dieses QUALITY APP unterstützt Prüfplaner bei der Erstellung und Verwaltung eines überschaubaren Prüfplanbestandes. Es gibt zahlreiche Anregungen für CAQ Lösungen. Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden. Individuelle Veränderungen sind möglich.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.de

QUALITY APPs

Applikationen für das Qualitätsmanagement

Lizenzvereinbarung

Dieses Produkt "Prüfplanung" wurde von uns mit großem Aufwand und großer Sorgfalt hergestellt.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt (©). Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Weitergabe, der Übersetzung, des Kopierens, der Entnahme von Teilen oder der Speicherung bleiben vorbehalten.

Bei Fehlern, die zu einer weschtlichen Posinträchtigung der Nutzung dieses Softward produktes führen Loisten wir kortenles Ersatz. Beschreibungen und Funktionen verstehen sic als B sc reib ng O Nu zung mög ichk Vin und ic ta re it ver ir anche Z sic o verbestimt ter igen; hi ten. Wir üllern ihr en ke ie ev ihr dr û dr s die an, abot die Lös ni and to stimute am Ki iden b aus hi ste Zwicke gee, net sind

Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Ihre eigene Arbeit und für die Information innerhalb Ihres Unternehmens zu verwenden. Sollten Sie es in anderer Form, insbesondere in Schulungs- und Informationsmaßnahmen be anderen Unternehmen (Beratung, Sch. lungseinrichtung etc.) erwenden wollen, setzen Sie sich unbedingt vorher mit uns wegen einer entspil c/, n/ er V/, n/ er V/,

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dieser Applikation

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.de

QUALITY-APPs Applikationen für das Qualitätsmanagement

Prüfplanung

Standardisierte Prüfpläne erstellen und verwalten

Hintergrund

Das Ergebnis der Prüfplanung ist der Prüfplan. Im Prüfplan wird festgelegt, welche Verfahren eingesetzt werden sollen, um die spezifizierten Eigenschaften eines Produktes oder eines Prozesses nachzuweisen. Damit ist der Prüfplan ein wichtiges Dokument und eine Arbeitsvorgabe. Prüfen selbst bedeutet in der Regel keine Wertschöpfung, führt aber zu Kosten. Es gilt deshalb, die richtige Balance zwischen dem Aufwand für das Prüfen und dem Wert der dadurch gelieferten Informationen zu finden und im betrieblichen Ablauf sicherzustellen. Diese Aufgabe übernimmt der Prüfplaner. Er ist sowohl Spezialist für Prüfverfahren, wie auch für technologische und wirtschaftliche Fragen. Seine Erfahrung und seine Kenntnisse für die Realitäten des betrieblichen Alltags bestimmen das Maß der Risiken, das ein Unternehmen in der Herausforderung zwischen Qualität und Kosten einzugehen bereit ist. Sein Wissen konzentriert sich im Prüfplan. Durch entsprechende CAQ Lösungen wird der Prüfplaner bei seiner wichtigen Arbeit unterstützt. Bei überschaubaren Planungsaufgaben bietet sich eine Lösung auf Excel-Basis an.

Darstellungsmöglichkeiten

Im Prüfplan ist festgelegt, welche Produkte und Aktivitäten in welchem Zustand wann, von wem und womit zu prüfen sind. Orientiert an den Gegebenheiten wird entweder ein für alle Prüfungen in einer Artikel- oder Prozessfamilie verbindlicher Prüfplan erstellt oder es erfolgt eine zweckmäßige Individualisierung in mehrere Prüfpläne. Es bietet sich die Möglichkeit an, Prüfpläne oder Teile daraus zu standardisieren und mehrfach zu verwenden. So enstehen Prüfplanvarianten auf der Basis vorentwickelter Standards. Dies beschleunigt die Planungsarbeiten und führt zu einer hohen Planungssicherheit. Die Planungsstandards bilden hierbei Erfahrung und Detailwissen des Planers ab. Sie müssen ständig aktualisiert werden. In diesem QUALITY APP wird das Vorgehen der Prüfplanung auf der Basis von standardisierbaren Grundelementen realisiert. Für Prüfmerkmale, Prüfumfänge, Prüfmittel oder Prüforte können individuell erstellte Kataloge eingesetzt und im Plan übernommen werden. Um Variantenprüfpläne zu erstellen, können bestehende Prüfpläne übernommen und ergänzt werden. In den Prüfplanausdruck können Bilder oder Skizzen eingefügt werden.

Umsetzung

Datenbank

Im Blatt "Daten" ist eine Datenbank angelegt, in der alle zu einem Prüfplan gehörenden Daten gespeichert sind. Ordnungskriterium ist die Prüfplannummer und der zugehörende Index. Durch ein Makro (Makro1) wird diese Datenbank aktualisiert. Neue Prüfpläne werden jeweils oben in die Datenbank eingefügt. Es können bis zu 100 Prüfpläne gespeichert werden. Die Datenpflege wird direkt in der Datenbank vorgenommen. Die Excel-Filterfunktionen unterstützen den Prüfplaner dabei. Es kann eine Sicherungskopie der Datenbank im Blatt "Datensicherung" angelegt werden.

Prüfpläne abrufen und ausdrucken

Im Blatt "Prüfplan" werden die jeweils bestehenden Prüfpläne nach ihrer Nummer und dem Index aus der Datenbank abgerufen. Bei notwendigen Änderungen führt ein Link direkt in die Datenbank. Änderungen in der Datenbank werden sofort übe om ei Im latt vuo orla e"v rd e v üfplar vuck ihi d ge telle Er kann der bebildun en otos Sk zen sto.) e gär t erder A) h extlict a vog zungen sind möglich, die jedoch nicht gespeichert werde. Es v rd emp bh ie ertig in Pi fplän als pdf ein ir erreig mes Programmen gereig eine nis zu beit ern. In intsj echel v Na nens von hla (lde in er sondex & Bezeichnung) wird gemacht.

Neue Prüfpläne erstellen und speichern

Im Blatt "Arbeitsblatt" werden neue Prüfpläne erstellt. Das kann auch auf der Basis eines bereits bestehenden Plans als Variantenprüfplan geschehen. Der Basisplan wird im Arbeitsblatt "Prüfplan" aufgerufen, die Daten werden nach Aufforderung übernommen (Makro3). Identnummer und Index müssen neu i stgelegt werden. Die Eingaben werden durch Klappmenues mit den ieweiligen Katalogvorgaben unterstützt. Dies unterstützt die Standardisierung. Alle Eingaben können individuel. V A V K K K V A V Arden Ve P if län van A V A C If (de Inc.) II. D Lenba (kt. inc.) Lenba (kt.

Kataloge pfleger

Im Blatt "Kataloge" sind die Standards für Prüfmerkmale, Prüfmittel, Prüfumfang etc. festgeregt. Es können jeweils bis zu 50 Standards formuliert werden. Die Pflege dieser Daten ist eine wichtige Voraussetzung der standardisierte rechnerunterstützte Prüfplanung.

Prüfplanung

Standardisierte Prüfpläne erstellen und verwalten

Bilderbestand aufbauen und pflegen

Ein Bild, eine Skizze, sagen oft mehr "als 1000 Worte". Dies gilt ganz besonders für einen Prüfplan. Im Blatt "Bilder" wird beispielhaft gezeigt, wie eine geeignete Bildersammlung aufgebaut sein kann. Aufgrund der Excel spezifischen nicht vorhandenen Speicher- und Zuordnungsmöglichkeiten für Grafiken mit Texten erfordert die dringend empfohlene Visualisierung von Prüfplänen im Blatt "Druckvorlage" manuelle Übernahmeaktivitäten. Um die Qualität der Prüfpläne zu steigern, sollte der Bilderbestand stets aktuell und ausgeprägt gepflegt und erweitert werden.

Datensicherung

Es wird dringend empfohlen, die Datenbank regelmäßig zu sichern. Innerhalb dieses APP besteht die Möglichkeit, eine Datensicherung im Blatt "Datensicherung" vorzunehmen. Zusätzlich wird eine externe Datensicherung empfohlen.

Makros einsetzen

Wichtige Funktionen des APPs werden durch Makros realisiert. Zu Beginn einer Sitzung müssen diese Makros durch den Benutzer freigegeben werden. Erfahrungsgemäß können diese Makros ihren Dienst versagen. Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen sind im Blatt "Makros" die Texte festgehalten. Durch Kopieren können diese im Bedarfsfall in die Makros übernommen werden.

Anwendung

Dieses QUALITY APP unterstützt Prüfplaner bei der Erstellung und Verwaltung eines überschaubaren Prüfplanbestandes. Es gibt zahlreiche Anregungen für CAQ Lösungen. Die Applikation ist im Excel-Format und kann sofort eingesetzt werden. Individuelle Veränderungen sind möglich. Diese Applikation bietet einen Rahmen, um bis zu 100 Prüfpläne mit je bis zu 10 Prüfaufgaben zu erstellen und zu verwalten. Die Kataloge bieten die Möglichkeit jeweils bis zu 50 Kriterien zu formulieren und im Planungsfall standardisiert einzusetzen. Flexible Filtermöglichkeiten bieten umfangreiche Unterstützung bei der Pflege der gespeicherten Prüfpläne.

Schutz

Dieses APP ist lauffähig unter Excel 2007 und aufwärts. Es enthält Makros, die vom Benutzer zu Beginn einer Sitzung frei gegeben werden müssen. Bei den eingetragenen Daten handelt es sich um Test- und Simulationsdaten. Die Mappe ist insgesamt geschützt. Der Schutz kann nicht aufgehoben werden. Die einzelnen Blätter der Mappe sind durch einfachen Excel-Schutz geschützt. Dieser Schutz kann vom Anwender in eigener Verantwortung geöffnet werden und der Inhalt seinen Bedürfnissen angepasst werden. Werden vom Anwender die eingerichteten Schutzmaßnahmen aufgehoben, lehnt der Autor und der Verlag alle weiteren Verpflichtungen ab. Einzelne Blätter oder Zeilen wie Spalten können ausgeblendet sein.

Ergebnisse

Alle Ergebnisse basieren auf den vom Autor eingesetzten Formeln und müssen vom Anwender sorgfältig geprüft werden. Die berechneten Ergebnisse sind als Hinweise und Anregungen zu verstehen.

TQU Verlag, Magirus-Deutz-Straße 18, 89077 Ulm Deutschland, Telefon 0731/14660200, verlag@tqu-group.com, www.tqu-verlag.com

Prüfplan	
Prüfobjekt:	

Index: neuer Prüfplan

Information: Es sind 55 Prüfpläne im Bestand

Datum: 25.11.2013

11.2013 Bearbeiter: Gustav

Aufg	Prüfmerkmal	Maß	UT	OT	Dimension	Prüfart	Prüfmittel	Prüfumfang	Prüfort	Anmerkungen
1	Parallelität	0,03		0,03	mm	Messen	Messvorrichtung	5 pro Stunde	Quality Gate	
2	Vollständigkeit	3			Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht	Fertigung	
3	Länge	45	45	45,2	mm	Messen	Messchieber	5 pro Stunde	Maschinenübergabe	
4	Schaftdurchme ser	<u> </u>	c v	(0 1) [p)(N ssch b r	nro S lin e	Ferti A g	
5			U U Z					EN.		
6		0								
7		/4	$\sqrt{\Delta}\sqrt{\Delta}\sqrt{\Delta}$	W.C	910	PVEV	lag.de			
8										
9										
10										

Prüfplan 26-009

Datum:

Index

Auswahl

26-009a

ausgewählter Prüfplan ist 1 mal vorhanden

Prüfobjekt: Getriebegehäuse

25.11.2013 Bearbeiter: Gustav

Information: Es sind 55 Prüfpläne im Bestand

Aufgabe	Prüfmerkmal	Maß	UT	ОТ	Dimension	Prüfart	Prüfmittel	Prüfumfang	Prüfort	Anmerkungen
1	Parallelität	0,03		0,03	mm	Messen	Messvorrichtung	5 pro Stunde	Quality Gate	Bild vorhanden
2	Vollständigkeit	3			Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht	Fertigung	
3	Länge	45	45	45,2	mm	Messen	Messchieber	5 pro Stunde	Maschinenübergabe	
4	fan tur hme ser	1	-0,01	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	m) (=	Messen	Nie icnir er	prc Stunc	F/ri gung	16
5	Zyıındı. İtät	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		0,03	mm	Messen	Messvorricntun	1 pro Serie	Prütiabor	nach Pruranweisung
6	Gewicht	200	$M \cap M$	von 3	Gramm	Wiegen	Waage	1 pro Schicht	Endprüfung	
7	Beschädigung	/AVA	$\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}\bigvee_{A}$	Wal				D Seunce		nach Grenzmuster (Kunde)
8										
9										
10										

Prüfplan Getriebegehäuse

26-009a

25.11.2013

Bearbeiter: Gustav







Sicherung beachten

	Prüfmerkmal	Maß	UT	ОТ	Dimen sion	Prüfart	Prüfmittel	Prüfumfang	Prüfort	Anmerkungen
1	Parallelität	0,03		0,03	mm	Messen	Messvorrichtung	5 pro Stunde	Quality Gate	Bild vorhanden
2	Vollständigkeit	3			Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht	Fertigung	
3	Länge	45	5	(c+	m/	M sen D D	Messchieber	5 pro tun	Ma chir nüb\ gab	
4	Schaftdure. cer	<u> </u>	<u></u>	0,01	Jm (Mess	N_chieLer_	1 pro_tunc	en. g	
5	Zylindrizität	0,02		0,03	mm	Messen	Messvorrichtung	1 pro Serie	Prüflabor	nach Prüfanweisung
6	Gewicht	200		M	G /m	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V sa e	o chi nt	n & fung	
7	Beschädigung					Sichtprüfung	Lupe	5 pro Stunde	Fertigung	nach Grenzmuster (Kunde)
8										
9										
10										

Prüfplan in eigenes Verzeichnis als pdf speichern: empfohlener Dateinamen:

26-009aGetriebegehäuse

Bildervorrat in Beispielen

Empfohlene Bildhöhe: 6 cm Bilder auswählen, kopieren und in Druckvorlage einfügen Urheberrechte beachten!



Prüfplan Kataloge einrichten und pflegen

Best Messer Mes	Prüfmerkmal	Dimension	Prüfart	Prüfmittel	Prüfumfang	Prüfort	Bearbeiter	Anmerkungen
Breite Kg Vergleichen Grazmuster 1 pro Stunde 5 pro St	Beschädigung	mm	Messen	Auge	Vollprüfung	bei Maschinenübergabe	Alexander	nach Prüfanweisung
Breite Kg Vergleichen Grazmuster 1 pro Stunde 5 pro St	Bohrung	mym	Lehren	Grenzlehrdorn	Stichprobe	Endprüfung		Normen beachten
Durchmesser Stück Sichtprüfung Lineal Lupe 1 pro Schicht 1 pro S		kg	Vergleichen	Grenzmuster		Fertigung		Prüfausnahmen beachten
Ebenheit Gewicht Erstmusterprüfung Abnahmeprüfung Abnahmeprüfung Messchieber Messuhr Oberfläche Parallelität Rundheit Zylindrizität Nergleich Lupe Messchieber Messchieber Messuhr 1 pro Schicht 10 pro Schic	Dichtung		Wiegen			Lager		
Ebenheit Vergleich Lupe 1 pro Schicht Prüflabor Quality Gate Gustav Daten dokumentieren Daten	Durchmesser	Stück		Lineal	10 pro Stunde	Montage		
Gewicht Erstmusterprüfung Abnahmeprüfung Messchieber 10 pro Schicht 1 pro Auftrag Wareneingang Hans Bild vorhanden Länge Oberfläche Oberfläche Parallelität Nuster Vollständigkeit Zylindrizität Erstmusterprüfung Messur Masser Waage Oberschieber 10 pro Schicht 1 pro Auftrag Wareneingang Hans Bild vorhanden			Vergleich		1 pro Schicht	Prüflabor		
Höhe Abnahmeprüfung Messgerät 1 pro Auftrag Mareneingang Hans Bild vorhanden	Gewicht		Erstmusterprüfung	Messchieber	10 pro Schicht	Quality Gate		
Länge	Höhe		Abnahmeprüfung	Messgerät	1 pro Auftrag	Wareneingang	Hans	Bild vorhanden
Oberfläche Messvorrichtung Jürgen Parallelität Mikroskop Karl Rundheit Muster Vollständigkeit Tastschnittgerät Zylindrizität Waage	Länge			Messuhr			Igor	nach Grenzmuster (Kunde)
Parallelität Mikroskop Karl Rundheit Muster Stationality of the properties of	Oberfläche			Messvorrichtung			Jürgen	
Vollständigkeit Tastschnittgerät Taglindrizität Waage Tastschnittgerät Tastschnitten Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastschnittgerät Tastsc	Parallelität			Mikroskop				
Zylindrizität Waage Wage	Rundheit			Muster				
	Vollständigkeit			Tastschnittgerät				
Wasserwage Wasser	Zylindrizität			Waage				
				Wasserwaage				

Prüfplan	Date	nbest	and pfl	egen									
26.11.2013	K	ataloge	verwenden	Aktueller Prüfplan ausgewählter Prüfplan		6-009a anden	Datenbank a	aktualisieren	Daten sichern	sind Sie siche Daten gesich	Gesamiten bestand	löschen	
				Aufgabi Prüfmerkmal	Maß	UT OT	Dimension	Prüfart	Prüfmittel Prüfumfang		Anmerkunger Bearbeiter:	Datum	Nr. Prüfplan
Gehäuse	28-004	х	28-004x	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht 5 pro Stunde	Quality Gate	Gustav	25.11.2013	1 28-004
Sehäuse	28-004	х	28-004x	2 Vollständigkeit	3		Stück	Sichtprüfung	g Auge 1 pro Schicht	Fertigung	Gustav	25.11.2013	2 28-004
Sehäuse	28-004	х	28-004x	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber 5 pro Stunde	Maschinenü	b Gustav	25.11.2013	3 28-004
iehäuse	28-004	х	28-004x	4 Schaftdurchmesser	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber 1 pro Stunde	Fertigung	Gustav	25.11.2013	4 28-004
iehäuse	28-004	х	28-004x	5 Bohrung	10	0	0,02 mm	Lehren	Grenzlehrdor 10 pro Schich	Fertigung	Prüfausnahm Gustav	25.11.2013	5 28-004
ehäuse	28-004	х	28-004x	6							Gustav	25.11.2013	6 28-001
iehäuse	28-004	х	28-004x	7							Gustav	25.11.2013	7 26-009
ehäuse	28-004	х	28-004x	8							Gustav	25.11.2013	8 26-009
iehäuse	28-004	х	28-004x	9							Gustav	25.11.2013	9 26-009
iehäuse	28-004	х	28-004x	10							Gustav	25.11.2013	10 26-007
ehäuse	28-004	g	28-004g	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht 5 pro Stunde	Quality Gate	Gustav	25.11.2013	11 26-007
iehäuse	28-004	g	28-004g	2 Vollständigkeit	3		Stück	Sichtprüfung	g Auge 1 pro Schicht	Fertigung	Gustav	25.11.2013	12 26-007
Sehäuse	28-004	- (1	3-()4g	/ 3 L nge	/	15	45.2 mm	V ₄sse₁	Nesschabe 5 pro St no	I aschi⁄ ₄ \ü	b Gustav	25.11.2013	13 26-007
Gehäuse	28-004	((2 /-()4g	S nafte urch nesse	/ 12	1,01	(01 nn	N esser	N esschil y / 1 pro St n. ?	f rtigi 🚣	Gustav	25.11.2013	14 26-007
Sehäuse	28-004	g	≥ 00+5	5 Bornding	\		6,02 mn	Lemen	arenzlehruor 10 pro Schici	Ferugung	Prurausnahm Gustav	25.11.2013	15 28-001
iehäuse	28-004	g	28-004g	6							Gustav	25.11.2013	16 28-001
ehäuse	28-004	g	28-004g	7				0	0		Gustav	25.11.2013	17 25-005
ehäuse	28-004	g	28-004g	8 00000	$m \cap n$	Lane	0.000		5 00		Gustav	25.11.2013	18 25-005
ehäuse	28-004	g	28-004g	9 \\\\\\\	$///V_{A}V/$	10011	110\V/(2)1	usis			Gustav	25.11.2013	19 25-001
ehäuse	28-004	g	28-004g	10		6616			5000		Gustav	25.11.2013	20 26-006
iehäuse	28-004	f	28-004f	1 Parallelität	0,03	U	0,03 mm	Messen	Messvorricht 5 pro Stunde	Quality Gate	Hans	25.11.2013	21 26-006
iehäuse	28-004	f	28-004f	2 Vollständigkeit	3		Stück	Sichtprüfung	g Auge 1 pro Schicht	Fertigung	Hans	25.11.2013	22 26-005
ehäuse	28-004	f	28-004f	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber 5 pro Stunde	Maschinenü	b Hans	25.11.2013	23 26-005
iehäuse	28-004	f	28-004f	4 Schaftdurchmesser	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber 1 pro Stunde	Fertigung	Hans	25.11.2013	24 26-005
ehäuse	28-004	f	28-004f	5 Bohrung	10	0	0,02 mm	Lehren	Grenzlehrdor 10 pro Schich	Fertigung	Prüfausnahm Hans	25.11.2013	25 26-005
iehäuse	28-004	f	28-004f	6							Hans	25.11.2013	26 26-003
iehäuse	28-004	f	28-004f	7							Hans	25.11.2013	27 26-003
iehäuse	28-004	f	28-004f	8							Hans	25.11.2013	28 26-003
iehäuse	28-004	f	28-004f	9							Hans	25.11.2013	29 26-003
Sehäuse	28-004	f	28-004f	10							Hans	25.11.2013	30 26-003
Sehäuse	28-004	е	28-004e	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht 5 pro Stunde	Prüflabor	Gustav	25.11.2013	31 26-003
Sehäuse	28-004	е	28-004e	2 Vollständigkeit	3		Stück	Sichtprüfung	g Auge 1 pro Schicht	Fertigung	Gustav	25.11.2013	32 26-003
Sehäuse	28-004	е	28-004e	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber 5 pro Stunde	Maschinenü	b Gustav	25.11.2013	33 26-003
iehäuse	28-004	е	28-004e	4 Schaftdurchmesser	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber 1 pro Stunde	Fertigung	Gustav	25.11.2013	34 26-003
ehäuse	28-004	е	28-004e	5							Gustav	25.11.2013	35 26-003
iehäuse	28-004	е	28-004e	6							Gustav	25.11.2013	36 26-003
iehäuse	28-004	е	28-004e	7							Gustav	25.11.2013	37 25-001
Sehäuse	28-004	е	28-004e	8							Gustav	25.11.2013	38 26-003
Sehäuse	28-004	е	28-004e	9							Gustav	25.11.2013	39 26-002
Sehäuse	28-004	е	28-004e	10							Gustav	25.11.2013	40 26-002
Gehäuse	28-004	а	28-004a	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht 5 pro Stunde	Quality Gate	Gustav	25.11.2013	41 26-002
Gehäuse	28-004	а	28-004a	2 Vollständigkeit	3		Stück	Sichtprüfung	g Auge 1 pro Schicht	Fertigung	Gustav	25.11.2013	42 26-002
Gehäuse	28-004	а	28-004a	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber 5 pro Stunde	Maschinenü	b Gustav	25.11.2013	43 26-002

Prüfplan Datensicherung

i i dipidii	Daterisi	ici ici ang										
	letzte Daten	sicherung vom		26.11.2013								
Gehäuse	28-004	x	28-004x	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht	5 pro Stunde Quality Gate	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	2 Vollständigke	3		Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber	5 pro Stunde Maschinenüb	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	4 Schaftdurchn	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber	1 pro Stunde Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	5 Bohrung	10	0	0,02 mm	Lehren	Grenzlehrdo	10 pro Schich Fertigung	Prüfausnahm Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	6							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	7							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	8							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	9							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	x	28-004x	10							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht	5 pro Stunde Quality Gate	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	2 Vollständigke	3		Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber	5 pro Stunde Maschinenüb	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	4 Schaftdurchn	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber	1 pro Stunde Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	5 Bohrung	10	0	0,02 mm	Lehren	Grenzlehrdo	10 pro Schich Fertigung	Prüfausnahm Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	6							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28-004g	7							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28 704g			0	526	2000			Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28 104 /	9 \/ / / \		S 112	\sim)) /	$\sqrt{ 5 }$		Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	g	28 J0 g			5)			\V/ 🕞		Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht	5 pro Stunde Quality Gate	Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	2 Vollständigke	3		Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht Fertigung	Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Pesschieber	5 pro Stunde Maschinenüb	Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	th to h hr		-0)1	Man P	N es en	er eber	1 pro Stunde Fertigung	Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	\	_ 10 U		V/ 102 n n	len	্য re আenrdoi	10 pro Schich Fertigung	Prüfausnahm Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	006	000		0 0000				Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	7							Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	8							Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	9							Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	f	28-004f	10							Hans	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht	5 pro Stunde Prüflabor	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	2 Vollständigke	3		Stück	Sichtprüfung	Auge	1 pro Schicht Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	3 Länge	45	45	45,2 mm	Messen	Messchieber	5 pro Stunde Maschinenüb	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	4 Schaftdurchn	12	-0,01	0,01 mm	Messen	Messchieber	1 pro Stunde Fertigung	Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	5							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	6							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	e	28-004e	7							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	e	28-004e	8							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	e	28-004e	9							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	е	28-004e	10							Gustav	25.11.2013
Gehäuse	28-004	a	28-004a	1 Parallelität	0,03		0,03 mm	Messen	Messvorricht	5 pro Stunde Quality Gate	Gustav	25.11.2013
			*		•		•			•	•	

Prüfplan Makros

Sub Makro1()	Sub Makro2()	Sub Makro3()	Sub Makro5()	Sub Makro7()
' Neuen Prüfplan abspeichern	Löschen des Datenbestandes	' Übernahme von Daten eines Prüfplans	1	535 Main 57 (7
'Makro1 Makro	' Makro2 Makro	' Makro3 Makro	' Makro5 Makro	' Makro7 Makro
' Tastenkombination: Strg+x	1	1	' Datenbank aktualisieren	'Im Datenbestand Kataloge verwenden
1 Tasterikombination. Stig 1x	' Tastenkombination: Strg+y	'Tastenkombination: Strg+z	' Tastenkombination: Strg+c	'Tastenkombination: Strg+d
Sheets("Daten").Select	rasterikombination. Stig-y	rasterikombination. Stig+2	rasterikombination. 3tig+c	rasterikombination. Stig+u
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24	Range("A5:P1074").Select	Range("G1").Select		Range("F5:F1020").Select
Range("A5:Q1014").Select	Selection.ClearContents	ActiveCell.FormulaR1C1 = ""	Range("D5").Select	ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
Selection.Cut Destination:=Range("A15:Q1024")	End Sub	Range("G2").Select	Application.CutCopyMode = False	Application.CutCopyMode = False
Range("A15:Q1024").Select	Elia Sab	ActiveCell.FormulaR1C1 = ""	Selection.Copy	With Selection. Validation
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-180		Range("G3").Select	Range("S5").Select	.Delete
ActiveWildow.5inaliscroll Down.=-160	Sub Makro4()	ActiveCell.FormulaR1C1 = ""	ActiveSheet.Paste	.Add Type:=xIValidateList, AlertStyle:=xIValidAlertStop, Operator:=
Sheets("Arbeitsblatt").Select	' Neuer Prüfplan, alle Daten löschen	Range("I1").Select	Range("D15").Select	xlBetween, Formula1:="=Prüfmerkmal"
Range("A7:Q16").Select	' Makro4 Makro	ActiveCell.FormulaR1C1 = ""	Application.CutCopyMode = False	.lgnoreBlank = True
Selection.Copy	Maki04 Maki0	Sheets("Prüfplan").Select	Selection.Copy	.inCellDropdown = True
Sheets("Daten").Select	' Tastenkombination: Strg+a	Range("f7:016").Select	Range("S6").Select	.Incendropaown = True .InputTitle = ""
Range("A5").Select	Tasterikombination. Strg+a	Celection.Copy	ActiveSh \Paste	.inputitie = .ErrorTitle = ""
	V/ n/A\/cl D) D)		1 / 1	
	Rang /I. \landscape St	he (en blatt").Se ct	lange(" 2. V.Sr ect	.InputMessage = ""
:=False, Transpose:=F se	Acti orr praR1C1		Applic tt. oyMc e = False	.ErrorMessage = ""
Range("D5").Select	Sel_tion.C_a_ontents	Lale_tion_last_special PLte:=xhes,ation:=xlNL.e, Skits		.ShowInput = True
Application.CutCopyMode = False	Range("G1:G3").Select	:=False, Transpose:=False End Sub	Range("S7").Select ActiveSheet.Paste	.ShowError = True End With
Selection.Copy	ActiveCell.FormulaR1C1 = "" Selection.ClearContents	End Sub		
Range("S5").Select			Range("D35").Select	Range("J5:J1020").Select
ActiveSheet.Paste	Range("F7:O16").Sele	Sub Makro6()	Application.CutCopyMode = False	ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
Range("D15").Select	/ tt +C Fo nulaR1 F≡"	atensic vu/ ()	Selection.Copy	Application.CutCopyMode = False
Application.CutCopyMode = False	V lelet V n. V irConter s	Makroć N. Y. o. C.	Range("S8").Select	With Selection.Validation
Selection.Copy	Ranger N2u).Serect	200000000000000000000000000000000000000	ActiveSheet.Paste	.Delete
Range("S6").Select	End Sub	'Tastenkombination: Strg+b	Range("D45").Select	.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=
ActiveSheet.Paste			Application.CutCopyMode = False	xlBetween, Formula1:="=Dimension"
Range("D25").Select		Range("A2").Select	Selection.Copy	.lgnoreBlank = True
Application.CutCopyMode = False		Selection.Copy	Range("S9").Select	.InCellDropdown = True
Selection.Copy		Sheets("Datensicherung").Select	ActiveSheet.Paste	.InputTitle = ""
Range("S7").Select		Range("E3").Select	Range("D55").Select	.ErrorTitle = ""
ActiveSheet.Paste		Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _	Application.CutCopyMode = False	.InputMessage = ""
Range("D35").Select		:=False, Transpose:=False	Selection.Copy	.ErrorMessage = ""
Application.CutCopyMode = False		Application.CutCopyMode = False	Range("S10").Select	.ShowInput = True
Selection.Copy		Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"	ActiveSheet.Paste	.ShowError = True
Range("S8").Select		Sheets("Daten").Select	Range("D65").Select	End With
ActiveSheet.Paste		Range("A5:Q1020").Select	Application.CutCopyMode = False	Range("K5:K1020").Select
Range("D45").Select		Selection.Copy	Selection.Copy	ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
Application.CutCopyMode = False		Sheets("Datensicherung").Select	Range("S11").Select	Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy		Range("A5").Select	ActiveSheet.Paste	With Selection.Validation
Range("S9").Select		Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _	Range("D75").Select	.Delete
ActiveSheet.Paste		:=False, Transpose:=False	Application.CutCopyMode = False	.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=
Range("D55").Select		Sheets("Daten").Select	Selection.Copy	xlBetween, Formula1:="=Prüfart"
Application.CutCopyMode = False		End Sub	Range("S12").Select	.lgnoreBlank = True
Selection.Copy			ActiveSheet.Paste	.InCellDropdown = True
Range("S10").Select			Range("D85").Select	.InputTitle = ""
ActiveSheet.Paste			Application.CutCopyMode = False	.ErrorTitle = ""
Range("D65").Select			Selection.Copy	.InputMessage = ""