

## **Kurze Anleitung zur Einstellung vom LCD Display des Modells Mobilemaster TOURING**

### **1) Einstellung zur Löschung der Daten der Streckkilometer (die Zeit ist nicht einstellbar):**

Gleichzeitig die Taste + und - für 2 Sekunden lang gedrückt halten, dann zeigt die neue Ansicht " tc-n", bitte ändern Sie durch Druck auf die Taste "+" von tc-n auf tc-y.

Zum Speichen der Einstellung drücken Sie die Taste "M" für 1 Sekunde.

Hier bedeutet y "ja" und n "nein".

y bedeutet, dass die Daten jedes Mal gelöscht werden, während n die Daten nicht.

### **2) Zur Einstellung der korrekten Anzeige des Akku-Zustandes**

Die 5 vordefinierten Zahlen von 28,0-34,1-35,0-36,0-37,8 müssen nach der Reihenfolge korrekt eingepflegt sein, ansonsten zeigt das Akkusymbol nicht den tatsächlichen Stand des Akkus.

Zur Kontrolle bzw. Korrektur der Daten gehen Sie wie unten beschrieben vor.

#### **Schritt 1: Eingabe des Passwortes**

Gleichzeitig die Taste + und - für 2 Sekunden lang gedrückt halten, und nochmals gleichzeitig die Taste + und - für 2 Sekunden lang gedrückt halten, da geben Sie das Passwort „2962“ nach der Reihenfolge von 2-9-6-2 nacheinander ein (die Zahl wird durch kurzen Druck auf „+“ oder „-“, ausgewählt, dann nach kurzem Druck auf die Taste „M“ geht es auf die Eingabe der 2. Zahl, und so fort;

#### **Schritt 2: Eintreten in Modus**

Nach der kompletten Eingabe der Zahl 2962 drücken Sie kurz auf die Taste „M“, dann zeigt das LCD Display die neue Ansicht: VOL, direkt da unten blickt „1“.

#### **Schritt 3: Kontrolle oder Korrektur der Zahlen**

Dann drücken Sie kurz die Taste „M“, dann wird die 1. Zahl (28,0 oder ) gezeigt, sollte nicht die Zahl von 28,0 angezeigt werden, ändern Sie sie auf 28,0 (durch kurzen Druck auf die Taste „M“ für das Weiterkommen auf die nächste Zahlstelle, die Taste „+“ oder „-“, für die Änderung der Zahlen) und so fort, bis alle Zahlen kontrolliert sind, dann drücken Sie die Taste „M“ für 2 Sekunden lang gehalten, und alle Daten sind gespeichert.