
-BAT
Sensor TPS
FT200
CAN
Saída Tacômetro
MAP para Datalogger
Sensor de fase
-BAT
12V Pós-chave
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
PS10-B
PS10-B
Terra no Cabeçote
SPARK PRO
Ignição Indutiva de Alta Energia
Saídas de ignição: 1
12V Potência
12V Potência
Chassi
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
87
86
85
30
12V Pós-chave
12V BAT