
-BAT
Sensor TPS
Terra no Cabeçote
FT300
CAN
Saída Tacômetro
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
PS10-B
PS10-B
Bobina 1
Bobina 2
Bobina 3
Bobina 4
FuelTech
SPARK PRO
Ignição Indutiva de Alta Energia
Saídas de ignição: 4
2 1
4 3
6 5
8 7
10 9
12 11
14 13
16 15
18 17
20 19
22 21
24 23
MAP para Datalogger
Sensor de fase
-BAT
12V Pós-chave
12V Pós-chave
Hall
-BAT
12V Potência
12V Potência
Chassi
Branco cabo blindado
Malha cabo blindado
Indutivo
-BAT
-BAT
87
86
12V Pós-chave
85
30
12V BAT