
Carga
Exemplo de ligação
de Saída Auxiliar
Acionando uma Carga
87
86
12V Pós-chave
85
30
12V BAT
FT400
CAN
Saída Tacômetro
MAP para Datalogger
Sensor de fase
-BAT
12V Pós-chave
Chassi
12V Potência
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
PS10-B
PS10-B
12V Pós-chave
Hall
-BAT
Branco cabo blindado
Malha cabo blindado
Indutivo
-BAT
-BAT
87
86
12V Pós-chave
85
30
12V BAT
Two-Step
Chassi
A/C
Ligado ao botão
original do A/C
Terra no
Cabeçote
FuelTech
SPARK PRO
Ignição Indutiva de Alta Energia
Saídas de ignição: 2
Bobina 2
Bobina 1