
-BAT
Sensor TPS
Carga
87
86
12V Pós-chave
85
30
12V BAT
Exemplo de ligação de Saída Auxiliar Acionando uma Carga
FT400
CAN
Saída Tacômetro
MAP para Datalogger
Sensor de fase
-BAT
12V Pós-chave
Chassi
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
12V Pós-chave
-BAT
-BAT
PS10-B
PS10-B
12V Pós-chave
Hall
-BAT
Branco cabo blindado
Malha cabo blindado
Indutivo
-BAT
12V Potência
Terra no Cabeçote
FuelTech
SPARK PRO
Ignição Indutiva de Alta Energia
Saídas de ignição: 2
-BAT
87
86
12V Pós-chave
85
30
12V BAT
Bobina 2
Bobina 1