Guía de Inicio Rápido

Primeros pasos con su Raven Escáner

Raven Scanner™ Go (USB)

1 Contenido de la caja:

Escáner

Cable USB

Hoja de calibración

2 Cómo instalar el escáner:



2.1 Retire toda la cinta protectora y de embalaje por dentro y fuera del escáner.

2.2 Conecte el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB de su escáner. Conecte el extremo rectangular del cable USB en el puerto USB de su computadora.



2.3 Presione el botón de encendido del escáner hasta que el indicador LED deje de parpadear.

3 Instalación de Raven Desktop y de los controladores del escáner Raven:

3.1 Visite el sitio Raven.com/Desktop y descargue Raven Desktop y los controladores para su Mac o PC.

3.2 En el asistente de instalación, seleccione el modelo de escáner Go.

3.3 Seleccione el método de conexión USB y utilice el cable USB incluido en la caja para conectar el escáner a la computadora.

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals
Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.
Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com

Guía de Inicio Rápido

Primeros pasos con su Raven Escáner

Raven Scanner™ Go (USB)

4 Cómo escanear con Raven Desktop:

4.1 La pantalla de inicio muestra los flujos de trabajo, la configuración de escaneo y los destinos disponibles. Para crear flujos de trabajo personalizados, haga clic en el botón

4.2 Haga clic en el botón ADVANCED para elegir ajustes de escaneo adicionales.

4.3 Configure y administre destinos haciendo clic en el botón MANAGE.

Haga clic en el botón para guardar en carpetas en su computadora.

5 Tips para un escaneo perfecto:

5.1 Inserte su documento **BOCA ARRIBA** y alineelo con el lado izquierdo de la ranura de alimentación.

5.2 Ajuste la guía sujetadora de papel contra el lado derecho del documento para asegurar un escaneo derecho.

5.3 Gentilmente empuje el papel dentro de la ranura de alimentación y suéltelo tan pronto como comience a ser jalado. Después de que la alimentación comienza, el escáner se detiene un momento y continúa con el proceso.

5.4 Mantenga el documento horizontal y nivelado durante la alimentación para prevenir atascos.

5.5 Espere hasta que el indicador LED deje de parpadear antes de insertar y escanear el siguiente documento.



6 Importante!

6.1 Inserte únicamente una página a la vez e inserte la siguiente página únicamente cuando la anterior se complete. De lo contrario, el escáner puede fallar.

6.2 No empuje o force su documento dentro de la ranura de alimentación, de lo contrario la parte superior no se escaneará debidamente. Simplemente insértelo en la ranura y suéltelo cuando el escáner comience a jalarlo.

6.3 Remueva objetos como grapas, clips o post-its pegados antes de alimentar el escáner para evitar daños.

Descargue el Manual de Usuario en raven.com/user-manuals
Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para responder cualquier duda.
Contáctenos por teléfono +1-800-713-9009, o por correo electrónico support@raven.com