SCUBAPRO

P/N -45024187 • Rev: D - 05/2020 • Artbook 1662/3/20

SCUBAPRO cares

REDUCING OUR FOOTPRINT.
Product packaging is made of recycled materials & is recyclable.

BUILT TO LAST.
Longer lasting products mean less waste.

22 PAP

SCUBAPRO | JOHNSON OUTDOORS
REGISTERED TRADEMARKS PROPERTY OF
Johnson Outdoors Diving

SCUBAPRO

MASKS

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

SCUBAPRO.COM

ENGLISH MASK

Attention: before using this mask please carefully read the following notes.

This manual is published in accordance with the PPE requirement 2016/425 (Category I) in according to standard EN16805:2015 The products described in this manual are manufactured to the specifications prescribed by SCUBAPRO.

SAFETY AND TECHNICAL CONSIDERATIONS

When using this mask you should follow the recommendations for recreational diving as set out by an approved training organization.

1) Safe use of this mask requires that you read, understand and adhere to the conditions and instructions of this manual.
2) This mask is only to be used as stated in this instruction manual.
3) The user must regularly check that this mask is in a good working condition and without defects.
4) For maintenance and servicing use only original spare parts.

The owner or user of this mask is responsible for its safe use and is personally liable when the conditions in this manual are not followed, if the mask is improperly maintained or repairedusing other than original spare parts, or if the mask is not used as originally intended.

FEATURES

The main features of a good mask are listed below in the right sequence:

a) Fitting: the mask on your face, without strap, has to stay on snugly, just by inhaling through the nose, unless you have a beard or moustache.
b) Visibility: maximum field of view.
c) Low volume: inner glasses, as close as possible to your eyes, without hurting your face.
d) Easy equalization: there must be space enough for the fingers, even with gloves, to squeeze the nose.

All SCUBAPRO masks have a balance combination of the above features plus top quality materials and additional functions for easy use and comfort

PRE-DIVE CHECK

All parts of the mask have to be checked to be in perfect working condition. This includes the strap, buckles skirt and glass lenses. If any of the following tests shows a negative result, please take the mask to an authorized SCUBAPRO dealer.

- Skirt: before every dive perform a leak test for the mask by pressing the mask on your face with one hand and generating an under pressure by inhaling through your nose. The mask should stay on your face when you breathe-in and hold your breath, creating a vacuum and suction. Head and beach hair can influence the result.
- Mask Strap: before every dive pull on the strap with approx. 3 kilo force to check if the strap is okay.
- Buckles: before every dive check if the buckles work perfectly by adjusting them back and forth.
- Perform a visual inspection of the mask to ensure no damage to the frame, glass or any other part of the mask.

USE

⚠ WARNING

Do not jump head or face first into the water. When entering the water, cover the mask glass with your hand and hold the mask in place.

Do not drop the mask against sharp objects and avoid also an impact with sharp objects when wearing: the strong impact can break the lenses and injure the user.

1) If the lens starts fogging, use the SCUBAPRO antifog solution on the inner surface, then rinse the mask thoroughly in the water (repeat three times this operation, if the mask is new). Never use solvents or cleaners such as alcohol, etc., but, in case, only liquid soap.
2) Mask squeezing:
   Deeper than 2 m. (6 feet), in free diving, the depth pressure squeezes the mask against your face: to prevent that, just exhale through the nose.
3) Eardrum squeezing:
   To prevent that dangerous action, pinch the nose with the fingers and blow through it, in order to send air pressure inside the eardrum.
4) To not lose the mask before diving / - snorkeling, wear it loosely around your neck. Be careful not to get caught anywhere to avoid strangulation and injury. Therefore, put the mask on just before diving / snorkeling.
5) When removing the mask, make sure that the hair is not tangled in the buckles. This can lead to painful problems like pulling hair out. Use the SCUBAPRO buckle protection (P/N 24.105.000) to avoid this.

MAINTENANCE AND STORAGE

Rinse your mask thoroughly with fresh water after each dive. Let it dry in a fresh place away from direct sunlight. When the mask is completely dry, store it in the transport box (depending on the mask model)

Attention: any contact of the clear silicone skirt/strap with black rubber items, could cause browning of it.

★ Vores masker er fremstillet med ftalatfrie, ikke-giftige materialer og overholder strenge sikkerhedsstandarder.

PERIOD OF USE

The lifespan/duration of use of this product cannot be defined in general. Various factors such as storage conditions, level of care, frequency of usage and the field of application will influence the lifespan/duration of use. Extreme usage conditions can lead to excessive damage that may result in the product being no longer fit for use. Factors such as an aggressive environment, sharp edges, extreme temperatures or exposure to chemicals may damage the product beyond repair. Under the following circumstances, the product should no longer be used and should be destroyed:

- Damage to the material or parts which, depending on the model, cannot be replaced and which are crucial for safety, e.g. B. the silicone frame or the glasses (cracks, cuts or other)
- Excessive exposure of the material to permanent sunlight or if heavy objects bend the material
- When the product no longer appears to be generally safe and reliable
- When the product no longer meets the technical standards (e.g., changes in legal provisions, safety guidelines, technical requirements, or incompatibility with other products)
- When the product's history and previous use is not known
- When the labelling of the product no longer exists or can no longer be read.

DISPOSAL:

When the day finally comes when you need to replace your mask with a new SCUBAPRO mask, dispose of the old mask in accordance with local regulations and laws.

SOURCE OF STANDARDS

EN16805:2015
Source or Requirements
www.europa.eu

FOR DECLARATION OF CONFORMITY

https://www.scubapro.eu/manuals

AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRÁLIE
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCIE
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg NĚMECKO

POUŽÍVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

Neskákejte do vody s nasazenou maskou hlavou nebo obličejem napřed. Při vstupu do vody zakryjte zornik masky rukou a přidržte si masku na obličeji.

Dbejte, abyste s maskou, ať už s nasazenou nebo nenasazenou, neuhodili o žádný ostrý předmět: silný náraz může způsobit prasknutí zorníku a následné poranění uživatele.

1) Pokud se zornik zamlžuje, aplikujte na jeho vnitřní povrch protimlžicí přípravek SCUBAPRO a následně masku důkladně opláchněte ve vodě (je-li maska nová, opakujte tento postup třikrát). Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky, jako jsou např. alkohol. Vždy namísto toho používejte pouze tekutá mýdla.
2) Barotrauma masky:
   Při potápění se zadrženým dechem se v hloubce vyšší než 2 metry (6 stop) maska „přisaje" na obličej. Chcete-li tomu zabránit, stačí pouze vydechnout nosem.
3) Barotrauma uší:
   Abyste předešli tomuto nebezpečí, stiskněte nos prsty a vyfoukněte nosem. Tím se vyrovná tlak vzduchu v uších.
4) Před ponorem / šnorchlováním noste masku volně kolem krku, abyste předešli její ztrátě. Dejte pozor, abyste se maskou nikde nezachytili, mohli byste se přitěrkrtit nebo jinak poranit. Z tohoto důvodu si masku vždy těsně před ponorem / šnorchlováním nasaďte.
5) Při sundávání masky dejte pozor, aby se vám nezachytily do spon vlasy. To by mohlo vést k bolestivým potížím, jako je např. vytržení vlasů. Chcete-li tomuto problému zabránit, použijte ochranu spony SCUBAPRO (č. dílu 24.105.000).

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po každém ponoru masku důkladně opláchněte čistou sladkou vodou. Nechte ji oschnout na suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Po důkladném oschnutí uložte masku do přepravní krabičky (v závislosti na modelu).

Pozor: jakýkoli kontakt čeřeníku/lícnice vyrobené z průhledného silikonu s černými gumovými předměty může způsobit jeho zhnědnutí.

★ Naše masky jsou vyrobeny z netoxických materiálů bez použití ftalátů a vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

LHŮTA POUŽITÍ

Životnost / dobu používání tohoto výrobku nelze obecně definovat. Ovlivňují je totiž různé faktory, jako jsou podmínky skladování, úroveň péče, četnost a oblast použití. Extrémní podmínky mohou vést k nadměrnému poškození, jež může mít za následek, že výrobek již nebude k použití vhodný. Faktory, jako je agresivní prostředí, ostré hrany, extrémní teploty nebo působení chemikálií, mohou výrobek poškodit natolik, že již nebude možné ho opravit. V následujících případech by výrobek již neměl být používán a měl by být zničen:

- Poškození materiálu nebo součástí, které – v závislosti na modelu – nelze vyměnit a které jsou důležité pro bezpečnost, jako např. prasklnutí zorníku či prořízntutí silikonového rámečku.
- Nadměrné vystavování materiálu účinkům slunečního záření nebo těžkým předmětům, které způsobí zdeformování materiálu.
- Pokud se výrobek již nezdá být obecně bezpečný a spolehlivý.
- Pokud již výrobek nesplňuje technické normy (např. změny právních předpisů, bezpečnostní pokyny, technické požadavky nebo kompatibilita s jinými výrobky).
- Není-li známa historie výrobku a jeho předchozí způsob používání.
- Pokud již neexistuje označení výrobku nebo ho již nelze přečíst.

LIKVIDACE:

Když nastane čas na výměnu masky za novou masku SCUBAPRO, zlikvidujte starou masku v souladu s místními předpisy.

ZDROJ NOREM

EN16805:2015
Zdroj požadavků
www.europa.eu

PRO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

https://www.scubapro.eu/manuals

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCE
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg GERMANY

ČEŠTINA MASKA

Pozor: dříve než začnete tuto masku používat, prostudujte si pozorně následující upozornění.

Tato příručka je publikována v souladu s požadavky nařízení 2016/425 týkající se osobních ochranných prostředků (Kategorie I) dle EN 16805:2015. Výrobky popsané v této příručce jsou vyrobeny v souladu se specifikacemi stanovenými společností SCUBAPRO.

BEZPEČNOSTNÍ A TECHNICKÁ KRITÉRIA

Při používání této masky byste měli dodržovat doporučení pro rekreační potápění vydaná schválenou tréninkovou organizací.

1) Bezpečné používání této masky vyžaduje, abyste si prostudovali, pochopili a dodržovali podmínky a pokyny uvedené v této příručce.
2) Tato maska se smí používat pouze tak, jak je uvedeno v této instruktážní příručce.
3) Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat, zda je maska v dobrém stavu a nevykazuje známky poškození či závad.
4) Pro účely údržby a servisu používejte pouze originální náhradní díly.

Majitel nebo uživatel této masky odpovídá za její bezpečné používání a je osobně zodpovědný v případě, že nebyly dodrženy pokyny uvedené v této příručce týkající se správné údržby či opravy a používání originálních náhradních dílů nebo v případě, že maska nebyla použita způsobem, jak bylo výrobcem zamýšleno.

VLASTNOSTI:

Níže jsou popsány hlavní vlastnosti dobré masky:

a) Optimální přilehavost: maska na obličeji (nenasazená na hlavu) musí při nadechnutí nosem pohodlně přilehat, pokud nemáte vousy nebo knírek.
b) Viditelnost: maximální zorné pole.
c) Nízký objem vnitřního vzduchu: skla zorníku musí být co nejblíže očím, aniž by tlačila na obličej.
d) Snadné vyrovnávání: musí na ni být dostatek místa pro prsty (i v rukavicích), aby bylo možné stisknout nos.

Všechny masky SCUBAPRO mají vyváženou kombinaci výše uvedených vlastností a charakteristik a navíc jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů. Zároveň mají i další funkce pro ještě snazší používání a pohodlí.

PŘEDPONOROVÁ KONTROLA:

Všechny součásti masky je nutné zkontrolovat a ověřit, zda jsou v perfektním stavu. To zahrnuje kontrolu řemínku, spony, silikonové lícnice a zorníku masky. Pokud některá z následujících zkoušek bude mít negativní výsledek, odneste prosím masku autorizovanému prodejci SCUBAPRO.

- Lícnice: před každým ponorem proveďte test těsnosti masky. K tomu přitlačte jednou rukou masku na obličej a vdechováním nosem vytvořte podtlak. Maska by měla při nádechu a zadržení dechu zůstat vlivem podtlaku „přisátá" na obličeji. Výsledek mohou ovlivnit vlasy, vousy či chlupy na obličeji.
- Řemínek masky: před každým ponorem zatáhněte za řemínek silou přibl. 3 kg a zkontrolujte, zda je v pořádku.
- Spony: před každým ponorem zkontrolujte, zda jsou spony v pořádku tím, že vyzkoušíte jejich nastavení v obou směrech.
- Vizuálně zkontrolujte masku a ujistěte se, že nevykazuje žádné známky poškození rámečku, skla či jiných součástí.

POUŽÍVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ

Neskákejte do vody s nasazenou maskou hlavou nebo obličejem napřed. Při vstupu do vody zakryjte zornik masky rukou a přidržte si masku na obličeji.

Dbejte, abyste s maskou, ať už s nasazenou nebo nenasazenou, neuhodili o žádný ostrý předmět: silný náraz může způsobit prasknutí zorníku a následné poranění uživatele.

1) Pokud se zornik zamlžuje, aplikujte na jeho vnitřní povrch protimlžicí přípravek SCUBAPRO a následně masku důkladně opláchněte ve vodě (je-li maska nová, opakujte tento postup třikrát). Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí přípravky, jako jsou např. alkohol. Vždy namísto toho používejte pouze tekutá mýdla.
2) Barotrauma masky:
   Při potápění se zadrženým dechem se v hloubce vyšší než 2 metry (6 stop) maska „přisaje" na obličej. Chcete-li tomu zabránit, stačí pouze vydechnout nosem.
3) Barotrauma uší:
   Abyste předešli tomuto nebezpečí, stiskněte nos prsty a vyfoukněte nosem. Tím se vyrovná tlak vzduchu v uších.
4) Před ponorem / šnorchlováním noste masku volně kolem krku, abyste předešli její ztrátě. Dejte pozor, abyste se maskou nikde nezachytili, mohli byste se přitěrkrtit nebo jinak poranit. Z tohoto důvodu si masku vždy těsně před ponorem / šnorchlováním nasaďte.
5) Při sundávání masky dejte pozor, aby se vám nezachytily do spon vlasy. To by mohlo vést k bolestivým potížím, jako je např. vytržení vlasů. Chcete-li tomuto problému zabránit, použijte ochranu spony SCUBAPRO (č. dílu 24.105.000).

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po každém ponoru masku důkladně opláchněte čistou sladkou vodou. Nechte ji oschnout na suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. Po důkladném oschnutí uložte masku do přepravní krabičky (v závislosti na modelu).

Pozor: jakýkoli kontakt řeníku/lícnice vyrobené z průhledného silikonu s černými gumovými předměty může způsobit jeho zhnědnutí.

★ Naše masky jsou vyrobeny z netoxických materiálů bez použití ftalátů a vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním standardům.

LHŮTA POUŽITÍ

Životnost / dobu používání tohoto výrobku nelze obecně definovat. Ovlivňují je totiž různé faktory, jako jsou podmínky skladování, úroveň péče, četnost a oblast použití. Extrémní podmínky mohou vést k nadměrnému poškození, jež může mít za následek, že výrobek již nebude k použití vhodný. Faktory, jako je agresivní prostředí, ostré hrany, extrémní teploty nebo působení chemikálií, mohou výrobek poškodit natolik, že již nebude možné ho opravit. V následujících případech by výrobek již neměl být používán a měl by být zničen:

- Poškození materiálu nebo součástí, které – v závislosti na modelu – nelze vyměnit a které jsou důležité pro bezpečnost, jako např. prasklnutí zorníku či prořízntutí silikonového rámečku.
- Nadměrné vystavování materiálu účinkům slunečního záření nebo těžkým předmětům, které způsobí zdeformování materiálu.
- Pokud se výrobek již nezdá být obecně bezpečný a spolehlivý.
- Pokud již výrobek nesplňuje technické normy (např. změny právních předpisů, bezpečnostní pokyny, technické požadavky nebo kompatibilita s jinými výrobky).
- Není-li známa historie výrobku a jeho předchozí způsob používání.
- Pokud již neexistuje označení výrobku nebo ho již nelze přečíst.

LIKVIDACE:

Když nastane čas na výměnu masky za novou masku SCUBAPRO, zlikvidujte starou masku v souladu s místními předpisy.

ZDROJ NOREM

EN16805:2015
Zdroj požadavků
www.europa.eu

PRO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

https://www.scubapro.eu/manuals

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCIE
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg NĚMECKO

DANSK MASKE

OBS: Før du bruger denne maske, skal du læse følgende bemærkninger nøje.

Denne vejledning er offentliggjort i overensstemmelse med PV-kravet 2016/425 (kategori I) i henhold til standarden EN16805:2015. Produkterne, der er beskrevet i denne vejledning, er fremstillet efter specifikationerne, der er foreskrevet af SCUBAPRO.

SIKKERHEDSMÆSSIGE OG TEKNISKE BETRAGTNINGER

Når du bruger denne maske, skal du følge anbefalingerne vedrørende fritidsdykning, som er angivet af en godkendt træningsorganisation.

1) Sikker brug af denne maske kræver, at du læser, forstår og overholder betingelserne og instruktionerne i denne vejledning.
2) Masken må kun bruges som anført i denne brugervejledning.
3) Brugeren skal jævnligt kontrollere, at masken er i god stand og uden defekter.
4) Der må kun bruges originale reservedele til vedligeholdelse og service.

Ejeren eller brugeren af denne maske er ansvarlig for sikker brug af den og er personligt ansvarlig, når betingelserne i denne vejledning ikke følges, hvis masken vedligeholdes eller repareres forkert med andet end originale reservedele, eller hvis masken ikke bruges som oprindeligt tilsigtet.

EGENSKABER

De vigtigste egenskaber ved en god maske er vist nedenfor i den rigtige rækkefølge:

a) Tilpasning: masken på dit ansigt skal, uden rem, sidde tæt, bare ved at indånde gennem næsen, medmindre du har skæg eller overskæg.
b) Udsyn: maksimalt synsfelt.
c) Lav volumen: briller under masken så tæt på dine øjne som muligt uden at skade dit ansigt.
d) Nem trykudligning: der skal være plads nok til, at fingrene, selv med handsker, kan klemme om næsen.

Alle SCUBAPRO-masker har en balance af ovenstående funktioner plus materialer i topkvalitet og ekstra funktioner som sikrer let brug og komfort

GENNEMGANG INDEN DYK

Alle dele af masken skal kontrolleres for at være sikker på, at den er i perfekt funktionsdygtig tilstand. Dette inkluderer stroppen, spænder, silikonekanter og glaslinser. Hvis en af følgende tests giver et negativt resultat, skal du tage masken til en autoriseret SCUBAPRO-forhandler.

- Silikonekant: Før hvert dyk skal du udføre en lækagetest af masken ved at trykke masken mod dit ansigt med en hånd og skabe undertryk ved at indånde gennem næsen. Masken skal forblive på dit ansigt, når du indånder og holder vejret, og derved skaber et vakuum og sug. Hoved- og ansigtshår kan påvirke resultatet.
- Maskestrop: før hvert dyk skal du trække i stroppen med kraft på ca. 3 kilo for at kontrollere, om stroppen er i orden.
- Spænder: Før hvert dyk skal du kontrollere, om spænderne fungerer korrekt ved at justere dem frem og tilbage.
- Foretag en visuel inspektion af masken for at sikre rammen, glasset eller andre dele af masken ikke er beskadigede.

BRUG

⚠ ADVARSEL

Spring ikke på hoved eller med ansigt først i vandet. Når du går i vandet, skal du dække maskeglasset med hånden og holde masken på plads.

Tab ikke masken ned på skarpe genstande og undgå at den støder mod skarpe genstande, mens du har den på: det kraftige stød kan slå linserne i stykker og skade brugeren.

1) Hvis linserne begynder at dugge, skal du komme SCUBAPRO antidug-opløsningen på indersiden af dem og derefter skylle masken grundigt i vandet (gentag denne handling tre gange, hvis masken er ny). Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler såsom alkohol osv.. Brug kun flydende sæbe, hvis det er nødvendigt.
2) Maske klemmer:
   Ved en dybde på over 2 meter, ved fridykning, presser trykket pga. dybden masken mod dit ansigt: for at lette trykket skal du blot ånde ud gennem næsen.
3) Trykken for øre:
   For at forhindre dette farlige fænomen skal du klemme næsen sammen med fingrene og puste ud igennem den for at sende lufttryk inde i trommehinden.
4) For ikke at miste masken før du dykker eller snorkler, skal du bære den løst omkring din hals. Vær forsigtig med ikke at blive fanget i noget for at undgå kvælning og personskade. Kom derfor masken på lige før dykning/snorkling.
5) Når du tager masken af, skal du sørge for, at dit hår ikke sidder fast i spænderne. Dette kan føre til smertefulde problemer såsom at trække hår ud. Brug SCUBAPRO spændebeskyttelsen (varenummer 24.105.000) for at undgå dette.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Skyl masken grundigt med ferskvand efter hvert dyk. Lad den tørre kaligt sted væk fra direkte sollys. Når masken er helt tør, skal du opbevare den i transportkassen (afhængigt af maskemodellen)

OBS: enhver kontakt med den gennemsigtige silikonekant/strop med sorte gummigenstande kan gøre dem brune.

★ Vores masker er fremstillet med ftalatfrie, ikke-giftige materialer og overholder strenge sikkerhedsstandarder.

BRUGSTID

Det er ikke muligt at sige noget generelt om dette produkts levetid/brugstid. Forskellige faktorer som opbevaring, vedligeholdelse, anvendelse og hvor ofte det bruges spiller alle ind ift. levetid/brugstid. Anvendelse under ekstreme forhold kan føre til ekstraordinært slid eller skader, så produktet ikke længere er brugbart. Faktorer som et aggressivt brugsmiljø, skarpe kanter, ekstreme temperaturer eller udsættelse for kemikalier kan beskadige produktet så meget, at det ikke kan repareres. Under følgende omstændigheder bør man stoppe med at bruge produktet og i stedet destruere det:

- Skader på materialet eller de dele som, afhængigt af modellen, ikke kan udskiftes, og som er afgørende for sikkerheden, fx B. silikonestativet eller glassene (revner, hak eller andet)
- Overdreven eksponering af materialet for permanent sollys, eller hvis tunge genstande bøjer materialet
- Når produktet ikke længere fremstår som generelt sikkert og pålideligt
- Når produktet ikke længere opfylder de tekniske standarder (fx ændringer i lovkrav, sikkerhedsregler, tekniske krav eller manglende kompatibilitet med andre produkter)
- Når produktets historik og tidligere anvendelse er ukendt.
- Når mærkningen på produktet ikke længere findes eller ikke længere er læsbar.

BORTSKAFFELSE:

Når dagen endelig kommer, hvor du skal udskifte din maske med en ny SCUBAPRO-maske, skal du bortskaffe den gamle maske i overensstemmelse med lokale regler og love.

KILDE TIL STANDARDER

EN16805:2015
Kilde til krav
www.europa.eu

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

https://www.scubapro.eu/manuals

AUTORISERET REPRÆSENTANT:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCE
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg GERMANY

DEUTSCH MASKEN

Achtung: Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch der Maske sorgfältig.

Diese Bedienungsanleitung entspricht den Anforderungen der PSA Verordnung 2016/425 (Kategorie I) mit der harmonisierenden Norm EN16805:2015. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte werden nach den Vorgaben von SCUBAPRO hergestellt.

TECHNISCHE KRITERIEN UND SICHERHEIT

Bei der Verwendung dieser Maske müssen Sie die Empfehlungen für Sporttaucher einhalten, die von anerkannten Tauchschulen herausgegeben werden.

1) Zur sicheren Verwendung dieser Maske müssen Sie die Anweisungen dieses Benutzerhandbuchs gelesen und verstanden haben und sich an die darin genannten Bedingungen halten.
2) Die Maske darf nur so verwendet werden, wie es im Benutzerhandbuch beschrieben ist.
3) Der Benutzer muss regelmäßig prüfen, dass sich die Maske in tadellosem, einwandfrei funktionierendem Zustand befindet.
4) Verwenden Sie zur Wartung und Instandhaltung nur Originalersatzteile.

Der Besitzer oder der Benutzer der Maske ist für die sichere Verwendung verantwortlich und haftbar, wenn die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Bedingungen nicht eingehalten werden, wenn die Maske nicht sachgemäß instand gehalten oder repariert wird oder wenn die Maske für einen anderen als den ursprünglich vorgesehenen Zweck verwendet wurde.

EIGENSCHAFTEN:

Folgende Eigenschaften zeichnen eine gute Tauchmaske aus:

a) Optimale Passform: Die Maske sollte, auch bei nicht umgelegten Maskenband, auf dem Gesicht bleiben, wenn Sie einatmen, vorausgesetzt Sie tragen keinen Bart.
b) Sichtfeld: Maximaler Blickwinkel für optimale Sicht.
c) Geringes Innenvolumen: Die Sichtscheibe sollte so nahe wie möglich vor Ihren Augen sein, ohne Druckstellen zu verursachen.
d) Leichter Druckausgleich: Es muss, auch beim Tragen dicker Handschuhe, genug Platz für die Finger vorhanden sein um in die Nase zu kneifen.

Alle SCUBAPRO-Masken verfügen über eine ausgewogene Kombination der oben genannten Funktionen, bestehen aus hochwertigen Materialien und weisen zusätzliche Funktionen für eine einfache Handhabung und Komfort auf.

PRÜFUNG VOR DEM TAUCHGANG

Alle Teile der Maske müssen auf ihren einwandfreien Zustand geprüft werden. Dies umfasst Maskenband, Schnallen, Maskenkörper und Maskenglas. Bitte bringen Sie die Maske zu einem autorisierten SCUBAPRO Fachhändler, falls einer der folgenden Tests negativ ausfallen sollte.

- Maskenkörper: Vor jedem Tauchgang sollten Sie eine Dichtheitsprüfung der Maske vornehmen, indem Sie die Maske mit einer Hand auf Ihr Gesicht drücken und durch das Einatmen durch die Nase einen Unterdruck erzeugen. Die Maske sollte auf Ihrem Gesicht haften bleiben, wenn Sie durch das Einatmen und das Anhalten des Atems ein Vakuum und eine Saugkraft erzeugen. Kopf- und Körperhaare können das Resultat beeinflussen.
- Maskenband: Vor jedem Tauchgang sollten Sie mit einer Kraft von ungefähr 3 kg am Maskenband ziehen, um zu prüfen, ob das Band in Ordnung ist.
- Schnallen: Prüfen Sie vor jedem Tauchgang, ob die Schnallen einwandfrei funktionieren, indem Sie diese vor- und zurückstellen.
- Führen Sie eine visuelle Inspektion der Maske durch, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen am Maskenkörper, an der Sichtscheibe oder an anderen Maskenteilen vorliegen.

GEBRAUCH

⚠ ACHTUNG

Springen Sie nicht mit dem Kopf oder Gesicht voraus ins Wasser. Decken Sie das Maskenglas mit Ihrer Hand ab und halten Sie die Maske in Ihrer Position, wenn Sie sich ins Wasser begeben.

Lassen Sie die Maske nicht gegen scharfe Gegenstände fallen und vermeiden Sie auch beim Tragen eine Aufprall auf scharfen Gegenständen: Der starke Aufprall kann zum Bruch der Linsen führen und den Benutzer verletzen.

1) Wenn das Maskenglas zu beschlagen beginnt, verwenden Sie die SCUBAPRO Antifog Lösung auf der Innenseite des Maskenglases und reinigen Sie das Glas danach sorgfältig mit klarem Wasser (wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, wenn die Maske neu ist). Benutzen Sie niemals Reiniger oder Lösungen wie Alkohol, sondern, wenn erforderlich, nur flüssige Seife.
2) Barotrauma der Maske: Bei einer Freitauchtiefe von mehr als 2 Metern wird die Maske durch den steigenden Umgebungsdruck gegen Ihr Gesicht gepresst. Atmen Sie daher durch die Nase aus, um dies zu verhindern.
3) Barotrauma des Trommelfells:
   Um eine Überdehnung des Trommelfells zu vermeiden, halten Sie sich mit den Fingern die Nase zu und atmen Sie dann vorsichtig aus Dadurch wird Luft im Umgebungsdruck an die Innenseite des Trommelfells gepresst und der entstandene Druckunterschied ausgeglichen.
4) Um die Maske vor dem Tauch/- Schnorchel Gang nicht zu verlieren, tragen Sie diese locker um den Hals. Achten Sie darauf das Sie nirgendwo hängen bleiben, um Strangulation und Verletzungen zu vermeiden. Ziehen Sie deshalb die Maske erst unmittelbar vor dem Tauch/- Schnorchel Gang auf.
5) Achten Sie beim Ausziehen der Maske darauf, dass die Haare nicht in den Schnallen verwickelt sind. Dieses kann zu schmerzhaften Problemen wie Haare ausreißen führen. Nutzen Sie den SCUBAPRO Schnallenschutz (P/N 24.105.000) um dieses zu vermeiden.

Die Verwendung der Schnallen-Versionen können Sie in den vorstehenden Abbildungen sehen. Unserer Masken sind aus phthalatfreien, nicht toxischen Werkstoffen gefertigt und erfüllen strenge Sicherheitsstandards.

PFLEGE UND LAGERUNG

Spülen Sie Ihre Maske nach jedem Tauchgang sorgfältig in klarem Süßwasser. Lassen Sie die Maske an einem gut durchlüfteten Ort und nicht in der prallen Sonne trocknen. Wenn die Maske vollständig getrocknet ist, lagern Sie diese in der Transportbox (je nach Maskenmodell)

Achtung: Jeder Kontakt von klarem Silikon (Maskenkörper und -band) mit Gegenständen aus schwarzem Gummi kann zu Verfärbungen des Silikonmaterials führen.

★ Unserer Masken sind aus phthalatfreien, nicht toxischen Werkstoffen gefertigt und erfüllen strenge Sicherheitsstandards.

LEBENSDAUER:

Die Lebensdauer dieses Produkts kann nicht allgemein festgelegt werden. Es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Lagerungsbedingungen, die Art der Pflege, die Häufigkeit der Verwendung und das Anwendungsgebiet haben alle einen Einfluss auf die Lebensdauer. Die Verwendung unter extremen Bedingungen kann zu übermäßiger Beschädigung führen, durch die das Produkt nicht mehr verwendbar ist. Faktoren, wie eine aggressive Umgebung, scharfe Kanten, extreme Temperaturen oder der Kontakt mit Chemikalien können das Produkt derart beschädigen, dass es nicht mehr repariert werden kann. Unter den folgenden Umständen darf das Produkt nicht mehr verwendet werden und muss zerstört werden:

- Schäden am Material oder Teilen die je nach Modell nicht ausgetauscht werden können, die für die Sicherheit ausschlaggebend sind, z. B. der Silikonrahmen oder die Gläser (Risse, Schritte oder anderes)
- Übermäßige Belastung des Materials durch permanente Sonneneinstrahlung oder wenn schwere Gegenstände die Materialien verbiegen
- Wenn das Produkt im Allgemeinen als nicht sicher und zuverlässig erscheint
- Wenn das Produkt die technischen Standards nicht mehr erfüllt (z. B. durch geänderte gesetzliche Vorschriften, Sicherheitsrichtlinien)
- Wenn die Vorgeschichte des Produkts und dessen vorherige Nutzung unbekannt sind

ENTSORGUNG:

Wenn schließlich der Tag kommt, an dem Sie Ihre Maske durch eine neuen SCUBAPRO Maske ersetzen müssen, entsorgen Sie die alte Maske in Übereinstimmung mit den ortsspezifischen Vorschriften und Gesetzen.

QUELLENNACHWEIS STANDARDS

EN16805:2015
Quellennachweis
www.europa.eu

FÜR DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

https://www.scubapro.eu/manuals

AUTORISIERTE VERTRETER

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S. FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCE
JOHNSON OUTDOORS ALLEMAGNE
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg GERMANY

ESPAÑOL MÁSCARA

Atención: antes de utilizar esta máscara lea atentamente las siguientes notas.

Este manual se publica de conformidad con el requisito 2016/425 (Categoría I) en materia de EPI y en virtud de la normativa EN16805:2015. Los productos descritos en este manual están fabricados siguiendo las especificaciones prescritas por SCUBAPRO.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD

Cuando utilice esta máscara, debe seguir las recomendaciones para buceo recreativo proporcionadas por una organización de formación reconocida.

1) Para utilizar esta máscara con seguridad, debe leer, comprender y respetar las condiciones e instrucciones de este manual.
2) Esta máscara solo se debe utilizar siguiendo las disposiciones de este manual de instrucciones.
3) El usuario debe comprobar con regularidad que la máscara esté en buen estado y no presente defectos.
4) Utilice únicamente piezas de recambio originales para las tareas de mantenimiento y reparación.

El propietario o usuario de la máscara debe garantizar su uso seguro y será responsable personalmente del incumplimiento de las condiciones de este manual, del mal mantenimiento y reparación de la máscara con piezas no originales o del uso indebido de la misma.

CARACTERÍSTICAS

A continuación se enumeran las funciones principales de una buena máscara en el orden correcto:

a) Ajuste: la máscara debe quedar bien ajustada sobre su rostro sin las correas, solo inhalando por la nariz, a menos que tenga barba o bigote.
b) Visibilidad: máximo campo de visión.
c) Volumen reducido: cristales internos lo más cerca posible de los ojos, sin dañar el rostro.
d) Compensación sencilla: debe haber el espacio suficiente para apretar la nariz con los dedos, incluso con guantes.

Todas las máscaras de SCUBAPRO tienen una combinación equilibrada de las características arriba descritas, además de materiales de máxima calidad y funciones adicionales para facilitar su uso y aumentar su comodidad.

COMPROBACIONES PREVIAS A LA INMERSIÓN

Es necesario comprobar el perfecto estado de funcionamiento de todos los componentes de la máscara. Esto incluye la correa, las

NEDERLANDS MASKER

Let op! Lees onderstaand goed door voordat u het masker in gebruik neemt.

Deze handleiding is gepubliceerd in overeenstemming met Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (Categorie I) en Europese norm 16805:2015. De producten die in deze handleiding worden beschreven, zijn geproduceerd volgens de specificaties van SCUBAPRO.

AANDACHTSPUNTEN TEN AANZIEN VAN VEILIGHEID EN TECHNIEK

Bij gebruik van dit masker moeten de aanbevelingen voor recreatief duiken van een erkende opleidingsorganisatie worden opgevolgd.

1) Om dit masker veilig te kunnen gebruiken moet u de voorwaarden en aanwijzingen in deze handleiding lezen, begrijpen en naleven.
2) Dit masker mag uitsluitend worden gebruikt zoals staat aangegeven in deze handleiding.
3) De gebruiker moet regelmatig controleren of het masker in goede staat is en geen defecten vertoont.
4) Gebruik voor onderhoud en reparatie uitsluitend originele onderdelen.

De eigenaar of gebruiker van dit masker is verantwoordelijk voor veilig gebruik en is persoonlijk aansprakelijk wanneer de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, het masker onjuist wordt onderhouden of wordt gerepareerd met niet-originele onderdelen of het masker niet wordt gebruikt voor het oorspronkelijk beoogde doel.

KENMERKEN

De belangrijkste kenmerken van een goed masker zijn in deze volgorde:

a) Pasvorm: het masker moet - zonder de band over het hoofd te trekken - goed op het gezicht blijven zitten wanneer u door de neus inademt, tenzij u een baard of snor heeft.
b) Zicht: maximaal gezichtsveld.
c) Klein volume: de glazen zitten zo dicht mogelijk bij de ogen zonder dat u er last van hebt.
d) Eenvoudig klaren: er moet voldoende ruimte zijn voor de vingers, ook met handschoenen aan, zodat u de neus kunt dichtknijpen.

Elk masker van SCUBAPRO is een gebalanceerde combinatie van bovenstaande kenmerken, materialen van topkwaliteit en andere eigenschappen die het gebruiksgemak en comfort ten goede komen

CONTROLE VÓÓR DE DUIK:

Controleer of alle delen van het masker in goede staat zijn. Hieronder vallen de maskerband, de gespen en de glazen. Als uit de volgende controles blijkt dat er iets niet in orde is, gaat u dan met het masker terug naar een Authorized SCUBAPRO Dealer.

- Maskerrand: doe vóór elke duik een lektest. Druk het masker met één hand tegen uw gezicht en adem door de neus in om onderdruk te creëren. Het masker moet uw gezicht blijven zitten terwijl u de adem vasthoudt. Let op dat er geen haar of gezichtsbeharing onder de maskerrand zit.
- Maskerband: controleer de band voor elke duik door er met een kracht van ongeveer 3 kg aan te trekken.
- Gespen: controleer voor elke duik of de gespen functioneren, door de band langer en korter te maken.
- Voer een visuele inspectie uit ter controle of het frame, glas of andere onderdelen van het masker niet beschadigd zijn.

GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

Zorg dat u niet eerst met uw hoofd of gelaat het water raakt. Wanneer u het water in gaat, legt u uw hand over het maskerversteer om het masker op zijn plaats te houden.

Laat het masker niet vallen op scherpe objecten en stoot er niet mee tegen scherpe objecten terwijl u het masker op heeft: door de klap kan het glas breken en kan de gebruiker gewond raken.

1) Als het glas beslaat, gebruik dan aan de binnenzijde het anticondensmiddel van SCUBAPRO en spoel het masker daarna goed af in het water (doe dit driemaal als het masker nieuw is). Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen zoals alcohol, enz., maar indien nodig alleen vloeibare zeep.
2) Maskersqueeze:
   Komt u bij het freediven dieper dan 2 meter, dan wordt het masker tegen het gelaat aan gedrukt. Om dat te voorkomen hoeft u alleen maar door uw neus uit te ademen.
3) Oorsqueeze:
   Om deze gevaarlijke toestand te voorkomen knijpt u de neus met de vingers dicht en blaast u erdoor uit. Zo wordt er luchtdruk opgebouwd aan de binnenzijde van het trommelvlies.
4) Draag het masker losjes om uw nek zodat u het niet verliest voordat u gaat duiken/snorkelen. Let op dat u nergens aan blijft haken en daardoor verstikt wordt of verwonding oploopt. Doe het masker dan ook pas vlak voor het duiken/snorkelen om uw nek.
5) Let op dat er geen haar tussen de gespen zit wanneer u het masker afzet. Dat kan pijnlijke problemen opleveren, bijvoorbeeld omdat een pluk haar uit uw hoofd wordt getrokken. Met de SCUBAPRO gespbescherming (art. 24.105.000) kunt u dit voorkomen.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Spoel het masker na elke duik met zoet water. Laat het op een koele plaats - uit de zon - drogen. Zodra het masker droog is, bergt u het op in de maskerbox (afhankelijk van het model).

Let op! Wanneer de transparante siliconen maskerrand/band in aanraking komt met zwart rubber, kan het silicone bruin verkleuren.

★ Onze maskers worden gefabriceerd met ftalaatvrije, niet-giftige materialen en voldoen aan strenge veiligheidsnormen.

GEBRUIKSPERIODE

Hoe lang dit product meegaat, valt niet in het algemeen te zeggen. Diverse factoren, zoals de omstandigheden waaronder het wordt opgeborgen, de mate van zorg, hoe vaak en hoe het wordt gebruikt, zijn hierop van invloed. Wanneer het product onder extreme omstandigheden wordt gebruikt, kan dit dermate veel schade tot gevolg hebben dat het product niet langer gebruikt kan worden. Door factoren zoals een agressieve omgeving, scherpe randen, extreme temperaturen of blootstelling aan chemicaliën kan het product onherstelbaar beschadigd raken. Onder de volgende omstandigheden mag het product niet langer gebruikt worden en moet het worden vernietigd:

- Schade aan het materiaal of onderdelen die afhankelijk van het model niet kunnen worden vervangen en die van groot belang zijn voor de veiligheid, zoals het siliconen frame of de glazen (barsten, scheurtjes, enz.).
- Overmatige blootstelling van het materiaal aan de zon of verbuiging van het materiaal als gevolg van zware voorwerpen.
- Het product lijkt niet langer veilig en betrouwbaar in het algemeen.
- Het product voldoet niet langer aan de technische normen (zoals wijziging van wettelijke bepalingen, veiligheidsrichtlijnen, technische vereisten of incompatibiliteit met andere producten).
- Er is niets bekend over het verleden en eerder gebruik van het product.
- Het etiket/label van het product is niet meer aanwezig of is niet meer leesbaar.

VERWIJDERING

Wanneer uiteindelijk de dag aanbreekt dat u het masker moet vervangen door een nieuw SCUBAPRO masker, verwijdert u het oude masker in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

BRON VAN NORMEN

EN16805:2015
Bron van vereisten
www.europa.eu

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

https://www.scubapro.com/manuals

ERKENDE VERTEGENWOORDIGER:

SCUBAPRO AZIË-PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONGKONG
SCUBAPRO AUSTRALIË
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIË
SCUBAPRO V.S. & LATIJNS-AMERIKA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 V.S.
SCUBAPRO S.A.S FRANKRIJK
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANKRIJK
JOHNSON OUTDOORS DUITSLAND
Bremer Straße 4, 90451 Neurenberg DUITSLAND

POLSKI MASKA

Uwaga: Przed użyciem maski proszę uważnie przeczytać poniższe uwagi.

Instrukcja ta została opublikowana w oparciu o wymogi PPE 2016/425 (Kategoria I) zgodnie z normą EN16805:2015 Produkty opisane w tej instrukcji są produkowane zgodnie ze specyfikacjami SCUBAPRO.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA I KWESTIE TECHNICZNE

Używając maski należy postępować zgodnie z zaleceniami autoryzowanej organizacji szkoleniowej dotyczącymi nurkowania rekreacyjnego.

1) Aby móc używać maski w sposób bezpieczny, należy przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z warunkami i zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
2) Tej maski można używać wyłącznie w sposób określony w tej instrukcji.
3) Użytkownik musi regularnie sprawdzać, czy maska jest w dobrym stanie i nie ma wad.
4) Do konserwacji i serwisowania używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Właściciel albo użytkownik maski jest odpowiedzialny za jej bezpieczne użytkowanie i ponosi odpowiedzialność osobistą w przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w tej instrukcji, niewłaściwej konserwacji maski, naprawy maski za pomocą części zamiennych innych niż oryginalne albo używania maski w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

CECHY PRODUKTU

Poniżej można znaleźć główne cechy dobrej maski wymienione we właściwej kolejności:

a) Dopasowanie: maska musi ściśle przylegać do twarzy bez używania paska podczas wdychania powietrza przez nos, chyba że użytkownik nosi brodę albo wąsy.
b) Widoczność: maksymalne pole widzenia.
c) Mała objętość: wewnętrze okulary można umieścić jak najbliżej oczu bez uszkadzania twarzy.
d) Łatwe wyrównywanie ciśnienia: musi być wystarczająco dużo miejsca, aby móc ścisnąć nos palcami, nawet w rękawicach.

Wszystkie maski SCUBAPRO posiadają zrównoważone połączenie wszystkich powyższych cech, a dodatkowo są wykonane z najwyższej jakości materiałów i oferują dodatkowe funkcje zapewniające łatwość i komfort użytkowania

TEST PRZED NURKOWANIEM

Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy maski są w doskonałym stanie. Obejmuje to kontrolę paska, zapięć, kołnierza uszczelniającego i soczewek. Jeśli wynik dla którejkolwiek części będzie negatywny, należy zanieść maskę do autoryzowanego sprzedawcy SCUBAPRO.

– Kołnierz uszczelniający: przed każdym nurkowaniem należy wykonać test szczelności maski, przyciskając maskę do twarzy jedną ręką i wytwarzając podciśnienie poprzez wykonanie wdechu nosem. Maska powinna pozostać na twarzy podczas wdechu i wstrzymania powietrza dzięki oddziaływaniu podciśnienia i siły ssącej. Na wynik testu mogą mieć wpływ włosy i zarost na twarzy.
– Pasek maski: przed każdym nurkowaniem należy pociągnąć za pasek z siłą około trzech kilogramów, aby sprawdzić, czy pasek jest w porządku.
– Klamry: przed każdym nurkowaniem należy sprawdzić, czy klamry działają prawidłowo, zaciągając je i luzując.
– Przeprowadź oględziny maski, aby upewnić się, że ramka, szyba ani żadna inna część maski nie jest uszkodzona.

ZASTOSOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wskakiwać do wody na głowę lub twarz. Podczas zanurzania przykryć i trzymać przednią część maski ręką.

Należy uważać, by nie upuścić maski na ostre przedmioty oraz unikać kontaktu z takimi przedmiotami mając maskę założoną: przy mocnym uderzeniu może dojść do pęknięcia szkła i spowodowaniu urazu używającego maskę.

1) W przypadku parowania szkieł można nałożyć roztwór przeciwko parowaniu SCUBAPRO na powierzchnię wewnętrzną, a następnie dokładnie wypłukać maskę wodą (powtórzyć tę czynność trzy razy, jeżeli maska jest nowa). Nie wolno stosować rozpuszczalników ani substancji do czyszczenia takich jak alkohol itp., można natomiast ewentualnie użyć mydła w płynie.
2) Ściskanie maski:
   Poniżej 2 m (6 stóp) podczas nurkowania na wstrzymanym oddechu ciśnienie na głębokości przyciska maskę do twarzy: aby tego uniknąć, wystarczy wypuścić powietrze nosem.
3) Ściskanie blony bębenkowej:
   Aby uniknąć tej niebezpiecznej sytuacji, należy zacisnąć nos palcami i wydmuchać powietrze przez nos w celu wyrównania ciśnienia po wewnętrznej stronie blony bębenkowej.
4) Aby nie zgubić maski przed nurkowaniem/snurkowaniem, należy nosić ją spuszczoną luźno wokół szyi. Należy uważać, aby nie zaczepić się o coś, a tym samym uniknąć uduszenia i urazu. Dlatego maskę należy zakładać tuż przed nurkowaniem/snurkowaniem.
5) Zdejmując maskę należy uważać, aby włosy nie zaplątały się w klamry. Może to prowadzić do bolesnych problemów, takich jak wyrywanie włosów. Aby tego uniknąć, należy zastosować osłonkę na klamry SCUBAPRO (P / N 24.105.000).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Dokładnie opłukać maskę słodką wodą po każdym nurkowaniu. Pozostawić ją do wyschnięcia w suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Gdy maska będzie całkowicie sucha, należy przechowywać ją w pudełku transportowym (w zależności od modelu maski)

Uwaga: kontakt kołnierza uszczelniającego z przezroczystego silikonu z elementami z czarnej gumy może spowodować jego ciemnienie.

★ Nasze maski są produkowane z wykorzystaniem niezawierających ftalanów, nietoksycznych materiałów i spełniają surowe normy bezpieczeństwa.

OKRES UŻYTKOWANIA

Nie jest możliwe ogólne określenie czasu użytkowania tego wyrobu. Na długość okresu użytkowania mają wpływ również rozmaite czynniki, takie jak warunki przechowywania, poziom dbałości o sprzęt, częstość użytkowania i obszar zastosowania. Ekstremalne warunki użytkowania mogą prowadzić do nadmiernego uszkodzenia, wobec czego wyrób może przestać być użyteczny do użytku. Czynniki takie jak żrące otoczenie, ostre krawędzie, skrajne temperatury czy narażenie na kontakt z substancjami chemicznymi mogą prowadzić do uszkodzeń wyrobu niepodlegających naprawie. Należy zaprzestać użytkowania produktu i zniszczyć go w następujących przypadkach:

- w przypadku uszkodzenia materiału albo elementów, które w zależności od modelu nie podlegają wymianie i które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, np. fartuch silikonowy albo szkła (pęknięcia, nacięcia i inne);
- w przypadku nadmiernego wystawienia materiału na stałe działanie promieni słonecznych albo wygięcia materiału przez ciężkie przedmioty;
- gdy wyrób nie wydaje się już być bezpieczny i niezawodny;
- gdy wyrób przestaje spełniać normy techniczne (np. na skutek zmian w przepisach prawa, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, wymogów technicznych albo niezgodności z innymi wyrobami);
- gdy nieznana jest historia wyrobu i jego wcześniejsze użytkowanie;
- gdy brak jest oznaczeń wyrobu albo są one nieczytelne.

USUWANIE ODPADÓW:

Gdy nadejdzie dzień wymiany maski na nową maskę SCUBAPRO, należy zutylizować maskę zgodnie z miejscowymi przepisami.

ŹRÓDŁO NORM

EN16805:2015
Źródło wymogów
www.europa.eu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

https://www.scubapro.eu/manuals

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONGKONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCJA
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Norymberga NIEMCY

PORTUGUÊS MÁSCARA

Antes de utilizar esta máscara, leia com atenção as notas abaixo.

Este manual foi publicado de acordo com os requisitos para os EPI 2016/425 (Categoria I) de acordo com a norma EN16805:2015 os equipamentos descritos neste manual são produzidos de acordo com as especificações definidas pela SCUBAPRO.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

Ao utilizar esta máscara, siga as recomendações para o mergulho recreativo, estipuladas para o efeito por uma operadora credenciada.

1) A utilização segura desta máscara implica na leitura, conhecimento e adesão às condições e instruções deste manual.
2) Esta máscara deve ser utilizada somente conforme descrito neste manual de instruções.
3) O utilizador deve verificar regularmente as boas condições desta máscara e se não apresenta defeitos.
4) Utilize somente peças de reposição originais na manutenção e assistência técnica.

O proprietário desta máscara é responsável pelo seu uso seguro e será pessoalmente responsável quando as condições estipuladas neste manual não forem observadas, se a manutenção ou reparação desta máscara for realizada de forma inadequada, utilizando outras peças que não de reposição originais ou se a máscara for utilizada para outros fins que não os originais.

CARACTERÍSTICAS

As principais características de uma máscara são apresentadas a seguir na sequência correta:

a) Colocação: a máscara no seu rosto, sem a correia, deve aderir por si só de forma confortável, inalando somente pelo nariz, a menos que você tenha barba ou bigode.
b) Visibilidade: o campo máximo de visão.
c) Baixo volume: lentes internas, o mais próximo possível dos seus olhos, sem ferir o seu rosto.
d) Fácil compensação: deve haver espaço suficiente para os dedos, mesmo com luvas, para aperta o nariz.

As máscaras da SCUBAPRO dispõem de uma combinação balanceada das características acima, além de materiais de primeira linha e outras funções para um uso o controle fáceis

VERIFICAÇÃO ANTES DO MERGULHO

Todas as partes da máscara devem ser inspecionadas para ver se estão em condições perfeitas de operação. Isto inclui a correia, aba, fivelas e a lente do vidro. Se algum dos testes abaixo apresentar um resultado negativo, leve a sua máscara a um revendedor autorizado SCUBAPRO.

- Teste de aderência: antes de qualquer mergulho, faça um teste para ver se a máscara vaza, pressionando-a contra o seu rosto com uma mão e criando uma pressão interna ao inspirar pelo nariz. A máscara deve manter-se no seu rosto quando respira e segura a respiração, criando um vácuo e sucção. O cabelo e os pelos do rosto podem influenciar o resultado.
- Correia da máscara: antes de cada mergulho, estique a correia com uma força aproximada de 3 kg para verificar a integridade da mesma.
- Fivelas: antes de cada mergulho, verifique se as fivelas funcionam perfeitamente, ajustando-as para um lado e para o outro.
- Faça uma inspeção visual na máscara para se certificar de que não há danos na armação, vidro ou em qualquer outra parte da máscara.

UTILIZAÇÃO

⚠ AVISO

Não mergulhe de cabeça na água ou com o rosto. Quando pular na água, cubra o vidro da máscara com a sua mão, segurando-a no lugar.

Não jogue a máscara contra objetos pontiagudos e evite algum impacto contra objetos pontiagudos durante a utilização: impactos fortes podem quebrar e lente e ferir o utilizador.

1) Se as lentes embaçarem, aplique a solução anti-embaçante da SCUBAPRO (na parte interna, em seguida lave bem a máscara na água (repita esta operação três vezes se a máscara for nova). Jamais utilize solventes ou agentes de limpeza, como álcool, etc., utilize apenas detergente líquido neutro.
2) Aperto da máscara:
   Abaixo de 2 m. (6 pés), em mergulho de apneia, a pressão da profundidade comprime a máscara contra o seu rosto: para evitar este efeito, basta expirar pelo nariz.
3) Compressão do tímpano:
   Para evitar esta ação perigosa, aperte o nariz com os dedos e expire por ele, de maneira a mandar a pressão de ar para dentro do tímpano.
4) Para não perder a máscara antes do mergulho com equipamento / mergulho em apneia, coloque-a folgada em torno do seu pescoço. Tome cuidado para não ficar presa em algum local para evitar o risco de estrangulamento e lesão. Assim, só coloque a máscara quando for fazer o mergulho com equipamento / mergulho em apneia.
5) Ao retirar a máscara, verifique se o cabelo não ficou preso nas fivelas. Pode conduzir a uma situação dolorosa como arrancar o cabelo. Para evitar este problema, utilize a proteção de fivela da SCUBAPRO (P / N 24.105.000).

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Lave bem a sua máscara com água doce após cada mergulho. Guarde em um local fresco, longe da luz solar direta. Quando a máscara estiver completamente seca, guarde-a na caixa de transporte (dependendo do modelo da máscara)

Atenção: o eventual contato da correia/aba de silicone transparente com itens de borracha preta pode ocasionar o seu escurecimento.

★ As nossas máscaras são fabricadas com materiais não-tóxicos, sem ftalato e obedecem às mais rígidas normas de segurança.

VIDA ÚTIL

A vida útil deste equipamento não pode ser definida, de uma forma geral. Diversos fatores, como condições de armazenamento, grau de cuidado, frequência de utilização e o âmbito da aplicação vão influenciar a vida útil do mesmo. As condições extremas de utilização podem levar ao desgaste excessivo, o que pode fazer com que o equipamento não esteja mais apto a ser utilizado. Fatores como um ambiente agressivo, arestas vivas, temperaturas extremas ou a exposição a produtos químicos podem danificar o equipamento sem chance de reparação. Nestas circunstâncias, o equipamento não deve mais ser utilizado e deve ser destruído/descartado:

- Danos nos materiais ou nas partes que, dependendo do modelo, não puderem ser substituídas e que sejam cruciais para a segurança, por exemplo, a armação de silicone ou a lente (trincas, cortes ou outros)
- Exposição excessiva do material à luz direta e permanente do sol ou na eventualidade de objetos pesados deformarem o material
- Quando o equipamento não aparentar mais ser seguro e confiável, de uma forma geral
- Quando o equipamento não atender mais às normas técnicas (por exemplo, alterações nos dispositivos legais, diretrizes sobre segurança, requisitos técnicos ou incompatibilidade com outros equipamentos)
- Quando forem desconhecidos o histórico do equipamento e sua utilização anterior
- Quando o rótulo do equipamento não existir mais ou não estiver mais legível.

DESCARTE:

Quando chegar finalmente o dia de trocar a sua máscara por uma nova máscara SCUBAPRO, descarte a máscara antiga em conformidade com as normas e leis locais.

FONTE DA NORMATIVA

EN16805:2015
Origem dos requisitos
www.europa.eu

PARA VER A DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

https://www.scubapro.eu/manuals

REPRESENTANTE AUTORIZADO:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATIN AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCE
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCE
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg GERMANY

ROMANA VIZOR / MASCA

Atenție: înainte de a utiliza acest vizor va rugăm citiți cu atenție următoarele.

Acest manual este publicat în conformitate cu cerința PPE 2016/425 (Categoria I) și conform cu standardul EN16805: 2015 Produsele descrise în acest manual sunt fabricate respectand specificațiilor prescrise de SCUBAPRO.

CONSIDERAȚII TEHNICE ȘI DE SIGURANȚĂ

Când utilizați acest vizor, trebuie să urmați recomandările pentru scufundări recreationale, așa cum sunt stabilite de către o organizație de pregătire recunoscută.

1) Utilizarea în condiții de siguranță a acestui vizor necesită să citiți, să înțelegeți și să respectați condițiile și instrucțiunile acestui manual.
2) Acest vizor trebuie utilizat doar așa cum este menționat în acest manual de instrucțiuni.
3) Utilizatorul trebuie să verifice în mod regulat dacă acest vizor este în stare bună de funcționare și fără defecte.
4) Pentru reparație și întreținere folosiți numai piese de schimb originale.

Proprietarul sau utilizatorul acestui vizor este responsabil pentru utilizarea sa în condiții de siguranță și răspunde personal atunci când nu sunt respectate condițiile din acest manual, dacă vizorul este întreținut sau reparat în mod necorespunzător, altfel decât cu piese de schimb originale sau dacă vizorul nu este utilizat în scopul pentru care a fost fabricat.

CARACTERISTICI

Principalele caracteristici ale unui vizor bun sunt enumerate mai jos în secvența corespunzătoare:

a) Probarea: puneți vizorul de pe față, fără bareta, trebuie să rămână pe față doar prin inhalare pe nas, cu excepția cazului în care aveți barbă sau mustață.
b) Vizibilitate: câmp vizual maxim.
c) Volum redus: lentilele la interior, cât mai aproape de ochi, fără a vă răni fața.
d) Egalizare ușoară: trebuie să existe suficient spațiu pentru ca degetele sa poată, chiar și cu mănuși, să strângă nasul.

Toate vizoarele SCUBAPRO au o combinație echilibrata a caracteristicilor de mai sus, plus materiale de calitate superioară și funcții suplimentare pentru o utilizare ușoară și confort

VERIFICAREA INAINTE DE SCUFUNDARE

Toate componentele vizorului trebuie verificate pentru a fi în stare perfectă de funcționare. Aceasta include bareta, camasa cu catarame și lentilele. Dacă oricare dintre următoarele verificări are un rezultat negativ, vă rugăm să duceți vizorul la un dealer SCUBAPRO autorizat.

- Camasa: înainte de fiecare scufundare, efectuați un test de etanseitate a vizorului, apăsând vizorul pe față cu o mână, inspirați pe nas pentru a crea vacuum in vizor. Vizorul trebuie să rămână pe față atunci când inspirați și vă țineți respirația, creând vacuum și aspirație. Părul și mustața pot influența rezultatul.
- Bareta vizorului: înainte de fiecare scufundare trageți de bareta cu o forța aprox. de 3 kilograme pentru a verifica dacă bareta este în regulă.
- Cataramе: înainte de fiecare scufundare, verificați dacă cataramele funcționează perfect ajustandu-le înainte și înapoi.
- Efectuați o inspecție vizuală a vizorului pentru a va asigura ca rama, lentilele sau oricare alta componenta nu prezintă deteriorări.

UTILIZARE

⚠ ATENTIE

Nu sari cu capul sau cu fața in jos în apă. Când intrați în apă, acoperiți cu mana lentilele și asigurati vizorul pe fata.

Nu loviți vizorul de obiecte ascuțite, de asemenea cand purtati vizorul evitati impactul cu obiecte ascuțite: impactul puternic poate să spargă lentilelor și să rănească utilizatorul.

1) Dacă lentilele încep sa facă condens, folosiți soluția antifog SCUBAPRO pe suprafața interioară, apoi clătiți vizorul bine cu apă (dacă vizorul este nou, repetați de trei ori aceastã operație). Nu folosiți niciodată solventi sau produse de curățare, cum ar fi alcool, etc., in caz de necesitate doar săpun lichid.
2) Presiunea vizorului pe fata:
   La adancime mai mare de 2 m. (6 picioare), în scufundare liberă, vizorul va presa pe fata datorită presiunii apei: pentru a preveni asta, pur și simplu expirati pe nas.
3) Presiune in urechea internă:
   Pentru a preveni aceasta acțiune periculoasă, prindeti de nas cu degetele și împingeți aerul spre urechi, către timpan pentru a echilibra presiunea.
4) Pentru a nu pierde vizorul înainte de scufundare / - snorkeling, purtați-l în jurul gâtului. Aveți grijă să nu va agatati de ceva pentru a evita strangularea și rănirea. Prin urmare, puneți-va vizorul pe fata chiar înainte de scufundare / snorkeling.
5) Când îndepărtați vizorul, asigurați-vă că părul nu este prins în cataramе. Acest lucru poate provoca durere prin smulgerea părului. Pentru a evita acest lucru folosiți protecția pentru catarame SCUBAPRO (P / N 24.105.000).

INTRETINERE SI DEPOZITARE

Clătiți bine vizorul cu apă potabila după fiecare scufundare. Lasati-l sa se usuce intr-un loc răcoros departe de lumina directă a soarelui. Când vizorul este complet uscat, păstrați-l în cutia de transport (în funcție de modelul de mască)

Atenție: orice contact al camasei/ baretei din silicon transparent cu articole din cauciuc negru, ar putea provoca inegrirea acesteia.

★ Vizoarele noastre sunt fabricate din materiale ce nu conțin ftalat, nu sunt toxice și respectă standardele stricte de siguranță.

PERIOADA DE UTILIZARE

Durata de viața/utilizare a acestui produs nu poate fi definită în general. Diferiți factori, cum ar fi condițiile de depozitare, nivelul de îngrijire, frecvența utilizării și domeniul de aplicare vor influența durata de viață/durata de utilizare. Condițiile extreme de utilizare pot duce la deteriorări excesive care pot determina inutilitatea produsului. Factori precum un mediu agresiv, muchii ascuțite, temperaturi extreme sau expunere la substanțe chimice pot deteriora produsul dincolo de reparații. În următoarele circumstanțe, produsul nu mai trebuie folosit și va trebuie sa fie distrus:

- Deteriorari a materialului sau pieselor care, în funcție de model, nu pot fi înlocuite și care sunt esențiale pentru siguranță, de ex. B. cadrul siliconic sau lentilele(fisuri, tăieturi sau altele)
- Expunerea excesivă a materialului la lumina solară permanentă sau dacă anumite obiectele grele îndoaie materialul
- Atunci când produsul nu mai este în general sigur și fiabil
- Atunci când produsul nu mai îndeplinește standardele tehnice (de ex. modificări ale dispozițiilor legale, ghidul privind siguranța, cerințe tehnice sau incompatibilitatea cu alte produse)
- Când nu se cunoaște istoricul produsului și utilizarea anterioară
- Atunci când eticheta produsului nu mai există sau nu mai poate fi citită.

ARUNCARERA:

Când în sfârșit va veni ziua in care trebuie să înlocuiți vizorul vechi cu un vizor nou SCUBAPRO, aruncați-l în conformitate cu reglementările și legislația locală.

SURSA STANDARDELOR

EN16805:2015
Sursa Cerințelor
www.europa.eu

PENTRU DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

https://www.scubapro.eu/manuals

REPREZENTANT AUTORIZAT:

SCUBAPRO ASIA PACIFIC
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONG KONG
SCUBAPRO AUSTRALIA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AUSTRALIA
SCUBAPRO USA & LATINA AMERICA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 USA
SCUBAPRO S.A.S FRANCEZA
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCEZA
JOHNSON OUTDOORS GERMANY
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg GERMANY

SLOVENSKO MASKA

Pozor: pred uporabo maske skrbno preberite naslednje zapiske.

Ta priročnik je objavljen skladno z določbami Uredbe o osebni varovalni opremi 2016/425 (kategorija I) in standarda EN16805:2015. Izdelki, opisani v njem, so proizvedeni v skladu s specifikacijami, ki jih določa SCUBAPRO.

VARNOST IN TEHNIČNI VIDIKI

Pri uporabi te maske morate upoštevati priporočila za rekreacijsko potapljanje, ki jih je določila pooblaščena organizacija za usposabljanje.

1) Varna uporaba te maske zahteva, da preberete, razumete in upoštevate pogoje in navodila iz teh navodil za uporabo.
2) To masko je dovoljeno uporabljati samo na način, kot je opisano v navodilih za uporabo.
3) Uporabnik mora redno preverjati, da je maska v dobrem delujočem stanju in brez okvar.
4) Za vzdrževanje in popravila uporabljajte izključno originalne rezervne dele.

Lastnik ali uporabnik te maske je odgovoren za njeno varno uporabo in je osebno odgovoren v primeru poškodbe materiala ali delov, ki jih - odvisno od modela, ni mogoče zamenjati oziroma so odločilnega pomena za varnost, npr. silikonski okvir ali stekelca (praske, rezi oz. druge poškodbe).
- pretirana izpostavljenost materiala neposredni sončni svetlobi oz. ko težki predmeti upognejo material.
- ko izdelek na splošno ne deluje več varno in zanesljivo.
- ko izdelek ne izpolnjuje več tehničnih standardov (npr. spremembe zakonskih določil, varnostnih predpisov, tehničnih zahtev ali je nezdružljiv z drugimi izdelki).
- ko zgodovina in predhodna uporaba izdelka nista znana.
- ko na izdelku ni več oznak oz. etiket ali teh ni mogoče več prebrati.

ODSTRANJEVANJE:

ko končno nastopi dan, ko morate svojo masko zamenjati z novo masko SCUBAPRO, staro odstranite skladno z lokalnimi predpisi in zakonodajo.

VIRI STANDARDOV

EN16805:2015
Vir zakonskih predpisov
www.europa.eu

ZA IZJAVO O SKLADNOSTI

https://www.scubapro.eu/manuals

POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:

SCUBAPRO AZIJA PACIFIK
608 Block B, MP Industrial Center 18Ka Yip Street, Chaiwan HONGKONG
SCUBAPRO AVSTRALIJA
Unit 21/380 Eastern Valley Way Chatswood, NSW 2067 AVSTRALIJA
SCUBAPRO ZDA IN LATINSKA AMERIKA
1166 Fesler Street El Cajon, CA 92020 ZDA
SCUBAPRO S.A.S FRANCIJA
Les Terriers Nord 175, Allee Bellevue 06600 Antibes FRANCIJA
JOHNSON OUTDOORS NEMČIJA
Bremer StraBe 4, 90451 Nürnberg NEMČIJA

SLOVENČINA MASKA

Pozor: Skôr ako začnete túto masku používať, prečítajte si pozorne nasledovné upozornenia.

Táto príručka je publikovaná v súlade s požiadavkami nariadenia 2016/425 týkajúcich sa osobných ochranných pomôcok (Kategória I) podľa EN 16805:2015. Výrobky opísané v tejto príručke sú vyrobené v súlade so špecifikáciami stanovenými spoločnosťou SCUBAPRO.

BEZPEČNOSTNÉ A TECHNICKÉ KRITÉRIÁ

Pri používaní tejto masky by ste mali dodržiavať odporúčania pre rekreačné potápanie vydané schválenou tréningovou organizáciou.

1) Bezpečné používanie tejto masky vyžaduje, aby ste si preštudovali, pochopili a dodržiavali podmienky a pokyny uvedené v tejto príručke.
2) Táto maska sa smie používať iba tak, ako je uvedené v tejto inštruktážnej príručke.
3) Používateľ je povinný pravidelne kontrolovať, či je maska v dobrom stave a nevykazuje známky poškodenia či porúch.
4) Na účely údržby a servisu používajte iba originálne náhradné diely.

Majiteľ alebo používateľ tejto masky zodpovedá za jej bezpečné používanie a je osobne zodpovedný v prípade, že nebolo dodržané pokyny uvedené v tejto príručke týkajúce sa správnej údržby či opravy a používania originálnych náhradných dielov alebo v prípade, že maska nebola použitá spôsobom, ako zamýšľal výrobca.

VLASTNOSTI:

Nižšie sú opísané hlavné vlastnosti dobrej masky:

a) Optimálna priliehavosť: maska na tvári (nenasadená na hlavu) musí pri nadýchnutí nosom pohodlne priliehať, ak nemáte bradu alebo fúzy.
b) Viditeľnosť: maximálne zorné pole.
c) Nízky objem vnútorného vzduchu: aká zorníka musia byť čo najbližšie očiam bez toho, aby tlačili na tvár.
d) Jednoduché vyrovnávanie: musí na nej byť dostatok miesta na prsty (aj v rukaviciach), aby bolo možné stlačiť nos.

Všetky masky SCUBAPRO majú vyváženú kombináciu vyššie uvedených vlastností a charakteristík a navyše sú vyrobené z veľmi kvalitných materiálov. Zároveň majú aj ďalšie funkcie pre ešte ľahšie používanie a pohodlie.

PREDPONOROVÁ KONTROLA:

Všetky súčasti masky je nutné skontrolovať a overiť, či sú v perfektnom stave. To zahŕňa kontrolu remienka, spony, silikónovej lícnice a zorníka. Ak niektorá z nasledovných skúšok bude mať negatívny výsledok, odneste, prosím, masku autorizovanému predajcovi SCUBAPRO.

- Lícnica: Pred každým ponorom vykonajte test tesnosti masky.