MANUAL DE USUARIO

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Acerca de

Con tecnología de ionización de carbono, el Caut Pro elimina las imperfecciones de forma efectiva, segura y sobre todo sin derramar sangre (o muy poca). Todo sin la incómoda sensación de toques o descarga eléctrica.

Puede consultar miles de resultados y testimonios de la efectividad del dispositivo en internet.

Utilización de las agujas

Aguja gruesa

Para uso continuo: en lunares grandes, pecas, verrugas, granos, etc. Es más robusta y poderosa, puede eliminar rápidamente las imperfecciones.

Aguja delgada

Solo para un uso: para usar en relativamente pequeños lunares, pecas, verrugas, granos, etc. La aguja fina es mejor para el trabajo de detalle y es menos doloroso de usar.

Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Recomendaciones antes de usar

Antes de quitar su imperfección intente practicar en una área del cuerpo menos sensible, o mire videos tutoriales en Youtube o internet

1. Utilice alcohol para esterilizar los utensilios que use en el procedimiento, así como para limpiar el área antes y después de la extracción.

2. Puede apoyarse de unas pinzas especiales para sujetar con ellas la verruga o imperfección mientras hace el procedimiento.

5. Determine el nivel de intensidad:

• Para pecas y lunares ligeramente pequeños se recomienda usar una configuración de fuerza inferior al nivel 3.

• Para imperfecciones mayores utilice un nivel de intensidad arriba de 3.

5. Tenga cuidado con el botón de activación de calor "OUT", apachúrrelo solo cuando esté removiendo la imperfección.

6. La técnica está en tocar solo la parte superior de la piel, al rededor de la imperfección.

7. Deslice la aguja hacia atrás y hacia delante contra la imperfección (como si estuviese cortando con un cuchillo).

Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Consideraciones luego de la eliminación

- La paciencia es crucial.

- Para pequeñas imperfecciones se podría formar una costra luego de 1 semana en la zona de donde se retiró la imperfección. Después de la 2da semana la costra puede desaparecer de forma natural, y todo el rastro de la imperfección habrá desaparecido.

- Para imperfecciones grandes tomará más tiempo sanar, pero el efecto deseado lo podrás ver de igual manera.

- Durante el periodo de curación mantenga la exposición al sol al mínimo.

- Como siempre, procure mantener una alimentación sana (bebiendo la cantidad necesaria de agua, comiendo más vegetales, frutas cítricas, y nueces contribuirá a una sanción más rápida).

- No es recomendado comer jengibre, carnes rojas y/o salsa de soja durante este periodo de recuperación.

- No beba vino, tome aspirina, o fármacos similares hasta 2 semanas luego de la extracción.

- Evite el ejercicio extenuaste que cause mucha sudoración al menos 1 semana luego de la extracción.

Adiós Estrés

CautPro
Cauterizador de Verrugas

Selección de nivel

Del 1 a 3
Vegetaciones cutáneas.
Granos de grasa.
Pecas o Manchas.
Lunares pequeños.



Del 3 al 6
Verrugas.
Mezquinos.
Lunares de carne.
Tatuajes
(para tamaños grandes recomienda que lo haga un especialista)




Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Partes del dispositivo

Pantalla LED

Botón de encendido y apagado

Botón de calentado

Orificio para cambiar de aguja

Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

...

Remover verrugas

Para eliminar verrugas o imperfecciones similares toque ligeramente con la punta del dispositivo caliente la raíz de ésta, automáticamente caerán por sí solas en 1 semana. Para verrugas o imperfecciones pequeñas puede hacer el mismo procedimiento, estas se caerán automáticamente cuando quema la raíz.

Remover tatuajes

Normalmente para tatuajes es mejor que utilice la aguja gruesa. La manera de eliminar los tatuajes es similar a la de remover las manchas, es recomendable tratar el área con múltiples roses hasta que la tinta del tatuaje desaparezca. Si por alguna razón presenta una inflamación severa por favor, acuda al hospital.

Este dispositivo es solo para tatuajes pequeños, si requiere de algo más profesional puede consultarlo con un profesional en el tema.

Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Manipulación del dispositivo

1. Escoja la aguja más apropiada para la imperfección que necesite.

2. Presione el botón de On/Off por 3 segundos para encenderlo, la pantalla se encenderá.

3. De clic en el botón On/Off para subir o bajar de nivel.

4. Mantenga presionado el botón OUT para calentar la aguja, en la pantalla aparecerá el icono de flash. Suelte el botón para dejar de calentar la punta.

5. Para apagar el dispositivo presione por 3 segundos.

Adiós Estrés

CautPro

Cauterizador de Verrugas

Uso según sea el caso

Remover Pecas y/o Manchas

Para eliminar las pecas o manchas tome el dispositivo, toque y deslice hacia atrás y hacia delante suavemente, puede notar claramente que la pigmentación no deseada se quema y desaparece.

Las manchas o pecas pequeñas pueden removerse de manera fácil. Para las manchas o pecas oscuras se sugiere que deslice de 2 o 5 veces mas.

Remover Lunares

Cuando remueva un lunar, por favor verifique la extensión de éste, algunas de ellas crecen en la epidermis de la piel, y otras solo son sombras. No perfore la superficie del lunar a la vez, es mejor quemar una área pequeña. Para lunares grandes puede evitar una inflamación si pone de 2 a 3 días después del tratamiento alguna crema para entumir (suspenda si la herida se inflama aún más).

Adiós Estrés