



# BAT'INOX

P57

(EN) Glue in anchor

(FR) Amarrage à coller

(DE) Klebehaken


(IT) Ancoraggio da incollare

(ES) Anclaje para pegar







EN 959  
EN 795

50 kN



Strength of the ring  
Résistance de l'anneau  
Festigkeit der Ose  
Resistenza dell'anello  
Resistencia del anillo

3 year guarantee




PRICE




Made in France

P57

3 342540 014893



Strength (table)	(EN) Glue (FR) Colle (DE) Klebe (IT) Colla (ES) Engrudo	(EN) Hardening time (FR) Temps de séchage (DE) Zeit zum Aushärten (IT) Tempi di essiccazione (ES) Tiempo de secado	50 MPa 20°C	25 MPa 10°C	50 MPa 5°C	25 MPa 0°C	50 MPa -5°C	(EN) Concrete, (FR) Béton, (DE) Beton, (IT) Cemento, (ES) Hornigon	(EN) Means of placement (FR) Mode d'application (DE) Verwendungsart (IT) Tipo di fissaggio (ES) Modo de aplicación
Ampoule SPIT MAXIMA M12 10 x 90 mm P56	40 mn	60 mn	2 h	2 h	10 h	50 kN	40 kN	50 kN	40 kN
Spit EPCON system ceramic 6	24 h	36 h	48 h	x	x	45 kN	40 kN	50 kN	40 kN
SIKADUR C31 colle	48 h	3 j	4 j	x	x	50 kN	40 kN	50 kN	40 kN



EN 795 Classe A1

EN

Work and rescue  
Travail et secours  
Arbeit und Rettung  
Lavoro e soccorso  
Trabajo y salvamento

(EN) This anchor device was tested according to the norm EN 795 class A1, for use by only one person with an energy absorber complying with the EN 355.  
(FR) Ce dispositif d'ancrage a été soumis aux essais conformément à la norme EN 795 classe A1, pour utilisation par une seule personne avec un absorbeur d'énergie conforme à l'EN 355.  
(DE) Dieser Verankerungs-Schlinge der Klasse A1 wurde nach Norm EN 795 getestet, nur zur Verwendung für eine Person mit Falldämpfer gemäss EN 355.  
(IT)Questo dispositivo di ancoraggio è stato testato conformemente alla norma EN 795 tipo A1, per l'utilizzo da parte di una sola persona con un assorbitore di energia conforme alla norma EN 355.  
(ES) Este dispositivo de anclaje ha sido sometido a ensayos conformes a la norma EN 795 clase A1, para utilización por una sola persona con un absorbedor de energía conforme a la norma EN 355.



**Limitations on use**

Glue-in anchor for protection against falls from heights. This product should be used only by trained and competent individuals. Verify the compatibility of this product with the other equipment you will be using.

**Inspection: points to verify:**

Before installation: check the quality of the supporting medium (rock, concrete...), and that the BAT'INOX stem is clean. Make sure the vial of glue is neither cracked nor broken and that the resin inside has not hardened; it should flow when the vial is tilted.

After installation: before each use, check the condition of the anchor. Check for cracks or other flaws in the supporting medium, as well as any damage, excessive wear, corrosion, or deformation of the BAT'INOX. Do not hesitate to discard any product exhibiting signs of weakness.

**Instructions for Use****Installation**

-After cleaning away any friable rock, drill a hole of the appropriate diameter and depth.

-Clean the hole with a brush, then flush it with air or water, and allow it to dry.

-You can use three different types of glue. For glue in a glass vial, place the entire vial in the hole and break the vial with one blow of a hammer. For a manual-mix, or a self-mixing glue gun, fill the hole 50% full with the glue mixture.

-Without delay, insert the stem until stopped by the ring, and turn it at least 10 times to ensure a proper mix. Some glue overflow should be visible.

-Before using, allow the glue to dry for the recommended period of time (see table).

-Verify that the excess glue around the anchor is as hard as cement. If you tap it with a hard, pointed object, the glue should be brittle, and chip easily.

**Strength (table)**

Average breaking strength value of anchors set in 50 MPa and 25 MPa concrete. In industry, the working load is often determined by dividing the breaking strength by 4. Your working load requirements may vary depending on local laws or regulations.

The anchor breaking strength values indicated in the table depend upon the quality of the supporting medium and the quality of the placement.

PETZL cannot be held responsible for poor anchor placements.

**WARNING**

After a major fall or a major impact on the product, a visual inspection of the anchor is necessary (no cracks or deformation, no rotation or movement of the anchor). Check the supporting medium around the anchor for cracks or other damage. If you have any doubt about the integrity of the placement, replace the anchor.

**Temperature**

Use this product at temperatures higher than -40 °C and below +50 °C. WARNING: a placement made with SPIT MAXIMA glue will weaken in temperatures above +50 °C.

**General information****Important notice : specific training is essential before use**

Read this notice carefully and keep all instructions and information on the proper use and field of application of the product(s). Only the techniques shown in the diagrams that are not crossed out are authorized. All other uses are excluded: danger of death. A few examples of misuse and forbidden uses are also represented (shown in the crossed out diagrams or with the "skull and crossbones" symbol). Many other types of misuse exist and it is impossible to enumerate or even imagine all of them. In case of doubt or difficulty in understanding, contact PETZL.

Activities at height are dangerous and may lead to severe injury or even death. Gaining an adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of protection is your own responsibility. You personally assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur during or following incorrect use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility or to take this risk, do not use this equipment.

**Cleaning, maintenance, storage**

A dirty product should be washed and rinsed in cold water, then dried. This product should not be exposed to corrosive or harmful materials or stored in an area subject to extreme temperatures. The glue vials must be stored away from heat sources (+35 degrees C maximum).

**Chemical products**

All chemical products, corrosive materials and solvents can be dangerous. If you have a need, or if you risk being in contact with chemical products, please contact us and indicate the exact name of the chemical compounds concerned. After an evaluation, we will give you an appropriate reply.

**Lifetime**

It is well-known that equipment deteriorates progressively in use. It is difficult to give an exact lifetime because it depends on the intensity and frequency of use, and the environment in which it is used. An exceptional circumstance can limit the lifetime to a single use. Certain environments significantly accelerate wear and deterioration: salt, sand, snow, ice, humidity, chemical environment, etc. (list is non-exhaustive).

**In addition to verification before each use, a regular inspection should be performed every 12 months by a competent inspector.**

**Guarantee**

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

**Responsibility**

PETZL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

**(FR) FRANCAIS****Champ d'application**

Amarrage à coller pour la protection contre les chutes de hauteur. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées.

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.

**Contrôle, points à vérifier**

Avant la mise en place vérifier la qualité du support, la propreté de la tige. Assurez-vous que l'ampoule de colle n'est ni cassée, ni fendue. La résine doit avoir une viscosité fluide.

Avant chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier l'état d'un amarrage. Une dégradation de surface, une usure par corrosion, une usure mécanique ou une fissure du rocher est facilement observable. Ne pas hésiter à mettre au rebut un produit présentant des faiblesses réduisant sa résistance.

**Prescriptions d'utilisation****Installation**

- Après avoir nettoyé la partie friable du rocher, percez un trou du diamètre et de la profondeur appropriés.

- Nettoyez le trou avec une brosse, puis avec de l'air ou de l'eau, laissez sécher.

- Vous pouvez utiliser 3 types de colle différents: colle en ampoule verre (placez l'ampoule entière dans la cavité et cassez la d'un coup de marteau), pistolet à colle mélangeur ou mélange manuel (remplissez 50 % de la cavité avec le mélange).

- Sans attendre, enfoncez l'amarrage jusqu'à l'épaulement en le tournant 10 fois au moins sur lui-même pour assurer un bon mélange. La colle doit être visible.

- Respectez le temps de séchage avant la mise en charge (voir tableau).

- Vérifiez que le trop plein de colle autour de l'amarrage est dur comme du béton. Si vous tapez avec une pointe, le trop plein de colle doit être friable.

**Résistance (tableau)**

Valeur moyenne de rupture dans du béton à 50 MPa et 25 MPa. Pour calculer la charge utile à partir d'une charge de rupture, il est d'usage dans le bâtiment d'utiliser un coefficient 4.

Les valeurs de rupture de l'amarrage indiquées dans le tableau dépendent de la qualité du support et de la qualité de leur placement. La responsabilité de PETZL ne peut être engagée lors d'une mauvaise mise en place.

**ATTENTION**

Après une chute importante ou un choc important, vérifiez visuellement l'amarrage (pas de fissure, pas de déformation apparente, pas de rotation ou de mouvement de l'amarrage). Vérifiez le rocher autour de l'amarrage (pas de fissure). Si vous avez un doute, remplacez l'amarrage.

**Température**

Utilisez ce produit à une température supérieure à -40 °C et inférieure à +50 °C. Attention, au-delà de +50 °C, la résistance d'un scellement avec la colle SPIT MAXIMA diminue.

**Informations générales****Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation**

Lire attentivement et conserver les notices qui présentent les modes de fonctionnement et le champ d'application des produits.

Seules les techniques présentées non barrées sont autorisées.

Toute autre utilisation est à exclure: danger de mort. Quelques exemples de mauvais usages et d'interdictions sont également représentés (schémas barrés d'une croix ou pictogramme : « tête de mort »). Une multitude d'autres mauvaises applications existe et il nous est impossible de les énumérer, ni même de les imaginer. En cas de doute ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de PETZL.

Les activités en hauteur sont dangereuses et peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité.

Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir suite à une mauvaise utilisation de nos produits de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

**Nettoyage, entretien, stockage**

Un produit souillé doit être lavé et rincé à l'eau claire, puis séché. Il ne doit pas être mis en contact avec des matières corrosives ou agressives, ni stocké à des températures extrêmes. Les ampoules de colle doivent être stockées à l'abri de la chaleur (35 °C maximum).

**Produits chimiques**

Tous produits chimiques, matières corrosives et solvants peuvent être dangereux. Si vous avez besoin, ou si vous risquez d'être en contact avec des produits chimiques, nous consulter et nous indiquer le nom exact des composants chimiques concernés. Après étude nous vous donnerons une réponse appropriée.

**Durée de vie**

Il est connu que du matériel en utilisation se dégrade progressivement. Il est difficile de donner une durée de vie précise car cela dépend de l'intensité et fréquence d'utilisation et du milieu. Une situation exceptionnelle peut limiter la durée de vie à une seule utilisation.

Certains milieux accélèrent considérablement la détérioration et l'usure: sel, sable, neige, glace, humidité, environnement chimique, etc. (liste non exhaustive).

**En plus de la vérification à chaque utilisation, un contrôle régulier, environ tous les 12 mois, doit être fait par un contrôleur compétent.**

**Garantie**

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie: l'usure normale, l'oxydation, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

**Responsabilité**

PETZL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

**(DE) DEUTSCH****Einsatzbereich**

Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Absturz aus der Höhe. Dieses Produkt darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen verwendet werden. Versichern Sie sich, dass dieses Produkt mit den anderen Teilen Ihrer Ausrüstung kompatibel ist.

**Kontrolle, zu prüfende Punkte**

Vor dem Einsetzen: Überprüfen Sie die Qualität des tragenden Mediums (Fels, Beton) und stellen Sie sicher, dass der BAT'INOX-Haken sauber und die Klebepatrone nicht gebrochen oder gerissen ist. Das Kunstharz darin darf nicht zu zähflüssig sein.

Nach dem Einsetzen: Stellen Sie fest, ob das tragende Medium Risse oder andere Beschädigungen aufweist. Überprüfen Sie den Bohrhaken vor jeder Verwendung. Achten Sie hierbei auf Schäden, starke Abnutzung oder Verformungen. Zögern Sie nicht, ein Produkt mit festigkeitsmindernden Beschädigungen auszusondern.

**Gebrauchsanweisung****Installation**

- Entfernen Sie zuerst den Verputz oder brüchigen Fels und bohren Sie dann ein Loch mit dem angegebenen Durchmesser und passender Tiefe.

- Reinigen Sie das Loch mit einer Bürste, spülen Sie es mit Luft oder Wasser und lassen Sie es trocknen.

- Verwendung verschiedener Kleberarten: Glas-Klebeampulle: Führen Sie die verschlossene Ampulle vollständig in das Loch ein und brechen Sie sie mit einem Hammerschlag auf.

. Pistole mit Mischer oder Handmischung: Füllen Sie das Loch zu 50 % mit der Mischung.

- Führen Sie den Bohrhaken sofort bis zum Ring ein. Beim Hineinschieben muss er mindestens 10 mal gedreht werden (um die beiden Komponenten ausreichend zu vermischen). Oben am Loch sollte ein wenig Kleber austreten.

- Vor Belastung muss der Kleber aushärten (siehe Tabelle).

- Prüfen Sie vor Benutzung, ob der überschüssige Kleber hart wie Beton ist. Er muss beim Draufschlagen mit einem spitzen Gegenstand abplatzen.

**Festigkeit (Tabelle)**

Durchschnittliche Bruchlastwerte von Bohrhaken in Beton (50 MPa und 25 MPa). In der Industrie wird die Arbeitslast meistens durch Teilen der Bruchlast durch 4 ermittelt. Die Anforderungen können je nach lokalem Recht oder Richtlinien variieren. Die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte sind von der Qualität des tragenden Mediums und der Platzierung abhängig. Die Firma PETZL kann in keinem Fall für einen unsachgemäß gesetzten Bohrhaken zur Verantwortung gezogen werden.

**WARNING**

Nach einem weiten Sturz oder einer starken Stoßbelastung auf den Bohrhaken ist eine visuelle Überprüfung erforderlich (keine Risse oder Verformungen, kein Drehen oder Bewegen des Hakens). Überprüfen Sie das tragende Medium am Haken auf Risse oder andere Schäden. Wenn bezüglich der Platzierung des Hakens oder sonstige Zweifel bestehen, ersetzen Sie ihn.

**Temperatur**

Verwenden Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich zwischen -40 °C und +50 °C. Die Festigkeit des SPIT MAXIMA Klebers nimmt bei Temperaturen über +50 °C merklich ab.

**Allgemeine Information****Achtung: Besondere Ausbildung vor dem Gebrauch erforderlich**

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie alle Informationen auf. Zugelassen sind nur die dargestellten Techniken, die nicht durchgestrichen sind. Jede andere Anwendung muss ausgeschlossen werden: Lebensgefahr. Es werden auch einige Beispiele fehlerhafter und unzulässiger Anwendungen dargestellt

(Darstellungen, die durchgestrichen oder mit dem Piktogramm „Totenkopf“ versehen sind). Es existieren viele andere fehlerhaften Anwendungen. Es ist jedoch nicht möglich, sie alle aufzuzeigen oder überhaupt zu erfassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an PETZL. Aktivitäten in der Höhe sind gefährlich und können schwere oder sogar tödliche Verletzungen nach sich ziehen. Das Erlernen von angemessenen Techniken und Schutzmaßnahmen unterliegt ausschließlich Ihrer eigenen Verantwortung. Sie tragen selbst das Risiko und übernehmen die Verantwortung für alle Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die sich während oder aus der fehlerhaften Anwendung unserer Produkte, auf welche Weise auch immer, ergeben können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen oder dieses Risiko einzugehen, verwenden Sie diese Produkte nicht.

### Reinigung, Wartung, Lagerung

Ein verunreinigtes Produkt muss mit klarem Wasser gewaschen, gespült und dann getrocknet werden. Es darf nicht mit korrosiven und aggressiven Produkten in Verbindung kommen und sollte nicht bei extremer Hitze gelagert werden. Die Klebepatronen müssen vor Hitze geschützt (max. +35 °C) gelagert werden.

### Chemische Produkte

Alle chemischen Produkte, ätzende Mittel und Lösungsmittel können gefährlich sein. Falls ein Kontakt mit solchen Produkten erforderlich oder möglich ist, fragen Sie bitte bei uns nach, in dem Sie uns über die genaue Zusammensetzung des chemischen Produkts informieren. Wir werden Ihnen dann nach eingehender Prüfung eine entsprechende Antwort geben.

### Lebensdauer

Es ist bekannt, dass alle Materialien im Laufe der Zeit einer Abnutzung durch Verwendung unterliegen. Eine genaue Lebensdauer kann daher nur schwer angegeben werden, da diese von der Verwendungsintensität, -häufigkeit und der Umgebung abhängig ist. Unter bestimmten Bedingungen kann die Lebensdauer auf die einmalige Verwendung eingeschränkt sein. Bestimmte Umgebungen können die Abnutzung und den Verschleiß beträchtlich

beschleunigen: Salz, Sand, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, Chemikalien usw. (diese Liste ist nicht vollständig).

**Zusätzlich zur Kontrolle vor jeder Verwendung sollte alle 12 Monate eine Kontrolle durch eine sachkundige Person durchgeführt werden.**

### Garantie

Für dieses Produkt wird auf alle Material- und Herstellungsfehler eine Garantie von drei Jahren gewährt. Ausgeschlossen von der Garantie sind normale Abnutzung, Oxidierung, Veränderungen, unsachgemäße Lagerung und Wartung sowie Schäden, die auf Unfälle, Nachlässigkeit oder produktfremde Verwendung zurückzuführen sind.

### Haftung

PETZL übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte oder zufällige Folgen oder alle anderen Arten von Schäden, die während der Verwendung seiner Produkte aufgetreten sind oder aus deren Verwendung resultieren.

## (IT) ITALIANO

### Campo di applicazione

Ancoraggio da incollare per la protezione contro le cadute dall'alto. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate.

Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del vostro materiale.

### Controllo, punti da verificare

Prima della messa in opera verificare la qualità del supporto di fissaggio e che il gambo sia pulito bene. Assicurarsi che la fiala di colla sia integra. La resina deve avere una viscosità fluida. Prima di ogni utilizzo è obbligatorio verificare lo stato del prodotto. Il danneggiamento della superficie, l'usura per corrosione, l'usura meccanica o una crepa della roccia sono cose facilmente verificabili. Non esitate a scartare un prodotto che presenta dei difetti che ne riducono la resistenza.

## Istruzioni d'uso

### Installazione

- Dopo aver rimosso la parte friabile della roccia, praticare un foro di diametro e di profondità appropriati.

- Pulire il foro con uno spazzolino e poi con un getto d'aria o con acqua, e lasciare asciugare.

- Si possono utilizzare 3 diversi tipi di colla per fissare l'ancoraggio: colla in fiala di vetro (inserire nella cavità la fiala intera, romperla con un colpo di martello), pistola dispensatrice o miscela manuale (riempire metà della cavità con la miscela).

- Inserire subito l'ancoraggio e Springer fino alla battuta, ruotandolo su se stesso almeno 10 volte per assicurarsi che la colla venga ben miscelata. Deve essere visibile una fuoriuscita di colla.

- Rispettare i tempi di essiccazione prima di applicare il carico (vedi tabella).

- Verificare che la colla fuoriuscita attorno al foro sia indurita appropriatamente. Colpendo con un oggetto appuntito, la colla in eccesso deve essere friabile.

### Resistenza (tabella)

Valore medio di rottura nel calcestruzzo a 50 MPa e 25 MPa.

Per calcolare il carico utile a partire da un carico di rottura, di solito in edilizia si utilizza un coefficiente 4.

I valori di rottura dell'ancoraggio riportati nella tabella dipendono dalla qualità del supporto di fissaggio e dalla qualità della messa in opera. PETZL declina ogni responsabilità nel caso di una scorretta messa in opera.

### ATTENZIONE

Dopo una caduta o un urto notevoli, verificare visivamente l'ancoraggio (nessuna incrinatura, nessuna deformazione apparente, nessuna rotazione o movimento dell'ancoraggio). Controllare la roccia intorno all'ancoraggio (nessuna crepa). Se avete un dubbio, sostituire l'ancoraggio.

### Temperatura

Utilizzare questo prodotto ad una temperatura superiore a -40°C e inferiore a +50°C. Attenzione, oltre i +50°C, la resistenza di un fissaggio con la colla SPIT MAXIMA diminuisce.

## Informazioni generali

### Attenzione : formazione specifica indispensabile prima dell'uso

Leggere attentamente e conservare queste istruzioni che descrivono le modalità di utilizzo ed il campo di applicazione dei prodotti. Sono autorizzate solo le tecniche di utilizzo raffigurate senza barratura. Deve essere escluso ogni altro modo di utilizzo: pericolo di morte. Vi sono rappresentati anche alcuni esempi di utilizzo impratico e di divieto (figure barrate da una croce o sovrappressione del teschio), ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. In caso di dubbi o di problemi di comprensione, rivolgersi direttamente a PETZL. Le attività in altezza sono pericolose e possono comportare ferite gravi o mortali. L'apprendimento delle tecniche adeguate e delle misure di sicurezza è sotto la sola vostra responsabilità. Voi vi assumete personalmente tutti i rischi e le responsabilità per qualsiasi danno, ferita o morte che possano sopravvenire, in qualsiasi modo, conseguentemente al cattivo utilizzo dei nostri prodotti. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilità e questi rischi, non utilizzate questo materiale.

### Lavaggio, manutenzione, conservazione

Quando questo prodotto è sporco, deve essere lavato e risciacquato con acqua pulita e poi fatto asciugare. Non deve essere messo a contatto con sostanze corrosive o solventi, né conservato a temperatura estrema. Le fiale di colla devono essere conservate al riparo dal calore (temperatura massima +35 °C).

### Prodotti chimici

Tutti i prodotti chimici, le sostanze corrosive e i solventi possono essere pericolosi per questo prodotto. Se esiste la possibilità o la necessità di mettere a contatto questo prodotto con tali sostanze, consultare direttamente PETZL indicandone il nome esatto. Vi sarà fornita una risposta appropriata dopo uno studio del caso.

### Durata

È provato che il materiale si degrada progressivamente con l'uso. È difficile quantificare la durata con precisione poiché questa dipende dall'intensità e dalla frequenza di utilizzo e dall'ambiente. Una situazione eccezionale può limitarne la durata ad un solo utilizzo. Alcui ambienti accelerano notevolmente il deterioramento e l'usura: sale, sabbia, neve, ghiaccio, umidità, ambiente chimico, etc. (elenco non esauriente).

### Oltre alla verifica ad ogni utilizzo, un controllo regolare deve essere effettuato, almeno ogni 12 mesi, da un controllore autorizzato.

### Garanzia

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, l'ossidazione, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze ed agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

### Responsabilità

PETZL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

## (ES) ESPAÑOL

### Campo de aplicación

Anclaje químico para la protección contra las caídas de altura. Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas y con experiencia.

Verifique la compatibilidad de este producto con el resto de su material utilizado.

### Control, puntos a verificar

Antes de la colocación, compruebe la calidad del soporte y que la varilla esté limpia. Asegúrese de que la cápsula de cola no está ni rota ni agrietada. La resina tiene que tener una viscosidad fluida. Antes de cada utilización, es obligatorio comprobar el estado de un anclaje. Un deterioro superficial, un desgaste por corrosión, un desgaste mecánico o una fisura en la roca son fácilmente apreciables. No dude en desechar un producto que presente deficiencias que pudieran reducir su resistencia.

## Normas de utilización

### Colocación

- Despues de limpiar la roca descompuesta, taladre un orificio del diámetro y de la profundidad apropiados.  
- Limpie el orificio con un cepillo y, despues, con agua o aire y déjelo secar.  
- Puede utilizar 3 tipos de cola diferentes: cola en cápsula de cristal (coloque la cápsula entera en el orificio y rómpala con un golpe de martillo), pistola mezcladora de cola o mezcla manual (rellene el 50% del orificio con la mezcla).  
- Inmediatamente, introduzca el anclaje hasta el topo y gírello como mínimo 10 veces sobre sí mismo para asegurar una buena mezcla.

La cola debe ser visible.

- Respete el tiempo de secado antes de someterlo a carga (ver cuadro).

- Compruebe que la cola sobrante alrededor del anclaje esté dura como si fuera hormigón. Si golpea con una punzón, el resto sobrante debe poder retirarse.

### Resistencia (tabla)

Valor medio de rotura en hormigón a 50 MPa y 25 MPa. Para calcular la carga útil a partir de una carga de rotura, en la construcción generalmente se utiliza un coeficiente 4.

Los valores de rotura del anclaje indicados en la tabla dependen de la calidad del soporte y de la calidad del emplazamiento. PETZL no podrá ser considerado responsable en caso de una instalación inadecuada.

### ATENCIÓN

Después de una caída o golpe importantes, compruebe visualmente el anclaje (que no haya fisuras, deformaciones aparentes, rotaciones o movimientos del anclaje). Compruebe el estado de la roca alrededor del anclaje (que no haya fisuras). Si tiene alguna duda, sustituya el anclaje.

### Temperatura

Use este producto a una temperatura superior a -40°C e inferior a +50°C. Atención, más allá de +50°C, la resistencia de un anclaje químico disminuye con la cola SPIT MAXIMA.

## Información general

### Atención: es indispensable una formación adecuada antes de cualquier utilización

Lea atentamente y conserve las fichas técnicas que presentan las instrucciones de uso (modos de funcionamiento) y el campo de aplicación de los productos. Sólo están autorizadas las técnicas presentadas que no están tachadas. Cualquier otra utilización debe excluirse: peligro de muerte. Algunos ejemplos de mala utilización y de prohibición también están representados (esquemas tachados con una cruz o pictograma: «calavera»). Existe una gran cantidad de malas aplicaciones que nos es imposible enumerar e incluso imaginar. En caso de duda o de problemas de comprensión, consulte a PETZL.

Las actividades en altura son peligrosas y pueden ocasionar heridas graves, incluso mortales. El aprendizaje de las técnicas adecuadas y de las medidas de seguridad se efectúa bajo su única responsabilidad. Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades por cualquier daño, herida o muerte que puedan producirse debido a una mala utilización de nuestros productos, sea del modo que sea. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o riesgo, no utilice este material.

### Limpieza, conservación, almacenamiento

Un producto sucio debe ser lavado, aclarado con agua limpia, y posteriormente secado. No debe estar en contacto con materias corrosivas o agresivas, ni guardado en lugares con temperaturas extremas. Las cápsulas de cola deben resguardarse del calor (máximo +35°C).

### Productos químicos

Todos los productos químicos, materias corrosivas y disolventes pueden ser peligrosos. Si es necesario o corre el riesgo de entrar en contacto con productos químicos, no dude en consultarlos indicando el nombre exacto de los componentes químicos implicados. Después de estudiarlo, le daremos una respuesta adecuada.

### Vida útil

Es evidente que, con el uso, el material se deteriora progresivamente. Es difícil establecer una vida útil precisa, puesto que ésta depende de la intensidad y frecuencia de utilización así como del medio. Una situación excepcional puede limitar la vida útil a una sola utilización.

Algunos medios aceleran considerablemente el deterioro y el desgaste: sal, arena, nieve, hielo, humedad, entorno químico, etc. (lista no exhaustiva).

**Además de la verificación después de cada utilización, una persona capacitada debe hacer un control regular, aproximadamente cada 12 meses.**

### Garantía PETZL

Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto de materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoces, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

### Responsabilidad

PETZL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

## (PT) PORTUGUÊS

### Ancoragem para colar

#### Campo de aplicação

Ancoragem a colar para a protecção contra quedas em altura. Este produto não deve ser utilizado senão por pessoas competentes e formadas.

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do seu material.

#### Controle, pontos a verificar

Antes de a montar verifique a qualidade do substrato onde vai aplicar, a limpeza da tige. Assegure-se que a ampola da cola não está nem quebrada, nem fendas. A resina deve ter uma viscosidade fluida.

Antes de cada utilização, é obrigatório verificar o estado da ancoragem. Uma degradação da superfície, um desgaste por corrosão, um desgaste mecânico ou uma fissura na rocha é facilmente observável.

Não hesite em abater um produto que apresente fraquezas que possam reduzir a sua resistência.

### Normas de utilização

#### Instalação

- Após ter limpo a zona friável da rocha, perfure um orifício de diâmetro e profundidade apropriados.

- Limpe o orifício com uma escova, depois com ar ou água e deixe secar.

- Poderá utilizar 3 tipos de cola diferentes:

- cola em ampola de vidro : (colegue a ampola na totalidade dentro da cavidade e parta-a com um golpe de martelo),

- pistola misturadora de cola, (dispensador),

- mistura manual (preencha 50 % da cavidade com a mistura).

- Sem tempo de espera, afunde a ancoragem até ao topo, girando-a sobre si mesma pelo menos 10 vezes, para assegurar uma boa mistura. A cola deve estar visível.

- Respeite os tempos de secagem antes de a sujeitar a uma carga (ver quadro).

- Verifique que o excesso de cola à volta da ancoragem é duro como betão. Se bater com um ponteiro, o excesso de cola deve ser friável.

#### Resistência (quadro)

Valor médio de ruptura no betão a 50 MPa e 25 MPa. Para calcular a carga útil a partir de uma carga de ruptura, é habitual no edifício utilizar um coeficiente de 4.

Os valores de ruptura da ancoragem indicados no quadro dependem da qualidade do substrato de aplicação e da qualidade da sua colocação. A responsabilidade da PETZL não pode ser envolvida no caso de uma má montagem da tige.

#### ATENÇÃO

Após uma queda ou um impacto importante, verifique visualmente a ancoragem (nenhuma fissura, nenhuma deformação aparente, nenhuma rotação ou movimento da ancoragem). Verifique a rocha à volta da ancoragem (nenhuma fissura). Se tiver dúvidas, substitua a ancoragem.

#### Temperatura

Utilize este produto a uma temperatura superior a -40 °C e inferior a +50 °C. Atenção, para além de +50 °C, a resistência do selamento com a cola SPiT MAXIMA diminui.

### Informações gerais

#### Atenção : formação adequada indispensável antes da utilização

Leia atentamente e conserve as notícias técnicas que apresentam os modos de funcionamento e o campo de aplicação dos produtos.

Somente as técnicas apresentadas não barradas estão autorizadas.

Qualquer outra utilização é excluída : perigo de morte. Algumas más utilizações e interdições estão igualmente representadas (esquemas barrados com uma cruz ou o pictograma : "caveira e ossos").

Uma multidão de outras más aplicações existe e é-nos impossível enumerá-las, nem mesmo imaginá-las. Em caso de dúvida ou problema de compreensão, contacte a Petzl.

As actividades em altura são perigosas e podem provocar ferimentos graves, até mesmo mortais. A aprendizagem das técnicas adequadas e das medidas de segurança efectuam-se sob sua inteira responsabilidade.

Você assume pessoalmente todos os riscos e responsabilidades por todos os danos, ferimentos ou morte que possam suceder após uma má utilização dos nossos produtos qualquer que seja a forma que suceda. Se não se encontra na medida de assumir esta responsabilidade ou de tomar esse risco, não utilize este material.

#### Limpeza, manutenção e armazenamento

Um produto sujo deve ser lavado e passado por água doce, e depois seco. Não deve ser posto em contacto com materiais corrosivos ou agressivos, nem armazenado a temperaturas extremas. Ampolas devem ser armazenadas a abrigo do calor (máximo 35 °C).

#### Produtos químicos

Quaisquer produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos. Se tiver necessidade, ou se corre o risco de estar em contacto com produtos químicos, consulte-nos indicando o nome exacto dos componentes químicos em causa. Após o seu estudo, dar-lhe-mos uma resposta apropriada.

#### Tempo de vida

É sabido que o material em utilização se degrada progressivamente. É difícil dar um tempo de vida preciso, já que este depende da intensidade e frequência de utilização e do ambiente. Uma situação excepcional pode limitar o tempo de vida a uma só utilização.

Certos ambientes aceleram consideravelmente a deterioração e o desgaste : sal, areia, neve, gelo, humidade, ambiente químico, etc. (lista não exaustiva).

**Para além da verificação, em cada utilização, uma inspecção regular, aproximadamente a cada 12 meses deve ser efectuada por um inspector competente.**

#### Garantia PETZL

Este produto está garantido durante 3 anos contra todo o defeito de material ou de fabrico. Estão excluídos da garantia : o desgaste normal, a oxidação, as modificações ou retoques, ao mau armazenamento, os danos devidos aos acidentes, às negligências, às utilizações para as quais este produto não está destinado.

#### Responsabilidade

A PETZL não é responsável pelas consequências directas, indirectas, accidentais ou de qualquer outro tipo de danos que ocorram ou sejam resultantes da utilização destes produtos.

### (NL) NEDERLANDS

#### Te kleven verankering

#### Toepassingsveld

Te kleven verankering, als bescherming tegen vallen op hoogte. Dit product mag enkel gebruikt worden door bevoegde en beraden personen.

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van uw uitrusting.

#### Check, te controlleren punten

Vóór de installatie, nazicht van de kwaliteit van het oppervlak waarin de verankering zal geplaatst worden, de netheid van het staafje. Vergewis er u van dat de lijm-tube niet gebroken of gescheurd is. De hars moet een vloeibare viscositeit hebben. Vóór elke gebruik, is het verplicht om de toestand van de verankering te checken.

Een aantasting van de buitenkant, een slijtage door corrosie of een aftakeling van het mechanisme of een barst in de rots is gemakkelijk te observeren.

Aarzel niet om een product af te schrijven dat zwakheden vertoont die zijn resistente kunnen verminderen.

### Gebruiksvoorschriften

#### Installatie

- Na het reinigen van het broze gedeelte van de rots, boort men een gaatje met de gewenste diameter en diepte.

- Reinig het gaatje met een borsteltje, daarna met lucht of water en laat drogen.

- U kan 3 verschillende types lijm gebruiken: lijm in een glazen ampoule: (plaats de ampoule volledig in de holte, breekt de punt van de ampoule met een hamer), mengpistool voor lijm of een manuele vermenging ( vul 50% van de holte met het mengsel).

- Zonder draaien, drijf de verankering in de holte tot aan de schouder van de ring en draai hem minstens 10 keer rond, voor een goede vermenging van de lijm. De lijm moet zichtbaar blijven.

- Laat de nodige tijd voor het opdrogen, alvorens te beladen (zie tabel).

- Controleer of het teveel aan lijm rond de verankering zo hard als beton geworden is. Als men er een punt inslaat, moet deze lijm afbrokkelen.

#### Weerstand (zie tabel)

Gemiddelde breukwaarden in beton van 50 MPa en 25 MPa. Om de nuttige last te berekenen vanaf een breuklast, gebruikt men in de constructie gewoonlijk coëfficiënt 4.

De resistentiewaarden van de verankering in de tabel zijn afhankelijk van de rotskwaliteit en van de kwaliteit van de plaatsing. De verantwoordelijkheid van PETZL kan niet ingeroepen worden bij een slechte plaatsing.

#### OPGELET

Na een zware val of een belangrijke schok, voer een visuele controle uit van de verankering (let op barsten, zichtbare vervorming, verdraaiing of beweging van de verankering). Controleer ook de rots rondom de verankering (op barsten). Bij twijfel, vervang de verankering.

#### Temperatur

Gebruik dit product bij temperaturen tussen -40 °C en +50 °C. Let op, boven de +50 °C vermindert de weerstand van een verlijming met SPiT MAXIMA lijm.

### Algemene Toelichtingen

#### Opgelet : aangepaste training noodzakelijk vóór gebruik

Lees aandachtig en bewaar de bijsluiters met de gebruiksaanwijzing en toepassings-veld van de producten. Enkel de niet-doorstuifte technieken zijn toegelaten. Elk ander gebruik is uitgesloten : op levensgevaar ! Enkele voorbeelden van verkeerd gebruik en verboden toepassingen zijn eveneens afgebeeld (schetsen die doorstuift zijn of met het pictogram "doodshoofd").

Er bestaan nog tal van andere verkeerde toepassingen ; het is onmogelijk ze allemaal op te noemen of zelfs maar in te beelden. Indien u twijfelt of moeite heeft om het te begrijpen, gelieve dan contact op te nemen met PETZL.

Alle activiteiten op hoogte zijn gevaarlijk en kunnen zware of dodelijke letsele met zich mee brengen. Het aanleren van de gepaste technieken en veiligheids-maatregels gebeurt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

U neemt persoonlijk alle risico's en verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of overlijden, ongeacht de manier waarop dit zou kunnen optreden na verkeerd gebruik van onze producten. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op te nemen of om dit risico te lopen, gebruik dan dit materiaal niet.

#### Reiniging, onderhoud en opberging

Een gevuld product moet worden gewassen en gespoeld met koud water, en daarna gedroogd. Het mag niet in contact komen met bijtende of agressieve middelen, en evenmin worden opgeborgen bij extreme temperaturen. De lijm-ampoules moeten beschut tegen warmte (+35°C maximum) worden opgeborgen.

#### Chemische producten

Alle chemische producten, bijtende en oplosmiddelen kunnen gevaarlijk zijn. Indien nodig, of als u risico loopt in contact te komen met chemische producten, vraag ons advies en geef de exacte naam op van de betreffende chemische bestanddelen. Na onderzoek, kunnen we u een gepast antwoord geven.

#### Levensduur

Het is welgekend dat materiaal bij gebruik geleidelijk slijt. Het is moeilijk om een precieze levensduur op te geven, want deze is afhankelijk van de intensiteit en frequentie van gebruik en de omgeving waarin men het gebruikt.

Een uitzonderlijke situatie kan de levensduur beperken tot één enkel gebruik. Bepaalde milieus verhogen aanzienlijk de aantasting van slijtage : zeewater, zand, sneeuw, ijs, vochtigheid, chemische omgeving, enz... (onvolledige lijst).

**Bovenop het nazicht vóór elk gebruik, moet er een regelmatige check-up, ongeveer elke 12 maanden, uitgevoerd worden door een bevoegde inspecteur.**

#### PETZL garantie

PETZL biedt 3 jaar garantie op dit product voor fabricagefouten of materiaalfouten.

Dit garantie is uitgesloten bij : normale slijtage, oxydatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongeval, natelatigheid of toepassingen waarvoor dit product niet geschikt is.

#### Verantwoordelijkheid

PETZL kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen, ongevallen of eerder welke schades die voorvallen bij of voortkomen uit het gebruik van haar producten.

## (SE) SVENSKA

### Kemankare

#### Begränsningar för användning

Kemankare för skydd mot fall från höjder. Denna produkt bör endast användas av utbildade och kompetenta personer. Kontrollera att produkten är kompatibel med din övriga utrustning.

#### Punkter att kontrollera

Innan ankaret fästs: kontrollera kvaliteten på fästmaterialen (sten, betong...), och att BAT'INOX-skruven är ren. Kontrollera att limbehållaren inte har sprickor eller är sönder, samt att innehållet inte har stelnat. Det skall flyta när behållaren lutas.

Efter fästning: kontrollera ankaret före varje användningstillfälle. Leta efter sprickor eller andra skador i fästmaterialen, samt skador, slitage, rost och deformeringar av BAT'INOX. Kassera genast produkten vid minsta tecken på fel.

### Användarinstruktioner

#### Fästning

- Ta först bort all lösningsmedel. Borra ett hål med lämplig diameter och djup.
- Borsta ur med en borste, skölj med vatten eller blås med luft, och låt torka.
- Du kan använda tre olika sorters lim. Om du använder lim i glasbehållare, fär in hela behållaren i hålet och slå sönder den med ett hammarslag. Med egen blandning eller självblandande limpistol, fyll hålet till 50 % med limbländningen.
- För genast i ankaret tills ringen tar emot, och vrid runt minst 10 gånger så att limmet blandas ordentligt. En del lim borde nu synas vid mynningen.
- Låt limmet torka rekommenderad tid innan ankaret används (se tabell).
- Kontrollera att det överflödiga limmet runt ankaret är hårt som cement. Det skall vara skört och spricka när man slår på det med ett härt, spetsigt föremål.

#### Styrka (tabell)

Genomsnittlig brottstyrka för ankare fästa i 50 MPa och 25 MPa betong. Inom industri bestäms arbetsbelastningen ofta genom att dela brottstyrkan med 4. Vilken belastning som gäller för dig kan variera beroende på lokala lagar och förordningar.  
Ankarens olika brottstyrkor som anges i tabellen beror på fästmaterialens kvalitet och hur väl ankaret har placerats.  
PETZL ansvarar inte för dålig placering av ankare.

#### VARNING

Efter större fall eller stötar mot ankaret måste det ses över. Kontrollera att det inte har sprickor, är deformerat, samt om det har vriddits eller flyttats. Kontrollera området omkring fästpunkten efter sprickor eller andra skador. Om du tvekar på om ankaret är korrekt placerat, byt ut det.

#### Temperatur

Produkten får endast användas i temperaturer mellan -40° C och +50° C. VARNING: limmet SPIT MAXIMA mjuknar vid temperaturer över +50° C.

### Allmän information

#### Viktigt: särskild träning krävs innan användning

Läs denna information noggrant och spara alla instruktioner om korrekt användning av och rätt användningsområde för produkten. Endast de tekniker som visas i diagrammen som inte är överkorsade är godkända. Alla annan användning är förbjuden. Risk för livsfara. Exempel på felaktig och förbjuden användning visas också på överkorsade bilder eller bilder markerade med en dödskallesymbol. Många andra typer av felaktig användning finns och det är omöjligt att räkna upp eller ens föreställa sig alla. Kontakta PETZL om du är osäker på något i bruksanvisningen.

Aktiviteter på hög höjd är farliga och kan leda till svåra skador eller till och med dödsolyckor. Det är därför utsatt för att i tillräcklig utsträckning lära dig rätt tekniker och skyddsmedoder. Du är personligen ansvarig för alla risker och samtliga skador på egendom, personskador och dödsolyckor som kan inträffa vid eller som följd av felaktig användning av våra produkter i alla situationer. Använd inte utrustningen om du inte kan ta detta ansvar.

#### Rengöring, underhåll, förvaring

Om produkten är smutsig skall den tvättas och sköljas i kallt vatten, och direkt torkas. Produkten skall inte utsättas för korrosiva eller skadliga material, eller förvaras i extrema temperaturer. Limbehållarna skall förvaras skyddade från värmekällor (maximalt +35°C).

#### Kemikalier

Alla kemikalier, korrosiva material och lösningsmedel kan vara skadliga. Om du mårte, eller riskerar att, komma i kontakt med kemikalier, kontakta Petzl och uppte de aktuella kemikaliernas exakta namn. Efter en utvärdering kommer vi med svar på om ämnet utgör en risk.

#### Livslängd

Det är allmänt känt att utrustning progressivt försämras över tid. Det är svårt att uppräkna exakt livslängd, eftersom den beror på hur ofta och hur intensivt, samt i vilken miljö produkten har använts. I extremfall kan livslängden utgöras av ett enda användningstillfälle. Vissa miljöer påskyndar drastiskt slitage och försämring: salt, sand, snö, is, fukt, kemiska miljöer, etc. (Listan kan göras längre). I tillägg till kontrollen före varje användningstillfälle bör produkten kontrolleras av en kompetent kontrollant en gång per år.

## Garanti

Denna produkt har 3 års garanti mot material- eller fabrikationsfel. Undantag från garantin: normalt slitage, oxidering, modifieringar eller ändringar, felaktig förvaring, dålig underhåll, skador på grund av olyckor, försämlighet, eller felaktig användning.

## Ansvaret

PETZL ansvarar inte för direkta, indirekta eller olycksartade konsekvenser, eller några andra typer av skador som uppstår vid användning av dess produkter.

## (FI) SUOMI

### Liima-ankkuri

#### Käytön rajoitukset

Liima-ankkuri putoamissuojausseen. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan sen käyttöön koulutettujen ja pätevien henkilöiden käytöön. Varmista tuotteen yhteensopivuudesta muiden käytössäsi olevien varusteiden kanssa.

#### Tarkastus: Huomioitavaa

Ennen asennusta: tarkista alustan kunto (kallio, betoni...), ja että BAT'INOX varsi on puhdas. Varmista että ampulli on ehjä ja että liima ei ole kovettunut; sen tulisi valua kun ampulla kallistellaan. Asennuksen jälkeen: ennen joka käyttöä, tarkista ankkurin kunto. Tarkista, ettei alustassa ole muruttumia tai muita virheitä, tarkista myös ettei BAT'INOX:ssa ole huomattavaa kulumista, muodonmuutoksia tai korroosiota. Älä epäriö hylätä tuotetta jos siinä on heikoudet merkkejä.

#### Käytööhjeet

#### Asennus

- Poista kaikki irtoava kivialaines, poraa halkaisijaltaan ja syvyydeltaän sopivankokoisen reikää.
- Puhdistaa reikää ensin harjalla, sitten ilmalla tai vedellä, anna kuivua.
- Voit käyttää kolmea erityyppistä liimaata. Lasinen liima-ampulli työnnetään ehjänä reikään ja rikotaan yhdellä vasaran iskulla. Jos sekoitat käsini tai käytät itse sekottaavaa pistoolia, täytä reikä puuilleen.
- Välttämästä, työnnä varsi engasta myötä, keirrä vähintään 10 kertaa, jotta liima sekottuu. Jonkin verran liima tulee pursua näkyviin.
- Anna kuivua suositellun ajan (kts.taulukko).
- Varmista että ankkurin ympärillä oleva liima on sementinkovaa. Jos naputtelet sitä teräväällä esineellä, liiman tulisi olla haurasta ja lohkeilla helposti.

#### Lujitus (taulukko)

Ankkurin keskinäärinen murtolujitus betonissa on 50 MPa ja 25 MPa vähillä. Teollisuudessa työkormaan saadaan usein jakamaan murtolujitus neljällä. Vaatimukset työkormaan suhteeseen saattavat vaihdella paikallisten lakiain ja asetuksen mukaan. Taulukon mukaisesti ankkurin murtolujutit ovat riippuvaisia alustan laadusta sekä kiintymiskohdan onnistuneesta valinnasta. PETZL ei voi olla vastuussa huonosta ankkurin asennuksesta.

#### VAROITUS

Isonnan putoamisen tai voimakkan iskun jälkeen on ankkuri tarkastettava silmämääritäisesti (siinä ei saa ilmetä halkeamia, muodonmuutoksia, pyörähtämistä tai siirtymistä paikallaan). Tarkasta kiinnityskohdalla halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Jos hiukankin epäileät sijoituskohdan eheyttä, uusi ankkuri.

#### Lämpötila

Tästä tuotetta voi käyttää -40 °C - +50 °C vähillä. VAROITUS: SPIT MAXIMA -liima alkaa menettää lujuuttaan yli +50 °C lämpötilassa.

#### Yleistä

#### Huomio! Käytön opetteleminen on välttämätöntä ennen käyttöä

Lue tämä ohje tarkoin ja säilytä ohje ja muut tuotteeseen liittyvät materiaalit. Vain ohjeessa hyväksyttyksi mainitut ja kuivissa yliiväramattomat tavat ovat salitutuja. Kaikki muut käytöt ovat kiellettyjä hengenvaarallisina. Virheellisiä käytötapoja on lukemattomia, osaa on vaikaa edes kuvitella, siksi vain muutamia esitetään tässä yliiväritut ja «pääkallokuvalta» varustetut. Jos jokin on epäselvästä otta yhteyt PETZL:iin.

Työskentely korkealla on vaarallista ja voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Riittävien ja oikeiden taitojen hankkiminen ja turvallisuudesta huolehtiminen on tärkein käyttäjän vastuulla. Otat itse riskin ja nähönne vastuun kaikista vahingoista, vammoista tai hengen menetyksistä joiden mahdollisuus liittyy tuotettemme käyttöön. Jos et voi hyväksyä tai et ymmärrä tai riittävästi tunne riskejä ja vastuutasi, älä käytä tätä tuotetta.

#### Puhdistaminen, ylläpito ja varastointi

Likainen tuote pestäään ja huuhdellaan viljällä vedellä ja kuivataan. Tuote ei saa joutua tekemisiin syövyttäviin tai vahingollisten aineiden kanssa. Liima-ampullit on varastoitava alle +35 asteen lämpötilassa.

#### Kemialliset aineet

Kaikki kemialliset aineet, syövyttävät aineet sekä liuottimet voivat olla vaarallisia. Jos joudut, tai jos olemassa riski joutua tekemisiin kemiallisten aineiden kanssa, ota yhteyttä meihin ja kerro kemikaalin tarkka nimi. Arvioinnin jälkeen annamme vastauksen.

#### Kestoikä

On yleisesti tiedossa että varusteet vanhenevat asteittain käytön edetessä. On vaikeaa tutkataan kertoa tuotteen todellinen käytöönsä. Poikkeukselliset olosuhteet voivat rajoittaa tuotteen käytööän yhteen käytökkertaan. Tietty olosuhteet lisäävät merkittävästi tuotteen kulumista ja vanhenemistä: suola, hiekka, lumi, jäät, kosteus, kemiallinen ympäristö (lista ei ole täydellinen).

#### Ennen jokaista käytökerää tapahtuvan tarkastuksen lisäksi tuote on tarkastettava 12 kk. välein hyväksytyn tarkastajan toimesta.

#### Takuu

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu valmistus- ja raaka-ainevirheiden varalta. Takuu ei kata normaalista kulumista, hapettumista, jos tuotetta on mutettu, virheellisestä varastoainesta, huolimattomuudesta, onnettomuudesta, välinpitämättömyydestä tai väärästä käytöstä aiheutuneita vaurioita.

#### Vastuu

PETZL ei ole vastuussa seurauskista, suorista tai epäsuorista, tai onnettomuksista tai minkäkin vaurioista jotka voivat olla seurauskseen sen tuotteiden käytöstä.

## (NO) NORSK

### Limbolt

#### Bruksområde

Limbolt for å beskytte mot fall fra høyden. Dette produktet må kun brukes av kompetente og oppmerksomme personer. Kontroller at produktet er kompatibelt med resten av utstyret ditt.

#### Kontrollpunkter

Før installasjon må du sjekke at underlaget er av god kvalitet og at selve bolten er ren. Forsikre deg om at limampullen verken er ødelagt eller sprukket. Limet må ha en flytende konsistens. Det er obligatorisk å kontrollere at alle forankringer er i god stand før hver bruk. Hvis er lett å oppdage overflateskader, rustslitasje, mekanisk slitasje og sprekker i fjellet.

Vel ikke med å kasser produkter som viser seg å ha svakheter som gir nedsett bruddstyrke.

#### Instruksjoner for bruk

##### Festning av bolten

- Rengjør først den porøse delen av fjellet, og bor deretter et hull med passende diameter og dybde.
- Rengjør hullet med en børste, deretter med luft eller vann, og la tørke.
- Du kan bruke tre ulike typer lim. Limampull i glass (hele ampullen plasseres i hulrommet og ampullen knuses med et hammer slag), limpistol med blandingslim, eller manuell blanding (fyll 50 % av hulrommet med blandingen).
- Uten å vente skrur du så bolten inn helt til skulderen/hengeren. For å være sikker på at blander seg godt, må du vri den rundt minst ti ganger. Limet skal være synlig.
- Vent til limet er helt tørt før belastning (se eget skjema).
- Kontroller at det overflødige limet rundt bolten er hardt som betong. Hvis du dunker på det overflødige limet med en spiss gjenstand, skal limet være sprott.

##### Bruddstyrke (illustrasjon)

Gjennomsnittlig bruddfasthet for 2 typiske betongkvaliteter er på 50 MPa og 25 MPa. For å beregne sikker arbeidsbelastning ut fra bruddbelastningen, er det i byggbransjen vanlig å bruke en koefisient/faktor på 4.

De bruddverdiene som er angitt for forankring i illustrasjonen er avhengig av underlagets kvalitet og boltens plassering. PETZL kan ikke stilles til ansvar dersom det dreier seg om en feilplassering.

##### VIKTIG!

Ett et kraftig fall eller belastning må du alltid sjekke bolten nøye (ingen sprekkar, ingen synlig deformering, ingen rotering eller bevegelse av forankringen). Kontroller fjellet i området rundt bolten for sprekkar. Erstatt forankringen med en ny dersom du er i tvil.

##### Temperatur

Dette produktet må alltid brukes ved temperaturer høyere enn -40 °C og lavere enn +50 °C.

Viktig! ved bruk over +50 °C reduseres bruddstyrken for en faststøping med SPIT MAXIMA-lim.

#### Generell informasjon

##### VIKTIG: dette produktet krever spesiell opplæring før bruk

Les nøyne gjennom og ta vare på informasjonsmateriale som viser hvordan produktene fungerer og hvilke bruksområder de har. Det er kun tillatt å bruke de teknikkene som ikke er krysset over. All annen bruk må ekskluderes fordi den medfører livsfare. Det gis også noen eksempler på feil eller forbudt bruk (tegninger med kryss over eller billede av «dødningshode»). Det finnes et stort antall andre måter å bruke produktet feil på og det er umulig for oss å nevne alle sammen, eller å forestille oss dem. Se PETZL om nærmere forklaring dersom det er noe du er usikker på eller du har problemer med å forstå.

Aktiviteter som utføres i høyden er farlige og kan medføre alvorlige skader, også død. Du er selv ansvarlig for å inneha egnet opplæring i de riktige teknikkene og sikkerhets tiltakene som finnes.

Du er personlig kjet med, og godtar enhver risiko, og du er ansvarlig for enhver materiell skade, personskade eller død som måtte oppstå som følge av feil bruk av våre produkter på alle mulige måter. Ikke bruk dette utstyret dersom du ikke er villig til å påta deg dette ansvaret eller ta denne risikoen.

##### Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring

Ett produkt som er skittent må vaskes og skylles i rent vann og deretter tørkes. Produktet må ikke komme i kontakt med rustfremkallende eller aggressive midler, det må heller ikke lagres ved ekstreme temperaturer. Limampullen må ikke lagres for varmt (maksimalt 35 °C).

##### Kjemikalier

Alle typer kjemikalier, etsende midler og løsemidler kan være farlige. Hvis du trenger, eller hvis du står i fare for å komme i kontakt med kjemikalier, ta kontakt med oss og oppgi nøyaktig betegnelse på de kjemikaliene det gjelder. Etter å ha undersøkt saken, kommer vi tilbake til deg med riktig svar.

##### Levetid:

Det er vanlig at utstyr som er i bruk blir gradvis dårligere. Det er vanskelig å angi nøyaktig levetid fordi det varierer etter hvor ofte og hvor intensit i og hvilke omgivelser man bruker produktet. Ekstreme situasjoner kan begrense produktenes levetid til én eneste gangs bruk.

I enkelte typer omgivelser blir utstyret ødelagt og slitt betydelig

raskere : salt, sand, snø, is, fuktighet, kjemiske omgivelser, osv. (listen er ikke uttømmende).

I tillegg til at du sjekker utstyret hver gang du skal bruke det, skal det kontrolleres regelmessig, cirka hver tolvte måned av en kompetent person.

##### Garanti

Dette produktet har 3 års garanti mot alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Garantibegrensninger: Normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold, skader som skyldes ulykkje, uaktsomhet eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

##### Ansvaret

PETZL er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller uforutsette konsekvenser eller enhver annen form for skade som oppstår eller forårsakes ved bruk av deres produkter.

## (RU) РУССКИЙ

### Крюк для посадки на клей

#### Область применения

Крючок для посадки на клей предназначен для защиты от падения с высоты. Эти изделия могут использовать только подготовленные и компетентные лица. Следует проверять совместимость этого изделия с другим используемым снаряжением.

#### Контроль, контролируемые элементы

Перед установкой: проверьте качество опорной поверхности (склона, бетона...) и чистоту стержня BAT'INOX. Убедитесь, что емкость с kleem не имеет трещин или разрывов, а смола не затвердела; она должна течь при наклоне емкости. После установки: перед нагрузкой проверьте качество крюка. Проверьте опорную поверхность на предмет наличия изломов или трещин, а также каких-либо повреждений, излишнего износа, коррозии или деформации BAT'INOX. При обнаружении малейших признаков недостатков изделие следует немедленно отбраковать.

#### Инструкция по применению

##### Установка

- После очистки ломкого слоя скалы просверлите отверстие соответствующего диаметра и глубины.
- Очистите отверстие щеткой, продуйте его или промойте водой и дайте ему высохнуть.
- Вы можете применять три разных типа kleя. Если в клей в стеклянной ампуле, разместите ее в отверстии и разбейте одним ударом молотка. При ручном смешивании или при использовании смесительного пистолета заполните отверстие на 50 % kleйким составом.
- Без задержки вставьте стержень крюка в отверстие, придерживая его за хв., и поверните 10 раз, чтобы обеспечить качественное смешивание. Некоторое количество kleя появится из отверстия.
- Перед нагрузкой нужно дать kleю высохнуть в течение рекомендованного периода времени (см.табл.).
- Убедитесь, что излишек kleя вокруг крюка стал твердым, как бетон. Если Вы удалите его твердым острым предметом, klej будет отламываться осколками.

##### Прочность (см.табл.)

Среднее значение усилия вырыва крюка в бетоне составляет 50 МПа и 25 МПа. В промышленности рабочая нагрузка часто определяется как усилие вырыва, деленное на 4. Ваши правила определения рабочей нагрузки могут отличаться в зависимости от местных законов и регламентов.

Среднее значение усилия вырыва крюка определено в таблице в зависимости от качества опорной среды и способа установки.

Компания PETZL не несет ответственность за крючья, установленные неправильно.

#### ВНИМАНИЕ!

После сильного рывка или сильного удара изделие необходимо подвергнуть осмотру (не должно быть изломов или деформаций, поворота или смещения крюка). Проверьте опорную поверхность вокруг крюка на предмет наличия изломов или других повреждений. Если у Вас возникли сомнения в целостности установки крюка, его нужно заменить.

#### Температура

Изделие предназначено для температур от -40 °C до +50 °C. ВНИМАНИЕ: прочность крюка, установленного с помощью kleя SPIT MAXIMA уменьшается при температуре выше +50° C.

#### Общая информация

##### Важное замечание: перед применением требуется специальная тренировка

Прочтите внимательно это замечание и соблюдайте все инструкции и информацию по правильному применению изделия (изделий). Допускается использовать лишь такие технические приемы, которые не противоречат изображенным на наших авторизованных рисунках. Все другие должны быть исключены: опасно для жизни! На рисунках также показано несколько примеров

неправильного и запрещенного применения (перечеркнутый рисунок или символ «череп и кости»). Существуют многие другие способы неправильного применения и все их перечислить или изобразить невозможно. В случае сомнений или трудности понимания просим обратиться в компанию PETZL. Работы на высоте являются опасными и могут привести к тяжелым травмам или даже смерти. Обучение правильным технологиям и методам защиты ложится на Вашу ответственность.

Вы лично отвечаете за весь риск и ущерб, травмы или смерть, которые могут быть следствием любого неправильного обращения с нашими изделиями. Если Вы не в состоянии взять на себя эту ответственность или избежать риска, это снаряжение использовать нельзя.

#### Чистка, уход, хранение

Грязное изделие можно мыть и полоскать в холодной воде с последующей сушкой. Это изделие нельзя подвергать воздействию корrodирующих или вредных веществ или хранить в зоне действия высоких температур. Емкости с kleem следует хранить вдали от источников тепла (максимальная температура +35° C).

#### Химические вещества

Все химические вещества, корrodирующие материалы и растворители могут быть опасными. Если возникает необходимость или Вы рискуете работать в контакте с корrodирующими материалами и растворителями, просим связаться с нами и указать точное название соответствующих химических веществ. После испытаний мы предоставим.

#### Срок службы

Хорошо известно, что в процессе использования снаряжение изнашивается. Точный срок службы указать сложно, поскольку он зависит от интенсивности и частоты использования, а также условий применения. В исключительных случаях срок службы может ограничиться одноразовым применением. Некоторые условия существенно усиливают износ и ухудшают свойства: соль, песок, снег, сырость, химические вещества и т.д. (список неполный).

В дополнение к контролю перед каждым применением каждые 12 месяцев требуется регулярная инспекция компетентным лицом.

#### Гарантии

В течение 3-х лет гарантируется отсутствие дефектов материала или производственных дефектов. Гарантия не распространяется на: нормальный износ и разрыв, окисление, модификации или изменения, неправильное хранение и уход, повреждения при авариях, халатном, невнимательном или неправильном применении

#### Ответственность

Компания PETZL не несет ответственность за прямые, косвенные или случайные последствия или другие виды ущерба, возникшего при использовании или в результате использования данного изделия.

## Lepená skoba

### Omezení použití

Lepená skoba k zadření pádu z výšky. Výrobek smí používat pouze vzkusená a odpovědná osoba. Överte slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vaší výbavy, které budete s tímto výrobkem používat.

### Kontrolní body

Před montáží zkонтrolujte kvalitu nosného materiálu (skály, betonu apod.) a čistotu dřívka skoby BAT'INOX. Ujistěte se, že ampulka s lepidlem není prasklá nebo rozbítá a že pryskyřice uvnitř ampulky není zaschlá - při naklonění ampulky by měla pryskyřice volně stékat. Po montáži před každým použitím zkонтrolujte stav skoby. Na nosném materiálu nesmí být praskliny ani jiné známky poškození. Stejně tak skoba BAT'INOX nesmí jevit známky opotrebení, poškození, rezivění či jakékoli jiné deformace. Neváhejte vyřadit jakýkoliv výrobek, který vykazuje známky nespolehlivosti.

### Návod k použití

#### Montáž

- Očistěte nekalvitní skálu a vyrtejte otvor příslušného průměru a hloubky.

- Vycistěte otvor kartáčkem a poté proudem vzduchu nebo vody. Nechte vyschnout.

- Je možné použít tři různé druhy lepidel. Používejte-li lepidlo ve skleněné ampulce, umístěte ji celou do otvoru a jedním úderem kladiva ji rozbití. Jestliže připravujete lepidlo manuálně, nebo pomocí mixážní pistole na lepidlo, zapletejte otvor do poloviny lepidlem.

- Ihned vložte dřík do otvoru co možná nejhļouběji a alespoň 10x jím otočte, aby se obalil lepidlem. V kolík otvoru by mělo být vidět nadhetací lepidlo dříkem vytlačené.

- Nechte lepidlo dostatečně zaschnout potřebnou dobu (viz tabulka).

- Přesvědčte se, že uniklé lepidlo v okolí skoby je tvrdé jako cement. Když do nej tuknete pevným, ostrým předmětem, lepidlo by mělo být křehké a snadno se odštípnout.

#### Pevnost (tabulka)

Průměrná hodnota maximální nosnosti skoby v betonu 50 MPa a 25 MPa. V průmyslových oblastech se pracovní zatížení určí vydelením maximální nosnosti čtyřmi. Hodnoty pro pracovní zatížení se mohou lišit v závislosti na místních pravidlech a zákonech. Hodnoty maximální nosnosti v tabulce závisí na kvalitě nosného materiálu a kvalitě umístění skoby. Firma PETZL nenesí odpovědnost za špatně umístění kotvení.

#### Varování

Po výrazném pádu nebo nárazu na výrobek je nutné provést vizuální kontrolu. Prohlédněte kotvení (praskliny, poškození, deformace, pootočení, pohyb). Rovněž zkонтrolujte nosný materiál v okolí kotvení, zda v něm nevznikly praskliny či jiná poškození. V případě jakýchkoliv pochybností o spolehlivosti kotvení skobu odstraněte.

#### Teplota

Tento výrobek používejte v teplotním rozsahu od -40°C do +50°C.

**VAROVÁNÍ:** umístění s použitím lepidla SPIT MAXIMA se při teplotách nad +50°C stává nespolehlivým.

### Obecné informace

#### Důležité upozornění: Praktický nácvik je nezbytný před vlastním použitím

Pročete si pozorně toto upozornění a ponechte si veškeré návody a informace o možnostech použití tohoto výrobku. Povolené jsou pouze postupy popsané prostřednictvím obrázků, které nejsou přeskrtnutý. Jakékoliv jiné využití je vyloučeno: hrozí smrtelné nebezpečí. V obrázcích je znázorněno i několik příkladů správného a zákazaného použití (v přeskrtnutých obrázcích, nebo se symbolem lebky a překřížených kostí). Existuje mnoho dalších způsobů nesprávného použití, je však nemožné je všechny uvést a poslat v tomto návodu. V případě jakýchkoliv pochybností či neporozumění této informaci kontaktujte zástupce Petzl firmy Vertical Sport.

Cinnost ve výšce je nebezpečná a může vést k vážným zraněním či smrti. Dostatečné osvojení si potřebných dovedností a bezpečných způsobů pro zacházení s timto výrobkem je vaši odpovědností.

Vy osobně přebíráte veškerá rizika a zodpovědnost za škody, úrazы a smrtelné zranění, ke kterým může dojít během či následně po jakémkoliv nesprávném použití našich výrobků. Jestliže nejste schopen tuto zodpovědnost a riziko převzít, nepoužívejte toto vybavení.

#### Čistění, údržba, skladování

Je-li výrobek špinavý, je nutné ho vycistit a opláchnout čistou vodou a do sucha utřít. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s látkami způsobující korozii či jinými ničivými látkami. Neskladujte v extrémních teplotách. Ampulky s lepidlem nesmí být v dosahu zdrojů tepla (maximální skladovací teplota +35°C).

#### Chemikálie

Všechny chemické sloučeniny, látky způsobující korozii a rozpouštědla poškozují tento výrobek. Hrozí-li kontakt s takovou látkou, nebo k němu omylem došlo, kontaktujte

Vertical Sport a přesně nás informujte, jak ke kontaktu došlo a o jakou látku se přesně jedná. Po zhodnocení situace vám zašleme odpověď.

#### Zivotnost

Tento výrobek se během používání postupně opotrebovává. Je těžké přesně určit životnost, protože závisí na intenzitě používání a okolním prostředí. Ve výjimečných případech, se mohou známky opotrebení či poškození objevit již po prvním použití. V takovém případě je životnost výrobku omezena jen na toto první použití. Některé druhy prostředí mohou výrazně urychlit opotrebení: sůl, písek, sníh, led, vlnkost, chemické prostředí (seznam není uplynul). Kromě kontroly před a po každém použití nechte jednou za 12 měsíců výrobek zkontrolovat kompetentní osobou (inspektorem).

#### Záruka PETZL

Na výrobek se vztahuje 3-letá záruka na vadu materiálu či závady z výroby. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým opotrebením, poškozením, špatným skladováním a nesprávným zacházením. Za takové závady nenesí firma PETZL žádnou odpovědnost.

#### Odpovědnost

Firma Petzl nenesí odpovědnost za následky způsobené používáním tohoto výrobku, ať už jsou způsobeny přímo či nepřímo, a nebo náhodně.

### (PL) POLSKI

#### Kotwa klejana

#### Zastosowanie

Kotwa klejana przeznaczona jest do ochrony przed upadkiem z wysokości. Produkt ten może być używany tylko przez osoby kompetentne. Należy sprawdzić dopasowanie tego produktu do pozostałych elementów Waszego sprzętu.

#### Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Przed instalacją sprawdzić jakość skały oraz czy trzpień kotwy jest czysty. Upewnić się czy ampulka z klejem nie jest pęknięta lub złamana. Zwycię powinna mieć płynną konsystencję.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan kotwy. Uszkodzenie powierzchni, korozja, uszkodzenia mechaniczne, szczeliny w skale są łatwe do zaobserwowania. Nie wahajcie się wycofać z użycia produktu, który wydaje się uszkodzony.

#### Instrukcja użytkowania

#### Osadzanie

- Po oczyszczeniu skały z zewnętrznej, kruchej warstwy wywiercić otwór odpowiedniej głębokości i średnicy.

- Oczyścić otwór, przedmuchnąć lub przemyć i pozostawić do wyschnięcia.

- Wklejania można dokonać trzema sposobami. Szklaną ampulkę z klejem należy włożyć do otworu, a następnie: stłuc ją jednym uderzeniem młotka, zastosować pistolet z mieszaniną lub mieszać ręcznie. Otwór powinien być napelniony klejem w 50%.

- Po napefnienniu otworu klejem nie zwlekać z włożeniem kotwy. Trzpień wsunąć až po kolcohu i obrócić nim min. 10 razy dla dobrego wymieszania kleju. Z otworu wokół dobrze osadzonej kotwy powinna wypływać odrobina kleju.

- Przed obciążeniem osadzonego punktu odziekać aby klej prawidłowo związał (czas wiązania podany w instrukcji - patrz tabela).

- Sprawdzić czy nadmiar kleju wokół kotwy ma twardość befonu. Po stuknięciu twardym szpicem powinien się łatwo kruszyć i odtrąpywać.

#### Wytrzymałość (tabela)

Srednie wartości wytrzymałości na zerwanie w betonie wahają się między 50 MPa a 25 MPa. W przypadku budynków chcąc uzyskać wytrzymałość użytkową na podstawie wytrzymałości na zerwanie, należy podzielić wytrzymałość na zerwanie przez 4.

Parametry wytrzymałościowe podane w tabeli zależą od rodzaju skały i jakości osadzenia kotwy.

PETZL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację kotwy.

#### UWAGA

Po poważnym odpadnięciu lub poważnym uderzeniu należy sprawdzić (optycznie) stan kotwy (brak pęknięć, deformacji, obrotu lub przesunięcia kotwy). Skontrolować skałę wokół kotwy pod kątem spękań. W przypadku wątpliwości wymienić kotwę.

#### Temperatura

Produkt stosować w temperaturach od -40 °C do +50 °C. UWaga, przy stosowaniu kleju SPIT MAXIMA, w temperaturze powyżej +50 °C wytrzymałość zakotwienia się zmniejsza.

#### Informacje ogólne

#### Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania niezbędne jest specjalistyczne przeskolenie.

Instrukcja obsługi przedstawia prawidłowe sposoby użytkowania produktu i tylko one są dopuszczalne. Instrukcję należy zachować. Na rysunkach przekreślonych (X) lub oznaczonych symbolami trupiej czaszki przedstawiono przykłady błędnych zastosowań, których należy się wystrzegać. Tych błędnych i niewłaściwych zastosowań może być o wiele więcej. Trudno je wszystkie wymienić,

a nawet przewidzieć. Wyłączni techniki przedstawione na nieprzekreślonych rysunkach są dopuszczalne. Každe inne zastosowanie jest niedozwolone i może powodować poważne obrażenia, do utraty życia właściwie. W razie wątpliwości w rozumieniu instrukcji należy się skontaktować z przedstawicielem firmy PETZL.

Wszelkie działania w ekspozycji są z samej swej natury niebezpieczne. Użytkownik sprzętu ponosi więc całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie sobie odpowiedniego przeskolenia zarówno w zakresie technik działania jak i środków bezpieczeństwa. Ponosi również pełne ryzyko i odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, z uszkodzeniami ciała i śmiercią właściwie, wynikłe z niewłaściwego użytkowania naszych wyrobów. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności i ryzyka podjąć, nie powinien postępować się tym sprzętem.

#### Przechowywanie, czyszczenie

Zabrudzony produkt należy umyć w czystej wodzie, a następnie wysuszyć. Kontakt z substancjami agresywnymi lub powodującymi korozję oraz przechowywanie w wysokich temperaturach jest niedozwolone. Ampulki z klejem muszą być przechowywane z dala od źródła ciepła (maksimum +35°C).

#### Środki chemiczne

Wszystkie środki chemiczne oraz rozpuszczalniki mogą być niebezpieczne dla produktu. Jeżeli przewidziany jest kontakt ze środkami chemicznymi należy skontaktować się z nimi podając dokładną nazwę tych środków oraz ich skład chemiczny. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań prześmy sugestie dotyczące użytkowania produktu.

#### Czas użytkowania

Powszechnie wiadomo, że każdy, nawet nieużywany materiał starzeje się stopniowo. Jest bardzo trudno dokładnie określić dopuszczalny czas użytkowania produktu, ponieważ zależy on od warunków i częstotliwości użycia. Może się nawet zdarzyć że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie. Niektóre środowiska znacznie przyspieszają zużycie sprzętu: sól, piasek, śnieg, lód, wilgoć, środki chemiczne itd. (lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości).

Niezależnie od sprawdzania przy każdym użyciu, należy dokonywać sprawdzenia sprzętu co 12 miesięcy przez kompetentnego kontrolera.

#### Gwarancja

Produkt ten posiada 3-letnią, liczoną od daty sprzedaży gwarancję dotyczącą wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych.

Gwarancji nie podlegają produkty noszące cechy normalnego użytku, przerabiane i modyfikowane, zardzewiałe, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniebania i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.

#### Odpowiedzialność

PETZL oraz AMC s.j. nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem tego wyrobu.

## (SI) SLOVENSKO

### Lepljeno sidro

#### Omejitve pri uporabi

Lepljeno sidro za zaščito pred padcem z višine. Ta izdelek lahko uporablja le izkušeni in pristojni posamezniki. Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi vaše opreme.

#### Preverjanje, točke preverjanja

Pred namestitvijo, preverite kakovost nosilne podlage (trdnost, kompaktnost...) in čistost steba sidra. Prepričajte se, da ampula lepila ni počena ali zlomljena. Preverite, da lepilo v njej ni strjeno. Pred vsako uporabo preverite stanje sidra. Poškodbo na površini, korozivski obravo, mehansko obravo ali oslabitev mehanskega delovanja izdelka, zlahka opazite. Brez obotavljanja zavrzite izdelek, ki kaže znake obrave, ki bi lahko vplivala na njegovo trdnost.

### Navodila za uporabo

#### Namestitev

- Potem, ko očistite drobljiv del skale, zvratite luknjo primerrega premera in globine.
- Luknjo očistite s krtačko, nato jo izpihajte ali izperite z vodo in pustite, da se posuši.
- Uporabite lahko tri različne vrste lepila: lepilo v stekleni ampuli: v luknjo vstavite celo ampulo in jo strite z udarcem kladiča, ročno mešanico lepila ali zmes lepila iz pištole: z zmesjo lepila zapolnite polovicu luknje.
- Brez odlašanja vstavite steblo do obroča in ga zavrzite vsaj desetkrat, da zagotovite primerno zmes. Višek lepila morate videti.
- Pred uporabo pustite, da se lepilo posuši v priporočenem času (glej tabelo).
- Preverite, da je višek lepila okoli sidra trd kot cement. Če ga udarite s trdim, ostrim predmetom, mora biti lepilo krhko in se mora z lahkotom odkrusiti.

#### Trdnost (tabela)

Povprečna pretirana sila sidra v betonu z 50 MPa in 25 MPa. V industriji je delovna obremenitev pogosto določena z deljenjem pretirane sile s 4. Vrednost pretirane sile, ki je navedena v tabeli, je odvisna od kakovosti nosilne podlage in kakovosti namestitve. PETZL ne more prevzeti odgovornosti za slabo namestitev sidra.

#### OPOZORILO

Po večjem padcu ali močnejšem udarcu ob izdelki, je sidro potreben pregledati (biti mora brez razpok ali deformacij, ne sme rotirati ali se premikati). Preverite nosino podlagu okoli sidra, biti mora brez razpok ali drugih poškodb. Če dvomite v trdnost namestitve, sidro ponovno namestite.

#### Temperatura

Izdelek uporabite v temperaturnem območju med -40°C do +50°C. Opozorilo: nameščanje z lepilom SPIT MAXIMA, bo slabše pri temperaturi nad +50°C.

### Spolne informacije

#### Opozorilo: pred uporabo se seznanite z delovanjem izdelka

Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila, ki opisujejo načine in namene uporabe izdelka (izdelkov) in jih shranite. Priporočene so samo tehnike uporabe, ki niso precrteane. Vse ostale so prepovedane oz. smrtno nevarne. Na posameznih slikah so prikazani le nekatere primeri nepravilne uporabe (na slikah, ki so precrteane ali označene s "smrtno nevarno"). Obstajajo še številni drugi nepravilni načini, ki jih ni možno prikazati, našteti ali si jih celo zamisliti. V primeru dvoma ali nerazumevanja uporabe izdelka, se pozanimajte pri PETZLU. Aktivnosti na višini so nevarne in lahko pripeljejo do resnih poškodb ali celo smrti. Izkušnja in poznavanje tehnik ter načinov varovanja so vaša lastna odgovornost. Osebno prevzemate vso odgovornost in tveganje za škodo, poškodbe ali smrt, ki nastanejo ali so posledica uporabe naših izdelkov, kadarkoli in kakorkoli. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobni prevzeti odgovornosti in tveganja, ne uporabljajte tega izdelka.

#### Vzdrževanje, čiščenje, shranjevanje

Umazen izdelek morate oprati in splakniti v čisti vodi ter nato posušiti. Ne sme biti v stiku s korozivnimi ali agresivnimi materiali ali skladitičen v ekstremnih temperaturah. Ampule lepila morajo biti skladisene proč od topotnih virov (največ +35°C).

#### Kemikalije

Vsi kemični izdelki, koroziwni materiali in topila morajo veljati za škodljive. V kolikor je nujno potrebno ali v kolikor obstaja nevarnost stika s kemičnimi izdelki, se prosim obrnите na nas, ter navedite natančno ime, koncentracijo in temperaturo kemikalije. Po proučevanju, vam bomo posredovali primeren odgovor.

#### Ziviljenjska doba

Znano je, da se oprema z uporabo postopoma obrablja. Težko je podati točno ziviljenjsko dobo izdelka, ker je ta odvisna od intenzivnosti in pogostosti uporabe ter okolja, v katerem izdelek uporablja.

V izjemnih okoliščinah lahko obrava in poškodbe nastanejo že ob prvi uporabi, kar omesti ziviljenjsko dobo izdelka na enkratno uporabo.

Določene lastnosti okolja bodo močno pospešile obravo: sol, pesek, sneg, led, vлага, kemikalije, itd. (seznam ni popoln).

**Dodatno naredite pregled pred in po vsaki uporabi, podrobni pregled mora opraviti pristojna oseba vsakih 12 mesecev.**

#### Garancija

Izdelek ima 3 letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi. Omejitve garancije: normalna obrava in izraba, oksidacija, predelave ali prirede, neprimerno skladisjenje ter slabo vzdrževanje. Ravna tako so izključene poškodbe nastale pri nesrečah, nepazljivosti ali pri uporabi, za katere izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

#### Odgovornost

PETZL ne odgovarja za neposredne, posredne ali naključne posledice ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala z uporabo izdelka.

### (HU) MAGYAR

#### Ragaszttható nitt

#### Felhasználási terület

Ragaszttható nitt kikötési pont kialakításához, magasból való lezuhanás elleni védelemre. Kizárolag hozzáértő és megfelelően képzett személyek használhatják. Használata előtt gyógydöntőn meg arról, hogy a termék a felszerelés egyéb részeivel kompatibilis.

#### Ellenorzés, megvizsgálandó részek

Behelyezés előtt vizsgálja meg a hordozó közeg (szíkla, beton, minőségét és győződőn meg arról, hogy a BAT'INOX-dúbel tisztá, a ragasztópatron nem törtő és a ragasztóanyag folyékony).

Behelyezés után vizsgálja meg, hogy a hordozó közegen láthatók-e repedések vagy más károsodás nyomai. A kikötési pont állapotát minden egyes használat előtt ellenőrizni kell. Amint az elhasználódás jelei, deformációk, repedések mutatkoznak, a termékkel le kell selejtezni.

#### Használati utasítás

#### Behelyezés

- Távolítsa el a közetről a szennyeződést ill. a porózus réteget, majd fűrja ki a megfelelő átmérőjű és mélységű furatot.

- Tisztitsa ki a furatot kefivel, levegő befújásával vagy vízzel és hagyja megszárudni.

- A különböző ragasztóanyagok használata:

. Üvegpallva: Vezesse be a zárt ampullát a furatba, amilyen mérlyre csak lehet, majd törje fel azt egy kalapacsütéssel.

. Keverőpisztoly vagy kezű keverés: Töltsé meg a furatot félíg a keverékkel.

- Ezután azonnal vezesse be a nitett a furatba ütközésig, közben a ragasztóanyag komponenseinek jobb elkeverése érdekében) legalább tízszer forgassa meg a tengelye körül. A furat végénél a ragasztóanyagnak meg kell jelennie.

- A nit csak a ragasztóanyag száradása utan terhelhető (lásd a táblázatot).

- Használata előtt vizsgálja meg, hogy a kipréselődött ragasztóanyag kőkeményre szárad-e. Ha hegesy tárgyal rátűtünk, le kell pattognia.

#### Terhelhetőség (táblázat)

A nittek átlagos szakítószilárdsága betonban (50 MPa és 25 MPa). Az ipari előírások általában a szakítószilárdság egyenlegedének megfelelő terhelést engednek meg. A szabványok országoknál eltérők. A következő táblázatban megadott értékek függnek a hordozó közeg minőségtől és a nit elhelyezésétől. A PETZL nem vállal felelősséget szakszerűen elhelyezett nit miatt bekövetkezett károkért vagy balesetekért.

#### FIGYELMEZTETÉS

Nagyobb esés vagy rántásos terhelés után a kikötési pont alapos szemrevétele szükséges (nincsenek-e repedések, deformációk, nem mozog-e a nit). Vizsgálja meg a közvet a nit körül, hogy nem láthatók-e repedések vagy más károsodás nyomai. Ha kétség merül fel az elhelyezést vagy a megbízhatóságot illetően, selejtezze le a nitet.

#### Hőmérséklet

A termék -40 °C und +50 °C-os hőmérsékleti tartományon belül használható. A SPIT MAXIMA ragasztóanyag szakítószilárdsága +50 °C fölött észrevehetően csökken.

#### Általános információk

#### Figyelem: Használat előtt megfelelő képzés szükséges

Olvassa át figyelmesen ezt a használati utasítást és őrizzen meg minden információt a termékről. Csak azok az itt bemutatott módoserek engedélyezettek, melyek nincsenek áthúzva. Bármely más felhasználási mód tilos és életveszélyes. Bemutatunk néhány helytelen és tiltott felhasználási módot is (áthúzott vagy halálfejes pikrogrammal elláttó ábrák). Nem áll azonban módunkban az összes hibás használati módot bemutatni. Kétséges esetben forduljon bízalommal a PETZL-hez.

A magasban végzett tevékenységek veszélyesek és súlyos,

akár halálos kimenetelű balesetekhez vezethetnek.

Az engedélyezett technikák elsajátítása és a szükséges óvintézkedések megtétele kizárolag a felhasználó egyéni felelőssége.

A felhasználó maga felel minden kárért, sérülésért vagy haláleséért, amely termékünk helytelen használatainak következménye. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget vállalni tudja, kérjük, ne használja ezeket a termékeket.

#### Tisztítás, karbantartás, tárolás

A beszenyeyeződött termékét tisztá vízzel kell öblíteni és meg kell száritani. A terméket a tárolás során óvni kell a korrozív és aggresszív anyagokkal való érintkezéstől valamint a magas hőmérséklettől. A ragasztópatronokat különösképpen óvni kell a magas hőmérséklettől (max. + 35 °C-on tárolhatók).

#### Kémiai anyagok

Valamennyi kémiai anyag, maró anyag vagy oldószer veszélyes. Ha elkerülhetetlenn a termék érintkezése ilyen anyagokkal, kérjük, előzetesen kérje szakértők véleményét. Ebben az esetben tájékoztasson bennünket az addott anyag pontos összetételeiről, és mi beható vizsgálat után ismertetjük Önnek a vizsgálatok eredményét.

#### Élettartam

Ismeret, hogy a használat során és annak függvényében minden anyagnak romlanak eredeti tulajdonságai. Termékünkre ezért nehéz pontos élettartamat meghatározni, mivel ez nagyban függ a használat gyakoriságától és intenzitásától, valamint a külső körülmenyektől. Bizonyos körülmenyek között az élettartam akár egyetlen használatra is korlátozható. Egyes körülmenyek, pl. só, homok, hő, jég, nedvesség, kémiai anyagok, stb. (a felsorolás nem teljes) lényegesen meggyorsítják az elhasználódást.

#### A minden egyes használat előtti rendszerszervételezésben kívül szükséges a termék 12 havonta, szakértő személy által elvégzett felülvizsgálata.

#### Garancia

A gyártó 3 év garanciát vállal a termék minden anyag- és gyártási hibájára. A garancia nem vonatkozik a termesztes elhasználóból, oxidációból, szakszerűténi tárolásból vagy karbantartásból eredő károkra, valamint a balesetekre, hanyagágra vagy nem rendeltetésszerű használatra visszavezethető hibákra és károkra.

#### Felelősség

A PETZL semmiféle felelősséget nem vállal olyan károkért vagy közvetlen, közvetett vagy véletlenszerű következményekért, melyek termékei használata során vagy termékei használataból eredően következtek.

**Лепящ клин****Предназначение**

Предпазен лепящ клин срещу падане от височина. Този продукт трябва да се употребява само от компетентни и осведомени лица.

Съблодават съвместимостта на този продукт с останалите елементи от вашето оборудване.

**Контрол, начин на проверка**

Преди поставяне на място, проверете качеството на склата и почистете клина. Уверете се, че ампулата с лепило не е нито счупена, нито пробита. Смолата трябва да е с течен вискозитет.

Преди всяка употреба е задължително да проверявате състоянието на крепежния елемент. Лесно забележими са: разрушаване на повърхностния слой, корозия на материала, механично износване или пукнатина в склата.

Не се колебайте да бракувате продукт с проблеми, намаляващи здравината му.

**Препоръки за употреба****Поставяне**

- След премахване на лошия повърхностен слой на склата, пробийте отвор с подходящия диаметър и дълбочина.
- Почистете отвора с четка, след това го продухайте или почистете с вода и изчакайте да изсъхне.
- Може да употребявате 3 вида лепила: лепило в стъклена ампула (поставете цялата ампула в отвора и я счупете с удар с чука), пистолет със смесител или ръчно забъркана смес (запълнете със сместа 50 % от отвора).
- Веднага след това вкарайте клина до хухото като при това трябва да го завъртите около оста му най-малко 10 пъти за да осигурите добро добро смесване. Лепилото трябва да се виджа на повърхността.
- След това времето за втвърдяване преди натоварване (вж. таблицата).
- Проверете дали лепилото около клина се е втвърдило като бетон. Ако ударите с нещо остро, лепилото трябва да се рони.

**Издържливост (таблицата)**

Средна стойност на скъсване в бетон от 50 MPa до 25 MPa. За определение на полезното натоварване изходдайки от натоварването при скъсване, в строителството се използува кофициент 4. Стойностите на скъсване на клина посочени в таблицата, зависят от качеството на структурата и от качеството на поставянето. PETZL не може да бъде подведен под отговорност поради неправилно поставяне на клина.

**ВНИМАНИЕ**

След сериозно падане или силен удар, проверете визуално крепежния елемент (дали има пукнатини, видими деформации, дали не се е завъртал или дали е неподвижен). Огледайте склата около клина (дали има пукнатини). Ако се съмнявате, сменете крепежния елемент.

**Температура**

Употребявайте продукта при температура по-висока от -40 °C и по-ниска от +50 °C. Внимание, над +50 °C, издржливостта на закрепване с лепило SPIT MAXIMA е намалена.

**Обща информация****Внимание: Преди употреба на продукта, задължително трябва да преминете съответно обучение.**

Прочетете внимателно и пазете инструкциите които представят начините на функциониране и предназначението на продукта.

Разрешени са само техниките, които не са зачеркнати. Всякакъв друг начин на употреба трябва да се изключи, защото може да има fatalни последици. Показани са също така и няколко примера на неправилна и забранена употреба (това са схемите, задраскан с кръст, или маркирани със символ "чепер"). Съществуват още многобройни варианти на неправилно приложение, които не е възможно нито да изброим, нито да си представим.

В случаи на съмнение, или неразбиране, обрънете се към PETZL.

Височинните дейности са опасни и могат да доведат до тежки, дори смъртоносни травми. Вие поемате отговорност за правилното усвояване на начина на употреба и мерките за безопасност.

Вие лично поемате всякачъв риск и отговорност при всяка щета, нараняване или смърт, произлезли вследствие на каквато и да било неправилна употреба на наши продукти. Ако не сте в състояние да поемете този риск и тази отговорност, не използвайте продукта.

**Почистване, поддържане, съхранение**

Замърсения продукт трябва да бъде измит с чиста вода, след това подушен. Не трябва да бъде в контакт с корозионни или абразивни продукти, нито съхраняван при екстремни температури. Ампулите с лепило не трябва да се държат на топло (35 °C максимум).

**Химически продукти**

Всички химически продукти, корозивни материали и разтворители могат да бъдат опасни. При нужда, или риск от контакт с химически продукти може да се консултирате с наси и да ни посочите точното име на съставките. След извършване на изследвания ще ви дадем съветски отговор.

**Срок на годност**

Известно е, че в процеса на употреба инвентара се износва прогресивно. Трудно е да се посочи точен срок на годност, тий като това зависи от интензивността и честотата на употребата и от средата.

Някоя изключителна ситуация може да сведе срока на годност до една единствена употреба.

Някои фактори ускоряват значително износването и повреждането: сол, пясък, сняг, лед, влага, химическа среда и други (споменатите не са изчерпателни).

Освен проверката при всяка употреба е необходимо извършването на редовен контрол на около 12 месеца от компетентен инспектор.

**Гаранция**

Този продукт е с три годишна гаранция относно дефекти в материала и фабрични дефекти.

Гаранцията не включва нормално износване, оксидация, модификации или поправки, лошо съхранение, лоша поддръшка, повреди, дължаси се на производствия, небрежност, употреба на продукта не по предназначение.

**Отговорност**

PETZL не носи отговорност за преки,косвени,случайни,или от каквато и да било характер щети,настъпили в резултат от използването на неговите продукти.

**(JP) 日本語****ケミカルアンカー****使用の制限**

高所からの墜落を保護するケミカルカルアンカー。この製品は、トレーニングを積み、使用方法を熟知した人のみが使用してください。この製品がお手持ちの用具と併用できるかを確認してください。

**点検のポイント**

設置前: 設置面(岩,コンクリート等)  
の状態、及びバティノックスの軸部分が汚れていないか確認してください。樹脂の入ったボトルにひび割れ等がない、内部の樹脂が硬化していないことを確認してください。  
ボトルを傾けると中で樹脂が流れるのがわかります。  
設置後: 使用前に毎回支点の状態を確認してください。  
ひび割れ等が設置面にないこと、バティノックスにいかなる損傷や磨耗及び腐食、変形などがないことを確認してください。  
製品に少しでも異常が見受けられたら、製品を廃棄してください。

**使用方法****設置**

- もろい岩を除去した後、適切な径と深さに穴を開けてください。
- ブラシで穴をクリーニングした後、ブロアードで吹き飛ばすか水で洗浄し、乾燥させてください。
- 3種類のケミカル剤を使用できます。
- ガラスのボトルに入ったケミカル剤はボトル全体を穴に入れ、一度にハンマーで叩き壊してください。  
手で混ぜる、またはグレーガンを使い混ぜる場合は、穴の50%までケミカル剤を注入します。
- 時間をあけず、リング部で止まるまで軸部分を差し込み、良く混ざり合うように最低10回は回してください。ケミカル剤が少しあふれ出できます。
- 使用前に、ある一定時間、ケミカル剤を乾かしてください(表参照)。
- アンカーの周りの余ったケミカル剤がセメントの様に硬くなっていることを確認してください。先のとがった堅いもので叩くと、砕け、簡単に剥がすことができます。

**強度(表)**

アンカーの平均的な破断強度の値は、50MPaと25MPaのコンクリート強度を基準に定められています。産業用途での作業可能な荷重は、破断強度を4で割った数字とされることがよくあります。

これらの荷重の基準は、作業を行う地域の法律、規則などにより異なります。

アンカーの破断強度の値は、表で示されているとおり、設置面の性質、設置状況により変わります。

ペツル及びペツルシャルレ総輸入代理店である株式会社アルテリアは設置が不十分なアンカーの責任は負いかねます。

**注意**

大きな衝撃または製品が大きな衝撃を受けた後は、アンカーの目視検査が必要です(ひび割れ、変形、アンカーの回転や動きなど)。アンカー設置面の周囲にひび割れやその他の損傷がないことを確認してください。

設置の信頼性に疑いがある場合はアンカーを撤去し、設置しなおしてください。

**温度**

この製品は、マイナス40°C以上、50°C以下の気温下で使用してください。

注意: スピットマキシマを使って設置する場合、気温50°C以上では強度が低くなります。

**一般注意事項****重要な注意事項: 使用前に適切なトレーニングが必要です。**

使用前にこの説明書をよく読み、製品の正しい使用方法と使用範囲に関する使用説明書や注意事項は全て保管して下さい。

図で示された×印がついていない技術だけが認められています。

その他の使用方法は認められていません: 命にかかる危険があります。間違った使用方法及び禁止行為の事例もいくつか明記しました(×印や、ドクロマークで示されたもの)。

他にも多くの誤った使用方法が存在しますが、それら全てを推測、仮定しここに明記することは不可能ですので、疑問点や不明な点は株式会社アルテリア(TEL04-2969-1717)にご相談ください。

高所での活動は危険を伴い、場合によっては重大な傷害を引き起こし、死に至ることもあります。

適切な技術及び確保技術を用いた上で十分にトレーニングを積み、ユーザー各自で責任を持つようにしてください。

この製品の使用中、あるいは誤った使用方法から生ずるいかなる損害、傷害、死亡に関してはユーザー各自がそのリスクと責任を負ってください。

各自で責任がとれない場合や、その立場にない場合は製品を使用しないで下さい。

**クリーニング、メンテナンス、保管**

汚れた製品は水で洗浄し、乾かしてください。

この製品を腐食性のもの、または有害物質と一緒にせず、極端な温度条件での保管は避けてください。

ケミカル剤のボトルは熱から避けて保管してください(35°C上限)。

**化学製品**

すべての化学製品は腐食性があり、溶剤は時に危険です。

化学製品に接触する可能性がある場合、正確な化学製品の名称をお知らせください。評価をした後、適切な回答をします。

**寿命**

用具は使用と共に次第に低下します。正確な使用年数は使用の際に製品にかかった強度及び使用頻度、そして使用した環境により異なるため述べるのが困難です。極めて異例な使用環境においては一回の使用で磨耗や損傷が生じ、その後の使用が不可能になる場合があります。

次のような物質が含まれる特定の環境では、著しく磨耗や機能の低下が起ります: 塩分、砂、雪、水、湿気、化学製品など(この限りではありません)。

加えて毎回、使用前に確認が必要です。

専門家による綿密な点検を12ヶ月ごとに行ってください。

**保証**

この製品には、原材料及び製造過程における欠陥に対し3年間の保証期間が設けられています。

ただし、通常の磨耗、酸化、改造や変更、誤った保管方法、保守整備の不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法では、保証の対象外とします。

**責任**

ペツル及びペツルシャルレ総輸入代理店である株式会社アルテリアは

製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

## 접착제를 사용하는 볼트

### 사용상 제한

높은 곳에서부터의 추락을 막기 위한 접착제식 볼트, 이 장비는 숙련자만이 다루어야 한다. 사용할 다른 장비와 적합하게 사용되는지 확인한다.

### 검사와 확인

설치하기 전: 바위나 콘크리트의 암질을 확인하고, BAT' INOX 볼트 측을 깨끗히 한다. 접착제의 유리병이 갈라지거나 깨지지 않았는지, 액이 굳지 않았는지 확인한다; 유리병을 기울렸을 때 안의 액체가 따라 움직여야 한다.  
설치 후: 사용 전에 박힌 볼트의 상태를 확인한다. 바위나 콘크리트면의 갈라짐, 손상, 심한 마모, 부식, 또는 BAT' INOX의 변형이 있는지 확인한다. 제품에 이상이 있다고 생각되면 과감하게 제거한다.

### 사용지시

#### 설치

-부스러지는 바위를 제거하고 적당한 직경과 깊이의 구멍을 뚫는다.  
-구멍 안의 돌가루를 솔로 쓸어내고 입으로 불어내거나 물로 씻어낸 후 건조시킨다.  
-3가지 종류의 다른 접착제를 사용할 수 있다. 접착제 유리병 전체를 구멍에 끼워넣고 망치로 유리병을 깨거나, 손으로 직접 섞거나, 자동 믹스 접착제 기구를 사용하여 접착제를 구멍에 50 % 채운다.  
-즉시, 볼트를 링이 달을 때까지 밀어넣고, 접착액이 잘 섞이도록 적어도 10 번정도 돌려준다. 약간의 액이 넘칠 수 있다.  
-볼트를 사용하기 전에, 접착액이 완전히 굳도록 충분한 시간을 가진다(표 보기).  
-볼트 주위의 넘쳐 흐른 접착액이 시멘트만큼 단단히 굳었는지 확인한다. 그 부분을 가볍게 두드렸을 때, 접착제가 쉽게 부서지고 깨지면 굳은 것이다.

#### 강도 (표)

볼트의 평균 파손 강도 측정은 콘크리트 50 MPa 과 25 MPa로 측정한다. 산업에서는 작업하중은 종종 4를 파손 강도로 나누어서 결정한다.  
표에서 지시하는 볼트의 파손 강도 값은 바위나 콘크리트 암질과 설치 수준에 달려있다.  
PETZL은 부정확하게 설치된 볼트에 대해서는 어떤 책임도 지지 않는다.

#### 주의

제품이 심한 추락이나 충격을 받은 후에, 반드시 볼트를 확인해야 한다(갈라지거나 변형되거나 돌아가거나 움직이지 않아야 한다). 볼트 주변의 바위/콘크리트 면에 갈라짐이나 다른 손상이 있는지 확인한다. 설치한 볼트에 대해 확신감이 없으면 볼트를 재설치한다.

#### 온도

-40 °C 보다 높고 +50 °C 보다 낮은 온도에서 사용한다. 주의: SPIT MAXIMA 접착제를 사용한 볼트는 온도가 +50 °C 에서 약해진다.

### 일반정보

#### 주의: 사용 전에 반드시 특별한 연습을 거쳐야 한다.

이 제품을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의깊게 읽고 지시하는 사용법을 지키고 적절한 위치에 설치해야합니다. 그림에서 보여주는 기술 중 X 표시가 된 기술은 허용하지 않습니다. 또한 해골과 뼈, 위험 표시가 있는 그림의 사용법은 금지합니다. 설명서에 나타나지 않는 많은 오용된 장비 사용이 있으며, 이 모든 것을 열거할 수는 없습니다. 또한 심한 부상이나 심지어 사망을 초래할 수도 있습니다. 모든 궁금한 사항은 (주)안나푸른나로 연락하십시오. 고공에서 활동하는 사람들은 늘 위험한 상황에 접해있고, 심지어는 심한 부상이나 사망을 불러오기기도 합니다.

사용자는 모든 위험한 사항을 가정하고, 잘못된 장비 사용법으로 인해 발생한 부상과 사망을 자신이 책임져야 합니다. 만약 사용자에게 충분한 능력이 없다면, 이 장비를 사용하지 마십시오.

#### 청결, 보수, 보관

오물이 묻은 제품은 찬물로 씻어내고 건조시켜야 합니다. 이 제품은 부식되고 해로운 물질에 노출되는 것을 막고 온도에 따라 쉽게 변할수 있는 지역에 보관해서는 안됩니다. 접착제 유리병은 열이 있는 곳에 두지 마십시오(최대온도 +35 °C).

#### 화학제품

모든 화학 제품, 부식성이나 용해력이 있는 제품은 위험합니다. 만약 도움이 필요하거나 또는 화학 제품과의 접촉이 있었다면, 저희에게 그 화학 성분의 이름을 정확히 알려주십시오. 평가후에 답변을 드리겠습니다.

#### 제품수명

이 제품은 사용될수록 제품의 상태가 악화됩니다. 사용된 강도와 빈도, 그리고 사용된 환경에 따라 수명이 다르므로 제품 수명을 정확하게 기재하기란 어렵습니다. 아주 예외적인 상황에서는 단 한번의 사용으로 인해 제품의 수명이 끝날 수 있습니다. 특정 환경에서는 상당히 마모의 속도를 높이고 악화시킬니다: 소금, 모래, 눈, 얼음, 습기, 화학 제품 등

(모든 원인을 열거할 수는 없음).

#### 안전한 확보를 위해 매번 사용할 때나 정규적인 검사로 전문가에 의해 한달마다 수행되어야 한다.

#### PETZL 품질 보증

제작상 문제로 제품에 이상이 있을 경우에는 3년간 보상해 드립니다. 정상적인 마모, 사용상 변형, 비공식적인 개조, 부주의 보관, 사고, 부적절한 제품 활용은 보상에서 제외됩니다.

#### 책임

PETZL은 직접적/간접적인 사고 또는 제품의 사용으로 발생한 어떤 손상에도 책임지지 않습니다.

### (CN) 中文

## 確定點設備的粘合劑

### 使用限制

膠合確定點用作保護高空下墮。這產品應該祇由受過訓練和懂得使用的人使用。與其它將會使用的設備一同檢查。

### 檢查: 需要檢查的地方

在安裝前：檢查承托物的質素（石、水泥…）及BAT' INOX的杆部是否清潔。確保盛載膠水的小瓶沒有裂痕或破裂而令瓶內的膠水變硬；膠水在瓶子傾斜時應該是流動的。

在安裝後：在每次使用前，檢查確定點裝置的狀況。檢查承托物有否裂痕或其它缺憾。同時檢查有否任何損壞、過度損耗、侵蝕或產品變形。不要使用任何不健全產品。

### 使用指南

#### 安裝

-當清理了碎石之後，鑽一個合適直徑及深度的洞。

-用掃把洞清理，然後灌以水或空氣，待幹。

-有三種不同類型的粘合劑可用。粘合劑如果是放在玻璃瓶內的，把整個玻璃瓶放入洞內，用錘一擊，把玻璃瓶打破。如以人手混合，或用自動混合的膠水槍，把混合了的膠水填至半滿。

-然後立即把杆放進洞內直至鋼圈壓貼洞口使不能再插入為止，把杆旋轉至少10次以確保膠水適當的混合。這時應該見到有膠水溢出。

-在使用前，給予使膠水幹透所建議的時間（參看附表）。

-檢查在產品四周所溢出的膠水是否如水泥般堅硬。如以尖硬物敲它會易于碎裂。

#### 承托力 (附表)

確定點設備的平均斷力值設于水泥的50 MPa和25 MPa。在工業上，工作的負荷值是斷力值除以4。您的工作負荷要求可能有所不同，因為根據各地法例有所不同的緣故。

在表中所列的確定點設備平均斷力值有賴于承托物及置放的質數。PETZL對於安放不佳的確定點，不會承擔任何責任。

#### 警告

產品在經過一次下墮或受重擊之後，必須作一次視覺檢查（有否裂痕或變形，產品有沒有鬆脫或移動。）檢查產品四周承托物有否裂痕或其它損壞。如果您對所安放的確定點有疑問，應重新再安放另一個。

#### 溫度

在溫度高于攝氏-40度和+50度以下的氣溫下使用產品。警告：用SPIT MAXIMA做的粘合劑代替品，其性能會在攝氏+50度的氣溫下減弱。

### 一般資料

#### 重要指示：在使用前必須經過特別訓練

小心閱讀此段指示及正確運用產品的所有指示和資料。在圖解中，祇有那些沒有錯的技巧才是受權使用的。不包括在內的其它使用：有死亡的危險。一些不正確的使用或禁止的例子都有示範（那些畫上交叉或有頭骨符號的圖例）。

不正確使用的方法有很多，沒可能想象得到或一一盡錄。如遇疑難或難以明白的地方，請與PETZL聯絡。

高空作業是危險的，可導致嚴重受傷甚至死亡。取得適當的技巧及保護自己的方法是您的責任。在任何情況下不正確使用我們的產品而導致損壞、受傷或死亡，閣下應該承擔所有的風險及責任。如果您不能或沒有資格承擔責任或風險，不要使用這產品。

#### 清潔，保養，收藏

弄臟了的產品應該以凍水清洗然後待幹。這產品不應暴露在具侵襲性或有害物料之中或儲存在有

極端溫差的地方。粘合劑玻璃瓶必須儲存于遠離熱源（最高攝氏+35度）。

#### 化學產品

所有化學產品，侵蝕物料和溶劑均有危險。如有接觸此類物料的需要，或有接觸過的危險，請聯絡我們及指出所接觸混合物的名稱。經過估計之後，我們會作出適當的響應。

#### 產品壽命

我們都知道工具經過使用會逐漸退化。給產品一個準確的壽命是很困難的，因為使用的強度、頻密程度和使用環境均不盡相同。在特殊情況下，產品的壽命可以祇用一次。某些環境會顯著加速損壞或變壞：鹽、沙、雪、冰、濕度、化學物等（這樣的清單可以無窮無盡。）

除了使用前的檢查，每十二個月應該由一個勝任的檢查員進行一次檢查。

#### 保用期

此產品有三年保用期。保用包括任何物料上或製造上的缺憾。不包括在保用之內的有：正常的損耗，氧化，自行改變產品，不正確儲藏，維修不善，因意外、疏忽或不正確使用所造成的損壞。

#### 責任聲明

PETZL對於直接或簡接意外所造成的後果，或任何因使用該產品而導致損壞不負任何責任。

