


LM



Per ricaricare la macina con sale o pepe, svitare il pomellino in ottone cromato.

LM



Sollevare il coperchio e inserire il prodotto nel cilindretto.

LM



Per evitare che la macina cada, tenere premuto sotto la base come indicato.