

DPC-18 LCD

Hibakódok



Készült a Flybike Team vásárlói részére.



A Bafang a világ egyik legjobb, legmegbízhatóbb hajtásrendszerrel, szénkefe nélküli motorral működnek, bármilyen európai szabványkerékpárra könnyen felszerelhető, megbízható, magas minőségű motorok.

A céget 2003-ban alapították, jelenleg 260 embert alkalmaz és több mint 35 vezető mérnök dolgozik a K+F részlegben. Kiváló minőségellenőrzési rendszerük, a fejlett motor és vezérlőgyártás és tesztelő berendezések, valamint magas szintű K+F teszi lehetővé hogy magas színvonalú termékeik a világ egyik vezető elektromos kerékpár gyártójává emeljék a céget. Az éves kapacitásuk eléri az 1 000 000 darabot évente.

„A kerékpáros közlekedés új dimenziója”



1. A kijelző és a gázkar elhelyezkedése a kormányon



Hibakódok

Hibakód	Probléma leírása	Probléma megoldása
03	A fékező rendszer működésbe lépett	Ellenőrizze, hogy nincs-e beragadva a fékkábel
04	A gázkar nem tért vissza alaphelyzetbe	Ellenőrizze, hogy a gázkar visszatért-e alaphelyzetbe
05	A gázkar nem működik megfelelően	Ellenőrizze a gázkart
06	Alacsonyfeszültség védelem	Ellenőrizze az akkumulátor feszültséget
07	Túlfeszültség védelem	Ellenőrizze az akkumulátor feszültséget
08	Jelkábel hiba	Ellenőrizze a motor egységet
09	Tápkábel hiba	Ellenőrizze a motor egységet
11	Vezérlő hőmérséklet szenzor hiba	Ellenőrizze a vezérlőt
12	Áramerősség szenzor hiba	Ellenőrizze a vezérlőt
13	Akkumulátor hőmérsékleti hiba	Ellenőrizze az akkumulátort
21	Külső sebesség szenzor hiba	Ellenőrizze a szenzor megfelelő elhelyezkedését
22	BMS kommunikációs hiba	Csatlakoztassa újra az akkumulátort
30	Kommunikációs hiba	Ellenőrizze a vezérlő csatlakozóit