



MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL COBRE

El mantenimiento de tus productos de cobre es realmente fácil.

1. Justo después de usar su producto, Límpialo con un paño. Esto dependerá de la sustancia o del uso que le hayas dado.
2. Para lavar tus productos necesitas: jabón neutro, agua y una esponja, lávalos sólo cuando sea necesario.
3. Nunca utilices abrasivos o productos químicos agresivos en ninguno de nuestros productos.
4. Se recomienda aplicar cera aproximadamente cada 4 a 6 semanas y/o cuando se note que la protección empieza a desgastarse. Esto dependerá también de las condiciones ambientales a las que esté expuesto el producto. En ambientes más húmedos o en exteriores, es posible que sea necesario aplicar cera con mayor frecuencia, mientras que en interiores puede prolongarse el tiempo entre aplicaciones.
La cera ayuda a proteger el cobre de la oxidación, preservando su color y evitando que desarrolle manchas o pátinas indeseadas. Una capa fina y uniforme de cera, para después pulirse, es lo ideal para mantener la apariencia del cobre.
5. Si tu pieza tiene daños superficiales como rayaduras, no intentes repararlo con fibras, esto sólo arruinará la pieza.
6. Para evitar la decoloración o daño del acabado, evite exponer su producto a sustancias ácidas como: cítricos, vinagre, salsa picante, etc.
7. Asegúrate de secar muy bien tu pieza para evitar residuos líquidos que puedan generar óxidos, te recomendamos utilizar un paño de microfibra.

"Disfruta de la belleza de nuestra artesanía, cada pieza es única".

d'artesano

**Marca de Cera
recomendada:
REINAISANCE**

