



4-5-6-8 mm

10-12 mm

1 Platina placa

Cantidad - 1
Ubicación Placa

2 Platina

Cantidad - 2
Ubicación Izq./Der.

3 Platina Larga

Cantidad - 2
Ubicación Izq./Der.

4 Platina Corta

Cantidad - 2
Ubicación Izq./Der.

5 Platina

Cantidad - 2
Ubicación Izq./Der.

A Tornillo Button

Cantidad - 2
Medidas 8 x 25 mm

B Tornillo Button

Cantidad - 2
Medidas 8 x 16 mm

C Tornillo Button

Cantidad - 16
Medidas 6 x 16 mm

D Tornillo Bristol

Cantidad - 4
Medidas 10 x 80 mm
P 1.25 mm

E Tuerca de seguridad

Cantidad - 4
Medidas 8 mm

F Tuerca de seguridad

Cantidad - 16
Medidas 6 mm

G Buje

Cantidad - 4
Medidas 13 x 10 x 19

H Buje

Cantidad - 2
Medidas 16 x 10 x 19

Instalación



1- Retirar la placa y el porta placa original de la moto. Poner la platina placa (1) entre el porta placa y el babero de la moto; asegurarlo con los tornillos y tuercas originales de la moto. De un extremo de la platina placa poner con un tornillo (B) la platina (2) y asegurarla con la tuerca (E).



2- En el posa pies del parrillero se encuentra un agujero, poner allí la platina (5) asegurándose de ponerla por el lado de afuera. Atornillar utilizando el tornillo (A) y la tuerca (E).



3- Retirar el tornillo ubicado en la parte delantera en el punto de sujeción de la agarradera del pasajero. Poner allí la platina corta (4) haciendo uso de un buje (G) y un buje (H), asegurar haciendo uso de (D).



4- Retirar el tornillo ubicado en la parte trasera en el punto de sujeción de la asa. Poner allí la platina larga (3) haciendo uso de un buje (G), asegurar haciendo uso de (D).

5- Haciendo uso de los tornillos (C) y las tuercas (F) unir las platinas al marco del soporte de maletas.

6- finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.