



HEAVY METAL 5500



USER MANUAL



- 1** Power button
- 2** LED indicator lights
- 3** Micro USB output
- 4** USB input
- 5** USB output

Tracking Charge Capacity

Vérification du chargement de l'accumulateur | Anzeige der Ladekapazität

While charging, the Heavy Metal 5500 indicator lights will blink to show the charging progression.

Lors du chargement, les témoins du chargeur Heavy Metal 5500 clignotent pour signaler que le chargement est en cours.

Während das Ladevorgangs blinkt die Leuchte des Heavy Metal 5500, um den Ladefortschritt anzuzeigen



○ ○ ○ ○	Need to be recharged
● ○ ○ ○	Less than 30% battery remain
● ● ○ ○	Less than 60% battery remain
● ● ● ○	More than 90% battery remain
● ● ● ●	Full
○ LED OFF	LED ON

A single click of the indicator button will show the remaining battery capacity.

Un clic sur le bouton permet d'afficher la capacité restante de l'accumulateur

Ein einfacher Klick auf die Anzeigetaste zeigt die verbleibende Batteriekapazität an.

Charging your device

Chargement d'un appareil | Laden Ihres Gerätes

Heavy Metal 5500 is designed with auto power-on function. Connect your phone or device using the device-specific USB cable to either USB output. Once connected, your device will begin charging automatically.

Le chargeur Heavy Metal 5500 est muni de la fonction de mise en marche automatique. Connectez le portable ou un autre appareil à l'aide du câble USB correspondant à l'une des sorties USB. Connecté, l'appareil commence à se charger automatiquement

Das Heavy Metal 5500 verfügt über eine automatische Einschaltfunktion. Schließen Sie Ihr Handy oder Ihr Gerät mit dem gerätespezifischen USB-Kabel an einen der USB-Ausgänge an. Nach dem Anschließen beginnt der Ladevorgang automatisch.

Tips and Troubleshooting

Heavy metal will not charge from USB

- Ensure the USB power source is live: the computer is turned on, the AC to USB adapter is plugged in, or the solar array is in good sun.

- Check that cables are correctly and securely connected at both ends

Heavy metal will not charge my device

- Metal must have at least 1 level of power indicated, or be connected to a USB power source

- Be sure you're using the correct device-specific cable
- Check that cables are correctly and securely connected at both ends

- Ensure your device is rated to 1000 mA current

Maximizing efficiency from Heavy metal

- Fully charge Metal before using it as a mobile power source.

- Due to natural power loss, recharge Pulse every 4 to 5 months when in storage

- Remember that it takes greater current to charge your device from zero % to half, than from half to full. As such, Metal is more efficient if you recharge your device before it is allowed to drain completely.

Designed for the never-slow-down, everyday user, the Heavy Metal 5500 will drive mobile electronics as far as you need them to go. Robust, power-packed, and always there when you need it. Dual USB outputs allows two electronic devices to charge simultaneously, and the on-board battery backup powers phones, music players, UV water purifiers and more on the go and away from the outlet. Please fully understand the use and limitations of your Brunton power device before taking it into the field. Always test for compatibility before it becomes a necessity.

Le produit est conçu pour le style de vie rapide et dynamique d'aujourd'hui - tout le temps connecté mais jamais attaché. Permet de charger vos appareils lors de la conduite vers votre prochaine aventure et il les charge aussi pendant que vous marchez. Ses deux sorties USB et sa propre pile de réserve alimente des portables, des baladeurs, des épurateurs d'eau UV et d'autres appareils utilisés en voyages et loin des prises. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement et ses paramètres techniques. Testez la compatibilité de l'appareil avant chaque utilisation.

Netzteil ist für den schnellebigen Lifestyle von heute gebaut, der ständige, ununterbrochene Konnektivität fordert, er ermöglicht ein Aufladen auf dem Weg zu Ihrem nächsten Abenteuer und das Mitnehmen Ihrer Ladung, egal wohin Sie gehen. Die eingebaute Batterie speist Handys, Musikspielgeräte, UV-Wasserelemente und vieles mehr unterwegs und weit von jeder Steckdose entfernt. Bitte informieren Sie sich vollständig über den Gebrauch und die Grenzen Ihres Brunton-Ladegerätes, bevor Sie es mit auf Ihre Abenteuer nehmen. Prüfen Sie Ihr Gerät immer auf Kompatibilität, bevor Sie es tatsächlich laden wollen.

Notes and specifications

Remarques et données techniques | Hinweise und technische Daten

- Rechargeable lithium ion battery: 5500 mAh
Accumulateur Li-Ion 5500 mAh | Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie: 5500 mAh
- USB input: 5v/800mA
Entrée USB 5 V/800 mA | USB-Eingang: 5v/800mA
- Micro-USB Output: 5v/1000mA
Sortie USB 5 V/1 000 A | USB-Ausgang: 5 V/1000 mA
- USB Output: 5v/2100mA
Sortie USB 5 V/2 100 A | USB-Ausgang: 5 V/2100 mA


- Do not short circuit, disassemble, or expose to fire.
- Do not submerge unit in water or expose to heavy rain.
- Do not expose to temperatures greater than 60°C.
- Recycle according to local regulation.

- Éviter le court-circuit, ne pas démonter et ne pas exposer au feu
- Ne pas plonger dans l'eau, ne pas exposer à de fortes pluies
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 60 °C
- Recycler conformément aux réglementations applicables

- Nicht kurzschließen, zerlegen oder Feuer aussetzen
- Gerät nicht in Wasser eintauchen oder schwerem Regen aussetzen
- Nicht Temperaturen von über 60 °C aussetzen
- Gemäß lokaler Vorschriften entsorgen


Connect Heavy Metal 5500 to a USB port on a running desktop or laptop computer using the integrated USB cable.

Connecter le chargeur Heavy Metal 5500 à l'ordinateur ou à l'ordinateur portable en marche à l'aide d'un câble intégré USB
Schließen Sie das Heavy Metal 5500 mit einem integrierten USB Cable an einen USB-Port eines laufenden Desktop- oder Laptopcomputers an.



Connect Heavy Metal 5500 to an AC to USB outlet commonly packaged with most of today's cell phones (not included). Connecter le chargeur Heavy Metal 5500 à la sortie de l'adaptateur AC/USB qui est normalement fourni avec la plupart des téléphones portables d'aujourd'hui (ne fait pas partie de la livraison).

Schließen Sie das Heavy Metal 5500 an einen 220V-USB-Adapter an, der den meisten Mobiltelefonen heute beiliegt (nicht im Lieferumfang enthalten).



Warranty

Garantie | Garantie

Please register your Metal 4400 by visiting www.brunton.com/register. Brunton has taken every effort to ensure years of trouble-free use from your new product. This product is guaranteed to be free of defect in material and workmanship according to local regulatory requirements. This product is not subject to guarantee from third-parties and is subject to change. Brunton will repair or replace with a new equivalent, without charge for parts or labor, per Brunton's discretion. Brunton cannot be held responsible for accidents, damages or injury occasioned by the use of this product. Warranty will be rendered invalid if product is damaged by tampering, negligence, or misuse.



Enregistrez votre chargeur Pulse 5500 en ligne à www.brunton.com/register. La société Brunton a fait ses meilleurs efforts pour assurer une utilisation sans problème à long terme de votre nouveau produit. Conformément à la réglementation applicable, il est garanti que ce produit sera exempt de défauts couverts par le matériel ou de fabrication. Le produit n'est pas soumis aux garanties de tiers parties et il peut être modifié. La société Brunton, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit, et ce sans frais pour les pièces de rechange ou pour le travail. La société Brunton ne peut pas être tenue responsable des accidents, dommages ou blessures causées par l'utilisation de ce produit. La garantie sera considérée comme nulle et de nul effet, s'il y a des dommages au produit causés par négligence non autorisée, négligence ou mauvaise utilisation.

Bitte registrieren Sie Ihr Pulse 5500 auf www.brunton.com/register. Brunton hat alle Anstrengungen unternommen, um ein Ihnen viele Jahre einen störungsfreien Betrieb Ihres neuen Produkts zu garantieren. Für dieses Produkt garantieren wir die Freiheit von Material- und Handwerksmängeln gemäß lokaler Vorschriften. Dieses Produkt unterliegt nicht Garantie Dritter. Änderungen sind vorbehalten. Es liegt im Ermessen von Brunton, das Gerät zu reparieren oder durch ein neues, gleichwertiges Gerät zu ersetzen. Teile oder Arbeitsstoffe werden hierbei nicht beachtet. Brunton kann nicht für Unfälle, Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Produktes entstehen, Haftung gemacht werden. Die Garantie verliert, wenn das Gerät durch unsorgfältige Eingriffe, Unachtsamkeit oder Missbrauch beschädigt wurde.

To obtain service, please contact BRUNTON for a return authorization (RA) number. Please be prepared to provide contact name, address and phone number, and a description of the problem.

Si vous souhaitez assurer le service, veuillez contacter la société BRUNTON pour obtenir le numéro d'autorisation rétroactif (AR). Soyez prêt à fournir votre nom de contact, votre adresse, numéro téléphone et la description du problème.

Wenn Sie Kundendienst benötigen, wenden Sie sich an Brunton und verlangen Sie eine Rückgabe-Autorisierungs- (RA-) Nummer. Geben Sie hierbei bitte Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und eine Beschreibung des Problems an.

BRUNTON

7088 Winchester Cir,
Boulder, CO 80301

307.857.4700
info@bruntongroup.com



