


3935

Indicatore usura catena

- Idoneo per verificare lo stato di allungamento della catena con il sistema "Passa Non Passa"
- Da 0 a 0.75% non occorre sostituirla.
- Da 0.8 a 1% occorre cambiare la catena.

Una catena usurata scorre poco e consuma più rapidamente il pignone
Una scarsa manutenzione della catena può portare a rotture improvvise. Il calibro Beta è realizzato per segnalare immediatamente lo stato di usura e indica se la catena ha subito un allungamento tale da richiedere la sostituzione.



	art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31