



# Rhino®

**5 kg / 1 g**  
**11 lb / 0.1 oz**

Capacidad Máxima / División Mínima  
Maximum Capacity / Minimum Division  
Capacidade Máxima / Divisão Mínima

## Balanza Electrónica Domestica

Household Electronic Balance / Balança Eletrônica Doméstica

- **Apagado automático**  
Automatic off switch  
Desliga automaticamente
- **Pesa en: Gramos, Libras y Onzas**  
Weight in: Grams, Pounds and Ounces  
Pesa em: Gramas, Libras e Onças
- **Calcula volumen en: Mililitros y Onzas**  
Calculates volume in: Millilitres and Ounces  
Calcula o volume em: Mililitros e Onças



**IMPORTANTE**  
**ATTENTION / ATENÇÃO**  
Lea este manual antes de encender la balanza.  
Read this manual before turning on the balance.  
Leia este manual antes de ligar a balança.



## MANUAL DE USO

MODELO: BACI-5X



Ahorro de energía  
Energy saving  
Economía de Energía



Funciona con 3 Vcc (2 baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)  
Works with 2 batteries AAA (1,5 V included)  
Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 V (3 V incluidas)

**ES** Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la balanza BACI-5X ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO BACI-5X y le será útil en cualquier futura referencia.

**EN** You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability due to the fact that the BACI-5X balance has been built according to North American standards. Conserve this instructive manual for future references and to help you to understand how to use the RHINO BACI-5X balance.

**PT** Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade. A balança BACI-5X foi fabricada com padrões de qualidade norteamericanos. Conserve este manual de uso, o qual o ajudará a compreender a operação da balança RHINO BACI-5X e será útil para quaisquer futuras referências.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES

Clase de Exactitud: Media (III)

Capacidad: Max: 5 kg Min: 20 g

d=e=: 1 g dT: 1 g Lim: 7.5 kg T: 5 kg

Alimentación: 3 Vcc (2 baterías AAA 1,5 Vcc)

Temperatura de Operación: 10 °C a 40 °C

## ADVERTENCIAS



No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.



Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.



No deje la carga por más tiempo del necesario esto puede afectar su precisión.



No debe desarmar la balanza por ninguna circunstancia, si desarma el equipo con el fin de repararlo o modificarlo la garantía será nula.



No utilice su balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar al equipo.



El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a cualquiera de los centros de servicio Rhino autorizados.

## PRECAUCIONES


“Err” significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar el centro de servicio autorizado.

Cuando la cantidad máxima excede 5000 la pantalla de cantidad mostrará “----”.

Cuando la báscula tiene sobrepeso la pantalla de peso mostrará “----”.

Cuando la pantalla muestra “LO” después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja. Reemplace las baterías.


## CONOZCA SU EQUIPO




- 1 Pantalla
- 2 Botón Modo
- 3 Botón ON / OFF

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.



2. Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.




## ANTES DE SU USO

Por favor, retire las 4 protecciones de silicón.



## FUNCIÓN DE PESAJE

1. Coloque su balanza en una superficie firme.



## FUNCIÓN CERO Y TARA


Esta función pesa diferentes cargas consecutivas sin remover el objeto.

1. Coloque el primer objeto en la balanza, obtenga la lectura del pesaje.
2. Presione la tecla **[ON-OFF/CERO]** para eliminar la lectura de pantalla y muestre "0" antes de agregar el siguiente a pesar.


**NOTA:** Cuando el peso en la balanza sea mayor a 200 g aparecerá en pantalla "T" que estará indicando que la función "TARA" esta activa.

## ENCENDIDO Y APAGADO

1. Presione el botón **[ON / OFF]** para encender la balanza.



2. Para apagar la balanza presione el botón **[ON / OFF]** durante 3 segundos.
3. Espere hasta que la balanza se coloque en "0" e indique la unidad de medida asignada.




4. Coloque el artículo a pesar en la balanza. La pantalla mostrará el peso.



## AJUSTE INDICADOR DE VOLUMEN

Los usuarios pueden seleccionar la unidad de pesaje que requiera tocando el botón **[MODO]** para cambiar el modo de pesaje deseado, en la esquina izquierda de la pantalla, se muestra el estado de los modos de pesaje.


Consulte las funciones de la pantalla.



Unidad de peso (g, lb y oz)



Unidad de volumen (leche)









Unidad de volumen (agua)

## CONVERSIÓN DE UNIDADES

Los usuarios pueden seleccionar unidades de **g a lb: oz o ml a fl'oz**. Mientras la balanza está encendida, seleccione la unidad requerida tocando el botón **[MODO]** durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad deseada, **g / lb:oz o ml / fl'oz**.

Max Capacity: 5 kg / 11 lb  
 Division: 1 g / 0.1 oz  
 Power: 2 batteries AAA (1,5 V included)  
 Temperature: 50 °F a 104 °F

WARNINGS

-  Do not exceed then capacity of the balance and do not heavily drop the product to be weighed, this could damage the loadcell and affect the guarantee of the product.
-  Make sure that the sticker of guarantee is not broken before receiving your equipment.
-  Do not leave then weight on the balance for longer than necessary as this may effect the precision.
-  The scale should never be dismantled under any circumstances, if the equipment is taken apart to reparar or modify then the guarantee is no longer effective.
-  Do not use the scale in places with excess of humidity, this could effect the equipment.
-  The equipment should not be exposed to drips or splashing from liquids.

In case of need of technical assistance, please contact one of the authorized Rhino service centers.

PRECAUTIONS


“Err” means that there is a fault in the system’s parameters and the nearest service center should be contacted.

When the maximum quantity exceeds 5000 the screen will read “—”.

When the scale has excess of weight the screen will read “—”.

When the screen on the scale reads “LO” after turning it on, it means that the batteries are low and you need to replace the batteries.


GET TO KNOW YOUR BALANCE




- 1 Screen
- 2 Mode button
- 3 On/Off button

BATTERY INSTALATION

1. Take the battery cover and carefully pull it up.




2. Introduce 2 AAA batteries and place the battery cover on top again.




BEFORE FIRST USE

Please remove the 4 silicon protectors.



## WEIGHING FUNCTION

1. Place the scale on a hard flat surface.



## ZERO FUNCTION


This function allows you to weigh different things consecutively without removing the object.

1. Place the first object on the scale, obtain the weighing reading.
2. Press the **[ON / OFF / CERO]** button to delete screen reading and show "0" before adding the next object.

**NOTE:** When the weight on the scale is greater than 200 g, "T" will appear on the screen, indicating that the "TARE" function is activated.

## TURNING ON AND OFF


1. Press the **[ON / OFF]** button to turn on the scale.



2. To turn off the scale press the **[ON / OFF]** button for 3 seconds.
3. Wait until the screen on the scale reads "0" and indicates the unit of measurement.




4. Place the article to be weighed on the balance. The screen will show its weight.



## ADJUSTING THE WEIGHING MODE INDICATOR

Users may choose the weighing unit that they require by pressing the **[MODE]** button until they reach the desired unit of weight. The left corner of the screen will show the different units of weight.



## UNIT CONVERSION

The users can change from the unit weights of g to lb: oz to fl'oz.

This is done while the scale is turned on, choose the unit required by pressing the **[MODE]** button for 3 seconds until the desired unit is shown g to lb or ml to fl'oz.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PT

Precisão: Média (III)

Capacidade: Max: 5 kg Mín: 20 g

d=e=: 1 g dT: 1 g Lim: 7.5 kg

T: 5 kg

Alimentação: 3 Vcc (2 Pilhas AAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operação: -10 °C a 40 °C

## ATENÇÃO



Não sobrecarregue a capacidade da balança e não deixe cair ou bater em algum lugar, isto pode danificar o equipamento e anular a garantia.



Assegure-se de que a etiqueta de garantia não esteja rasgada antes de receber seu equipamento.



Não deixe a carga mais tempo do que o necessário, isto pode afetar a precisão.



Não deve desmontar a balança por nenhum motivo, caso seja desmontada com o objetivo de consertá-la ou mudá-la, perderá a garantia.



Não use a balança em lugares úmidos, já que isto pode danificar o equipamento.



O aparelho não deve estar exposto a gotejamento ou espirro de líquidos.

## PRECAUÇÕES


“Err” significa que há uma falha com os parâmetros do sistema, deve contatar o centro de serviço.

Quando a quantidade máxima exceder 5000, a tela de quantidade mostrará “...”.

Quando a balança tiver sobrepeso, a tela de peso mostrará “...”.


Quando a tela mostrar “LO” depois de ligar, significa que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas

## CONHEÇA SEU EQUIPAMENTNO




## INSTALAÇÃO DAS PILHAS

1. Retire a tampa das pilhas suavemente.



2. Introduza as 2 pilhas AAA e coloque novamente a tampa.




## ANTES DE SU USAR

Por favor retire as 4 proteções de silicone.




## PESAGEM

1. Coloque a balança em uma superfície firme.




## ENCENDIDO Y APAGADO


1. Pressione o botão [ON / OFF] para ligar a balança. A tela mostrará as funções que tem.



2. Para desligar a balança, pressione o botão [ON / OFF] por 3 segundos.
3. Espere até a balança mostrar 0 e a unidade de medida necessária.



4. Coloque o produto que quer pesar na balança. A tela mostrará o peso.



## FUNÇÃO CERO E TARA

Esta função pesa diferentes cargas consecutivas sem remover o objeto.


1. Coloque o primeiro objeto na balança, obtenha a leitura de pesagem.
2. Pressione o botão **ON/OFF/CERO** para eliminar a leitura da tela e mostre o "0" antes de adicionar a próxima pesagem.

**OBS:** Quando o peso da balança for maior que 200 g, aparecerá na tela "T", isso indicará que a função "TARA" estava ativada.

## AJUSTAR O INDICADOR DE VOLUME

O usuário pode selecionar a unidade de pesagem que precisar, tocando no botão [MODO] para mudar o modo de pesagem desejado, no canto esquerdo da tela aparecerá os modos de pesagem.

Consulte as funções da tela.



## CONVERSÃO DE UNIDADES

Os usuários podem selecionar unidades de **g**, **a lb:oz** ou **ml a fl'oz**. Enquanto a balança estiver ligada, selecione a unidade que precisar tocando no botão durante 3 segundos até mostrar a unidade desejada, **g / lb:oz** ou **ml / fl'oz**.



## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BACI-5X marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

- Esta garantía será nula en los siguientes casos:
- Cuando la etiqueta técnica se encuentre violada por parte del usuario.
  - Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
  - Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
  - Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## GARANTIA

O equipamento BACI-5X marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 1 ano a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à umidade, água, sol ou por vazamento de bateria.

Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o visor riscado, assim como também a plataforma da balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

• Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.

• Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

• A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é outorgada por: RHINO Brasil  
CNPJ 27.239.645/0001-38  
Rua Carlos Gomes, 789, Assis,  
SP CEP: 19.806-031  
e-mail: sac@rhino.br.com

# ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

At Rhino we give you the technical support you need

Servicio de Atendimento ao Consumidor SAC

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

**Servicio, Mantenimiento y Refacciones:**

**(55) 4429 0229 en la CDMX**

**o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242**

**Correo electrónico: servicio@rhino.mx**

A assistência técnica e a garantia

estão limitadas somente ao território nacional Brasil

e-mail: sac@rhino.br.com



**Rhino Maquinaria S.A. de C.V.**

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

**RHINO BRASIL**

CNPJ 27.239.645/0001-38  
Rua Carlos Gomes, 789, Assis, SP CEP: 19.806-031  
Manufacturado na China - e-mail: sac@rhino.br.com

**RHINO USA**

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

**Sello del distribuidor**

Dealer stamp

Carimbo do vendedor



rhino.mx/servicio.html