


RAVPOWER

45W ULTRATHIN PD WALL CHARGER
User Guide

EN

Product Diagram





1. USB-C Output Port
2. AC Pin

Specifications

Model	RP-PC104
Input	AC 100V-240V, 50 / 60Hz, 1.25A
Output	5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A, 45W Max
Dimensions	80 x 56 x 16mm / 3.1 x 2.2 x 0.63in
Net Weight	82g / 2.9oz

How to Use



RP-PC104

RAVPOWER
www.ravpower.com

NORTH AMERICA

E-mail :
support@ravpower.com(US)
support.ca@ravpower.com(CA)
Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:
support.uk@ravpower.com(UK)
support.de@ravpower.com(DE)
support.fr@ravpower.com(FR)
support.es@ravpower.com(ES)
support.it@ravpower.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@ravpower.com(JP)
Tel: 03-5542-0238 (10-17時/土日祝除く)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒104-0032東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F


Manufacturer

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
<https://www.ravpower.com/downloads-RP-PC104-CE-Cert.html>



製品図





1. USB出力ポート
2. ACピン

製品仕様

モデル	RP-PC104
入力	AC 100V-240V, 50 / 60Hz, 1.25A
出力	5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 2.25A, 45W Max
サイズ	80 x 56 x 16mm
重さ	82g

使い方



Caution / ご注意



- Do not expose to liquids
- 本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。



- Don't dismantle
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。



- No dropping
- 本製品に衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障の原因になります。



- Keep away from extreme temperatures
- 高温になる場所での使用・放置は避けてください。

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.