



www.ajckids.com

márklín
HO


Rauchsatz
72270

 **ACHTUNG!** Der Kamin der Lok wird bei Betrieb des Rauchgenerators (mit oder ohne Rauchöl) heiß. Verbrennungsgefahr.

Der Betrieb des Rauchgenerators ohne Rauchöl führt zur Zerstörung des Rauchgenerators.

 **WARNING!** The smoke stack on the locomotive becomes hot when the smoke generator is operated (with or without smoke fluid). Danger of burns.

Operating the smoke generator without smoke fluid will lead to destruction of the smoke generator.





Attention : Lors de l'exploitation du générateur de fumée (avec ou sans huile fumigène), la cheminée de la locomotive chauffe. Risque de brûlure.

L'exploitation du fumigène sans huile appropriée lui est fatale.



Let op: De schoorsteen van de loc wordt bij het gebruik van de rookgenerator (met of zonder rookvloeistof) heet. Gevaar voor verbranden.

Het gebruik van de rookgenerator zonder dat deze gevuld is met rookvloeistof leidt tot onherstelbare beschadiging van de rookgenerator.




Atención: la chimenea de la locomotora alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento del generador de humo (con o sin aceite de humo), por lo cual existe peligro de sufrir quemaduras.

El funcionamiento del generador de humo sin aceite generador de humo provocará la destrucción del generador de humo.




Attenzione: durante il funzionamento dell'apparato fumogeno (con o senza olio fumogeno) il camino della locomotiva diventa caldo. Pericolo di scottatura.


Il funzionamento dell'apparato fumogeno senza olio per il fumo conduce al danneggiamento di tale generatore di fumo.

 **WARNING:** När rökgeneratoren är aktiverad (med eller utan rökvätska) blir lokets skorsten mycket het. Varning för brännskador.

Användning av rökgeneratoren utan rökvätska leder till att rökgeneratoren förstörs.

 **Bemærk:** Lokomotivets kamin bliver varm, når røggeneratoren er i drift (med eller uden røgolie). Fare for forbrændinger.

Anvendelse af røggeneratoren uden røgolie medfører, at røggeneratoren ødelægges.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

607031/0213/Ha4Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH