



Linea	Modello	Articolo
P&P	GIACCA SOCCORSO	SOC03204

ABBIGLIAMENTO SOCCORSO 118



Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo da parte di operatori 118 con caratteristiche emorepellenti

INFO TECNICHE:

- Peso:** 245 gr/mq
- Colori disponibili:** 05 Rosso
- Taglie:** 2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL
- Categoria:** **CE** PRIMA
- Certificazioni:** UNI EN ISO 13688:2013

TESSUTI:

Esterno: 65% Poliestere 35% cotone
Trattamento EMOREPELLENTE

SPECIFICHE:

- Chiusura centrale con cerniera
- Collo alla coreana chiuso con bottone
- Polsi elastici con bottoni a pressione per regolazione
- Bande rifrangenti su torace, maniche e schiena
- Rinforzi ai gomiti
- Doppi velcri al petto
- Tasca porta radio lato destro al petto
- Tasca con cerniera lato sinistro al petto
- Due tasche con cerniera in basso
- Tasche con cerniera sulle maniche
- Bandierina italiana su manica sinistra

IMBALLAGGIO:

Cartone da 10

PITTOGRAMMI:

CE PRIMA CATEGORIA



TABELLA TAGLIE:

	2XS	XS	S	M	L	XL
TORACE	49	53	57	61	65	69
FONDO	49	53	57	61	65	69
SPALLE	42	44	46	48	50	52
LUNGHEZZA	68	71	73	77	81	85
LUNGHEZZA MANICA	56	58	60	62	65	68

	2XL	3XL	4XL	5XL		
TORACE	73	78	80	82		
FONDO	73	78	80	82		
SPALLE	54	56	58	60		
LUNGHEZZA	89	89	89	89		
LUNGHEZZA MANICA	71	74	74	74		

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA AMMESSA
	COLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C



Linea	Modello	Articolo
P&P	GIACCA SOCCORSO	SOC03204

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali