



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de los COLD SPARKLER para aprovechar al máximo sus capacidades.

COLD SPARKLER

ESPECIFICACIONES

MODELO Sparkular 1 (Modo de control DMX) | Sparkular 2 (Modo de control DMX)

ALTURA DE TRABAJO 1 a 5 metros

VOLTAJE DE OPERACIÓN 400W 3.6A (Versión 110V) | 400W 1.8A (Versión 220V)

FUSIBLE 110V / 10A | 20V / 6A

CONTROL DMX / Control remoto + DMX

CONEXIONES MÁXIMAS 6 Unidades

DIMENSIONES 230 x 195 x 300 cm

PESO 9.5 kg

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 10° - 50° C Temperatura ambiente

CUIDADOS No Sumergible

GARANTÍA 6 meses contra defectos de fabricación

CONSUMIBLES

MATERIAL DEL
CONSUMIBLE Granos de aleación de
titanio

PESO 250 g

USO 15 a 20 minutos de disparo

EMPAQUE Envasado al vacío



Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco

Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

DISPLAY

Permite configurar las funciones de nuestro COLD SPARKLER mediante su display alfanumérico.



FUNCIONES DE CANALES



MODO CONTROL REMOTO

Sólo el Cold sparkler 2 (DMX + modo de control remoto) tiene esta función

1. Presione el botón de POWER para encender la máquina.
2. La máquina está conectada cuando se muestra FFF en la pantalla.
3. El Botón 1 permite trabajar la altura 2, el Botón 2 permite trabajar con la altura 6; el Botón 3 permite trabajar la altura 10.
4. E-stop: Detener de emergencia
5. Limpiar polvo: Presiónelo para limpiar las sobras en la pipa en caso de que los remanentes estén atascados. Presione OFF para detener este proceso.
6. Apagar: Presione el botón rojo durante 3 segundos.

LIMPIEZA DEL MATERIAL

1. Vacíe el polvo de la máquina girandolo de cabeza y limpie las sobras (Use el modo de contro DMX (221-239) después de su uso.
2. Si hay remanentes atascados, tendrá que abrir el equipo y girar manual mente en sentido contrario al giro del reloj.
3. El servicio de garantía no es cubierto si la máquina se deja de usar sin realizar el proceso de limpieza correspondiente.

PRECAUCIONES

- Tenga en cuenta que las máquinas no están destinadas para ofrecer un efecto continuo. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 segundos y puede repetirse, pero no debe hacerse para sobrecalentar la máquina.
- Proteja sus ojos durante la operación de la máquina.
- Existe peligro de lesiones por descarga eléctrica. Bajo ninguna circunstancia intente abrir la máquina o eliminar o ajustar cualquier componentes instalados dentro de la misma.
- Tenga cuidado de no mojar la máquina con líquidos, o utilizarla en días de lluvia o nieve a menos que estén cubiertos.
- Inspeccione la boquilla de la fuente antes de usarla y confirme no haya obstrucciones.
- Cualquier reparación no autorizada queda totalmente restringida, ya que puede generar serios accidentes.
- Mantenga su audiencia o materiales inflamables a una distancia mínima de 3 metros del equipo. Asegúrese de que las chipas no alcancen cualquier objeto.
- La conexión máxima es de 6 unidades, saturar las conexiones puede resultar en algún daño o incluso incendios.
- Para una mejor disipación del color, no bloquee la rejilla de ventilación, permita que el aire enfríe al equipo.



Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.