

# Digital Thermometer

## Thermomètre numérique

## Termómetro digital

Press the «ON/OFF» button to start or stop. To change scale start with thermometer turned off, then press and hold the «ON/OFF» button until scale toggles on the LCD. Release at chosen scale.

Data Hold: to hold a displayed reading, press the «D-H» button. The display will flash while data hold is in operation. Press the «D-H» button again to return to normal operation.

Battery Replacement: Use a coin to open the case. Replace with a 1.5V LR44 battery and reseal the case.

View field calibration procedure at [www.comarkusa.com/field-calibration](http://www.comarkusa.com/field-calibration).

Appuyez sur le bouton «ON/OFF» pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Pour changer d'échelle, commencez avec le thermomètre mis hors tension, puis appuyez et maintenez le bouton «ON/OFF» jusqu'à afficher l'échelle désirée sur l'écran LCD. Relâchez le bouton sur l'échelle choisie.

Gel de l'affichage : pour maintenir un relevé affiché, appuyez sur le bouton «D-H» (gel de l'affichage). H s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran et l'affichage clignote pendant que le gel de l'affichage est actif. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au fonctionnement normal.

Remplacement des piles : utilisez une pièce pour ouvrir le boîtier. Remplacez-les par des piles 1,5 V LR44 et refermez le boîtier.

Voir procédure d'étalonnage sur site au [www.comarkusa.com/field-calibration](http://www.comarkusa.com/field-calibration).

Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar o detener el termómetro. Para cambiar la escala con el termómetro apagado, mantenga pulsado el botón «ON/OFF» hasta que aparezca la escala en el LCD. Suelte el botón cuando aparezca la escala que desea.

Retención de datos: pulse el botón «D-H» para retener la lectura mostrada. Aparecerá una H en la esquina superior derecha de la pantalla que parpadeará mientras la función de retención de datos está activada. Pulse de nuevo este botón para volver al funcionamiento normal.

Reemplazo de la batería: Utilice una moneda para abrir la carcasa. Sustituya la batería por una batería LR44 de 1,5 voltios y vuelva a colocar la carcasa.

Para ver el procedimiento de calibración visite [www.comarkusa.com/field-calibration](http://www.comarkusa.com/field-calibration).

### Specifications/Caractéristiques/Especificaciones técnicas:

Temp Range/Gamme de température/Rango de temperatura:	-4° to 300°F / -40° to 150°C
Resolution/Résolution/Resolución:	0,1°F/°C
Accuracy/Précision/Precisión:	±2°F/±1°C
Sampling Time/ Durée d'échantillonnage/Tiempo de muestreo	1.5 seconds
Battery/Piles/Batería:	1.5V LR44
(Part No. / Référence / Referencia del fabricante AB13)	

### Comark Instruments

PO Box 500  
 Beaverton, OR 97077, USA  
 Tel: (503) 643 5204  
 Email: [sales@comarkusa.com](mailto:sales@comarkusa.com)  
[www.comarkusa.com](http://www.comarkusa.com)

### Comark Instruments

52 Hurricane Way,  
 Norwich, Norfolk, NR6 6JB, UK  
 Tel: +44 (0) 844 815 6599  
 Email: [sales@comarkinstruments.com](mailto:sales@comarkinstruments.com)  
[www.comarkinstruments.com](http://www.comarkinstruments.com)