




# USER MANUAL



Manufactured by Kapro Industries Ltd. Model: Serial Number: Manufactured Date: Complies With 21 CFR 1040.10 and 1040.11

EN

Thank you for purchasing the T-Laser™. You are now the owner of one of our innovative range of state-of-the-art tools. These tools incorporate new laser technology, enabling the professional user and the serious D.I.Y enthusiast to quickly achieve accurate results.

## Applications

The T-Laser™ is designed for marking a 90° laser line on drywall, composition board, and plywood in order to free cut perpendicular lines with cutter or jigsaw.

It clips onto any standard board, or can be used as a surface laser.

Keep this user manual in a safe place for future reference.

## Features

- 90° highly visible laser beam
• Spring grip slides onto edge of standard boards (1/4" - 5/8")
• Fits on corners, for a diagonal line
• Pressure-activated power switch
• Flat base and manual on/off switch for use as surface laser
• Bi-material molded case with rubber overlay
• Compact, ergonomic design
• Handy belt clip

## Safety Instructions

Do not remove or deface warning labels from this product.

## WARNING


This product is a Class 2 Laser. Danger of Laser radiation

- The use of protective eyewear is recommended.
• Serious eye injury could be caused by looking directly into the beam or by projecting the beam into the eyes of others.
• Always position the laser beam so that it does not cause anyone to directly stare into it.
• Do not operate the laser level near children or let children operate the laser level.


- Do not look into a laser beam using magnifying optical equipment, such as binoculars or telescope, as this will increase the level of eye injury.
• Do not take the unit apart.
• Do not drop the laser level.
• Do not use solvents to clean the laser level.
• Do not use at temperatures below 14°F (-10°C) or above 113°F (45°C).
• Do not use in wet or very humid environments.
• Do not use in combustible environments such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
• When not in use turn off the power, remove the batteries, and store in a dry place.
• This product is not intended for outdoor use.
• The use of the controls or settings or the execution of procedures other than those specified in these instructions could cause exposure to dangerous rays.

2

1. Slip the T-Laser™ onto the edge of the board in line with the mark or cut you need to make.



2. The integrated power switch activates automatically when attached to the board.
3. Adjust positioning as needed.
4. Mark or cut along the laser line.




4

## Field Calibration Test

The T-Laser™ leaves the factory fully calibrated. If the instrument is dropped or mishandled, it may no longer give accurate results. If you think the instrument may have been damaged, follow these steps:

1. Place the instrument perpendicular to edge of a level surface.
2. Press the manual on/off switch.
3. Measure the distance of the beam from the edge next to the instrument.
4. Measure the distance of the beam from the edge, as far away from the instrument as possible.
5. If the two measured distances are similar, then the T-Laser™ has not been damaged.



6




Figure 1: Side of T-Laser™





Figure 2: Front of T-Laser™

## Battery Installation

1. The battery cover is located at the back of the T-Laser™.
2. Gently insert a screwdriver in the slot at the top of the battery cover.
3. Detach the battery cover.
4. Insert 2 AAA batteries of the same brand (regular or good quality rechargeable), according to the diagram inside the battery compartment.
5. Close the battery cover.




3

## Operating Instructions

You can mark a perpendicular laser line along any standard drywall, plywood or composition board, without making unnecessary marks on the board, without having to hold the T-Laser™ in place, and without juggling extra tools.

3

5. For use as surface laser: position the T-Laser™ on top of the surface, in line with the mark or cut you need to make, and activate with the manual on/off switch.



5

## Maintenance

- Clean the aperture lens and the T-Laser™ body using a clean soft cloth only. Do not use solvents.
• If the laser level is exposed to water, dry it before storing.
• Change the batteries when the laser beam begins to dim.
• Remove the batteries if the laser level will be unused for a long period of time.
• Regularly check the laser beam for accuracy.

5

## Specifications

- Laser Class: 2
• Laser beam output pattern: vertical or horizontal line
• Effective range: 10' (3m)
• Wavelength: 650 nm
• Output power: < 1 mW
• Beam width: ≤ 2mm at 3m
• Power supply: 2 AAA batteries (included)
• Battery life: 8 hours of continuous use
• Operating temperature: 14°F - 113°F (-10°C - 45°C)
• Storage temperature: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
• Dimensions: 3.15" x 3.15" x 1.575" (8 x 8 x 4cm)
• Weight: 5.3 oz (150g) with batteries

## Warranty

This product is covered by a two-year limited warranty against defects in materials and workmanship. It does not cover products that are used improperly, altered, or repaired.

In the event of a problem with the laser level you have purchased, please return the product to the place of purchase with proof of purchase.



Model no. 893

©2008 Kapro Industries Ltd.

7



# MANUAL DEL USUARIO



Manufactured by Kapro Industries Ltd. Model: Serial Number: Manufactured Date: Complies With 21 CFR 1040.10 and 1040.11

SP

Gracias por haber adquirido el Kapro T-Laser™. Es UD ahora dueño de un producto de nuestra novedosa gama de herramientas. Estas herramientas incorporan una nueva tecnología de láser, permitiendo al usuario profesional y al entusiasta serio de D.I.Y ("Do It Yourself" - "Hágalo Usted Mismo") lograr resultados exactos con rapidez.

## Aplicaciones

El T-Laser™ está diseñado a marcar una línea láser a 90° en paredes de yeso, tablas compuestas y de madera laminada, con el objeto de cortar líneas perpendiculares utilizando un cortador o una sierra de vaivén.

Se adhiere a cualquier tipo de tabla normal, o puede ser utilizado en función de nivel láser de superficie.

Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para referencia futura.

## Características

- Haz láser a 90° de alta visibilidad
• Agarre elástico que se desliza sobre el borde de cualquier tabla estándar (1/4" - 5/8") pulgadas
• Se ajusta a esquinas, para marcar líneas diagonales
• Botón de encendido activado a presión
• Base plana e interruptor on/off manual para uso en función de láser de superficie
• Caja bi-material revestida de caucho
• Diseño compacto y ergonómico
• Cómodo broche de cinturón

## Instrucciones de Seguridad

No retire ni desfigue las etiquetas de advertencia de este producto.

## ADVERTENCIA


Este producto es un Láser de Clase 2. Peligro de radiación láser

- Se recomienda el uso de lentes de protección.
• Mirada directa hacia el haz o proyección del haz hacia los ojos de otros pueden causar graves daños a la vista.
• Siempre dirija el haz de láser de modo que no cause a nadie mirar directamente hacia el mismo.
• No opere el nivel láser en la cercanía de niños ni permita a los niños operarlo.


- No mire hacia el haz láser utilizando utensilios ópticos de aumento, tales como binoculares o telescopios, ya que esto podría aumentar el nivel de daño a la vista.
• No desarme la unidad.
• No deje caer al nivel láser.
• No utilice solventes para limpiar el nivel láser.
• No lo utilice a temperaturas más bajas que 14°F (-10°C) o más altas que 113°F (45°C).
• No lo utilice en entornos mojados o muy húmedos.
• No lo utilice en entornos de combustibles como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Cuando no esté en uso, desconecte el suministro de potencia, retire las baterías y almacene en un lugar seco.
• Este producto no está diseñado para uso puertas afuera.
• El uso de los controles o ajustes, o ejecución de procedimientos contrariamente a lo especificado en estas instrucciones puede causar la exposición a peligrosa radiación.

2

1. Deslice el T-Laser™ sobre el borde de la tabla en línea con la marca o el corte que necesita hacer.



2. El botón de encendido integral del T-Laser™ se activa automáticamente al quedar éste fijado a la tabla.
3. Ajuste la posición según sea necesario.
4. Marque o corte a lo largo de la línea láser.




4

## Prueba de Calibrado en Terreno

El T-Laser™ sale de fábrica completamente calibrado. En el caso de haber caído o sido maltratado, es posible que no rinda resultados exactos. Si UD cree que el instrumento puede haber sido dañado, siga las siguientes instrucciones:

1. Deposite el instrumento perpendicularmente sobre una superficie nivelada.
2. Oprima el interruptor on/off manual.
3. Mida la distancia del haz desde el borde adyacente al instrumento.
4. Mida la distancia del haz desde el borde, tan lejos del instrumento como le sea posible.
5. Si ambas distancias medidas son similares, significa que el T-Laser™ no ha sido dañado.



6




Figura 1: Vista Lateral T-Laser™





Figura 2: Vista Frontal T-Laser™

## Instalación de la Batería

1. La tapa de la batería está localizada en la parte trasera del T-Laser™.
2. Inserte un destornillador en la ranura de la parte superior de la tapa de la batería.
3. Extraiga la tapa de la batería.
4. Inserte 2 pilas AAA de la misma marca (regulares o recargables de buena calidad), de acuerdo con el diagrama dentro del compartimiento de la batería.
5. Cierre la tapa de la batería.




3

## Instrucciones de Operación

UD puede marcar una línea láser perpendicular a lo largo de cualquier pared de yeso, madera laminada o tabla compuesta normal sin tener que hacer marcas innecesarias en la tabla, sin tener que sostener el T-Laser™ en sitio y sin tener que hacer malabarismo con herramientas adicionales.

3

5. Para uso como un láser de superficie: deposite al T-Laser™ sobre la superficie, en línea con la marca o el corte que necesite hacer y active con el interruptor on/off manual.



5

## Mantenimiento

- Limpie la apertura del lente y el cuerpo del T-Laser™ utilizando un paño limpio y suave únicamente. No utilice solventes.
• Si el nivel de láser ha estado expuesto al agua, séquelo antes de almacenar.
• Sustituya las pilas cuando el haz de láser comience a debilitarse.
• Retire las pilas si el nivel de láser va a estar sin uso por un período prolongado de tiempo.
• Revise la precisión del haz láser regularmente.

5

## Especificaciones

- Clase de Láser: 2
• Patrón de salida de haz láser: línea vertical u horizontal
• Alcance efectivo: 10 pies (3m)
• Largo de onda: 650 nm
• Potencia de salida: < 1 mW
• Anchura del rayo: ≤ 2mm - 3m
• Suministro de potencia: 2 baterías AAA (incluidas)
• Vida útil de la batería: 8 horas de uso continuo
• Temperatura de operación: 14°F - 113°F (-10°C - 45°C)
• Temperatura de almacenaje: -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
• Dimensiones: 3.15 x 3.15 x 1.575 pulgadas (8 x 8 x 4 cm.)
• Peso: 5.3 onzas (150 gr.) con la batería

## Garantía

Este producto está cubierto por una garantía limitada de dos años ante defectos de material y de mano de obra. La misma no cubre productos que hayan sido utilizados inadecuadamente, alterados o reparados.


En el caso de haber algún problema con el nivel de láser que UD ha adquirido, por favor devuélvalo al lugar de adquisición con prueba de compra.

Modelo no. 893

©2008 Kapro Industries Ltd.

7

## BENUTZERHANDBUCH



**AVOID EXPOSURE**  
Laser radiation is emitted from this APERTURE.

**CAUTION**  
LASER RADIATION  
DO NOT STARE INTO BEAM  
Max Output Power 5 mW  
Wavelength 630-660 nm  
CLASS 2 LASER PRODUCT  
EN 60825-1:2007

Manufactured by  
**Kapro Industries Ltd.**

Model: \_\_\_\_\_  
Serial Number: \_\_\_\_\_  
Manufactured Date: \_\_\_\_\_  
Complies With 21 CFR 1040.10 and 1040.11

**GR**

Vielen Dank, dass Sie fuer den Kapro T-Laser™ entschieden haben. Sie sind nun der Besitzer eines modernen Instruments aus unserer hoch entwickelten Produktpalette. Diese Instrumente repräsentieren neuste Lasertechnologien, die den Anwender und begeisterten Heimwerker in die Lage versetzen, schnell genaue Ergebnisse zu erzielen.

### Anwendungen

Der T-Laser eignet sich gut für das Markieren von 90°-Laserlinien auf Gipsplatten, Setzbrettern und Sperrholzplatten sowie für das Freischneiden von rechtwinkligen Linien mit Schneidwerkzeugen oder Stichsägen.

Er lässt sich an jedes handelsüblichen Brett anklammern oder als Oberflächen Laser verwendet werden.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf.

### Kenndaten

- Sehr gut sichtbarer 90° Laserstrahl
- Feststellschrauben auf Kante von normierten Brettern (1/4" - 3/8") [6,4mm - 16mm]
- Passt in Ecken, fuer Diagonallinien
- Druck-aktivierter Netzschalter
- Schalttassen- und manueller Ein/Aus-Schalter zur Verwendung als Oberflächen-Laser
- Gussbehälter aus zwei Materialien samt bequemen Gummigriff
- Kompakt, ergonomisches Design
- Bequemer Gürtelklipp

### Sicherheitsanweisungen

An diesem Product befindlichen Warningschilder nicht entfernen oder unleserlich machen.

### ACHTUNG

Es handelt sich um ein Produkt der Laserklasse 2.


#### Gefährliche Laserstrahlung

- Der Gebrauch von Augenschutz ist empfohlen.
- Durch direktes Schauen in den Strahl oder Projizieren des Strahls in die Augen anderer koennte es zu schweren Augenschaeden kommen.
- Den Laserstrahl immer so ausrichten, dass niemand direkt hineinschauen kann.
- Die Laserwasserwaage nicht in der Nähe von Kindern benutzen oder von Kindern bedienen lassen.


- Nicht mit einem vergroessernden optischen Gerat, wie einem Fernglass oder Teleskop, in den Laserstrahl schauen, da dies zu noch schererem Augenschaeden fuehrt.
- Nehmen sie das Gerat nicht auseinander.
- Lassen sie die Laserwasserwaage nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Laserwasserwaage keine Lösungsmittel.
- Nicht bei Temperaturen von weniger als -10°C (14°F) Kälte oder mehr als 45°C (113°F) Wärme verwenden.
- Nicht in nasser oder sehr feuchter Umgebung verwenden.
- Nicht in leicht entflammaren Umgebungen, wie z.B. in der Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staubwolken, verwenden.
- Das nicht in Gebrauch befindlichen Produkt abschalten, Batterien herausnehmen und an einem trockenen Ort lagern.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.
- Warnung - Die Verwendung von Kontrolle, Einstellung oder Benutzung des Gerats anders als hier angegeben kann eine starke und gefaehrliche Radiation verursachen.

2

1. Schieben sie den T-Laser™ über die Brettkante, bis er mit der Markierung oder dem Schnitt, den Sie ausführen möchten, auf einer Linie liegt.



2. Der am T-Laser eingebaute Schalter aktiviert sich bei der Befestigung an das Brett automatisch.
3. Positionierungen nach Bedarf einstellen.
4. Entlang der Laserlinie zeichnen oder schneiden.




4

### Test-Kalibrierung

Der T-Laser™ verlässt die Fertigungsstätte in einem vollständig kalibrierten Zustand. Fallenlassen oder falsche Handhabung des Instruments kann die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. Falls sie den Verdacht haben, dass das Instrument beschädigt wurde, befolgen sie bitte die nachfolgenden Schritte:

1. Stellen sie das Instrument senkrecht zum Rand einer ebenen Oberfläche.
2. Drücken sie auf den manuellen Ein/Aus-Schalter.
3. Messen sie die Entfernung des Strahls vom Rand aus, gleich neben dem Instrument.
4. Messen sie die Entfernung des Strahls vom Rand aus, so weit wie möglich vom Instrument entfernt.
5. Falls die beiden gemessenen Entfernungen einen aehnlichen Betrag aufweisen, wurde der T-Laser™ nicht beschädigt.



6




Abbildung 1:  
Seite des T-Laser™

### Einsetzen der Batterien

1. Die Batterieabdeckung befindet sich auf der Ruckseite des T-Laser™.
2. Setzen Sie einen Schraubenzieher im Schlitz der Batterieabdeckung.
3. Oeffnen sie die Batterieabdeckung.
4. Setzen sie 2 AAA Batterien des gleichen Fabrikats ein (normale oder wieder aufladbare und von guter Qualität), gemäß dem Diagramm auf der Innenseite des Batteriefachs.
5. Schließen sie die Batterieabdeckung.

### Betriebsanweisung

Sie können entlang jeder standardmäßigen Gipsplatte, Sperrholzplatte oder jeden Setzbretts eine rechtwinklige Laserlinie zeichnen, ohne dabei unnötige Markierungen auf der Platte zu hinterlassen, ohne den T-Laser™ in seiner Position zu halten und ohne dabei mit zusätzlichen Geräten herum jonglieren zu müssen.

3






Abbildung 2:  
Vorderseite des T-Laser™



5. Bei Verwendung als Oberflächenlaser: den T-Laser™ auf der Oberfläche in Position bringen, bis er mit der Markierung oder dem Schnitt, den Sie ausführen möchten, auf einer Linie liegt, und mit dem manuellen Ein/Aus-Schalter aktivieren.



### Wartung

- Reinigen Sie die Blende und das Gehäuse des T-Laser™ nur mit Hilfe eines weichen sauberen Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Falls die Laserwaage mit Wasser in Berührung kommt, trocknen Sie bevor Lagern.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn die Intensität des Laserstrahls abnimmt.
- Entfernen Sie die Batterien, falls die Laserwaage über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Laserstrahl regelmäßig auf Genauigkeit.

5

### Technische Einzelheiten

- Laserklasse: 2
- Ausgangsmuster des Laserstrahls: vertikale oder horizontale Linie
- Effektive Reichweite: 3m (10 Fuß)
- Wellenlänge: 650 nm
- Ausgangsleistung: < 1 mW
- Breite des Strahls: ≤ 2mm bei 3m
- Energieversorgung: 2 AAA Batterien (beigefügt)
- Lebensdauer der Batterie: 8 Stunden durchgehende Verwendung
- Betriebstemperatur: -10°C – 45°C (14°F – 113°F)
- Lagerungstemperatur: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
- Abmessungen: 8 x 8 x 4 cm (3,15 x 3,15 x 1,575 Zoll)
- Gewicht: 150g (5,3 Unzen) mit Batterien

### Garantieleistung

Dieses Produkts ist durch eine zweijährige begeschränkte Garantie auf Materialfehler und Ausfuhrungmaengel gewahrt. Produkte, die unsachgemäß gehandelt, verändert oder repariert werden, fallen nicht unter die Garantie.


Bei Problemen mit dem von Ihnen erworbenen Laser, bringen Sie bitte das Produkt an die Kaufstelle zurueck mit dem Beweis des Kaufs.

### Modell-Nr. 893

©2008 Kapro Industries Ltd.

7

## MANUEL DE L'UTILISATEUR



**AVOID EXPOSURE**  
Laser radiation is emitted from this APERTURE.

**CAUTION**  
LASER RADIATION  
DO NOT STARE INTO BEAM  
Max Output Power 5 mW  
Wavelength 630-660 nm  
CLASS 2 LASER PRODUCT  
EN 60825-1:2007

Manufactured by  
**Kapro Industries Ltd.**

Model: \_\_\_\_\_  
Serial Number: \_\_\_\_\_  
Manufactured Date: \_\_\_\_\_  
Complies With 21 CFR 1040.10 and 1040.11

**FR**

Merci d'avoir acheter Kapro T-Laser™. Vous êtes maintenant le propriétaire d'un de nos outils les plus innovants, dans une gamme de haut niveau. Ces outils intègrent une nouvelle technologie laser, permettant à l'utilisateur professionnel comme au bricoleur enthousiaste l'obtention rapide de résultats précis.

### Applications

Le T-Laser™ est conçu pour marquer une ligne laser de 90° sur un carreau de plâtre, une plaque composée ou de contreplaqué afin de couper des lignes perpendiculaires à la lame ou à la scie sauteuse.

Il s'accroche sur toute plaque standard et peut aussi être utilisé comme un traceur de ligne.

Veuillez garder ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

### Caractéristiques

- Faisceau laser de 90° très visible
- Large ouverture du boîtier permettant de coulisser le produit le long du bord de plaques standard (1/4" - 3/8") [6,4mm - 16mm]
- S'ajuste également sur les coins pour le traçage d'une diagonale
- Activation/Désactivation par simple pression du produit contre la plaque
- Base plane et commutateur manuel pour utilisation un traceur de ligne
- Boîtier plastic renforcé par une couche de caoutchouc
- Modèle compact et ergonomique
- Crochet pour port en ceinture

### Instructions de sécurité

Evitez d'enlever ou de gommer les étiquettes de signalisation de ce produit.

### AVERTISSEMENT

Ce produit est un Laser de classe 2.


#### Danger: radiations laser

- L'usage d'une protection pour les yeux est recommandé.
- Risque de blessures oculaires grave en cas d'incidence directe du rayon dans l'oeil, pour soi ou pour autrui.
- Orientez toujours le rayon laser de façon à éviter les incidences oculaires directes.
- Evitez de laisser le niveau à laser à portée des enfants ou de laissez ceux-ci s'en servir.


- Ne regardez pas le faisceau laser avec un équipement d'agrandissement optique tel que des jumelles ou un télescope car cela augmenterait le niveau de blessure de l'oeil.
- Ne démontez pas l'unité.
- Ne faites pas tomber le niveau laser.
- N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le niveau laser.
- N'utilisez pas de températures en dessous de 14°F (-10°C) ou au dessus de 113°F (45°C).
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements mouillés ou très humides.
- N'utilisez pas dans des environnements imprégnés de combustible comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
- Lorsqu'il n'est pas en usage, éteignez l'appareil, retirez les piles et entreposez-le dans un endroit sec.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage en extérieur.
- L'utilisation des commandes ou réglages ou l'exécution des procédures autres que celles spécifiées dans les présentes prescriptions, peuvent être cause d'une exposition à un rayonnement dangereux.

2

1. Faites glisser le T-Laser™ sur le bord de la plaque.



2. Le commutateur intégré au T-Laser™ est activé automatiquement lorsqu'il est joint à la plaque.
3. Ajustez le positionnement souhaité.
4. Marquez ou coupez le long de la ligne laser.




4

### Test de calibration sur site

Le T-Laser™ quitte l'usine totalement calibré. En cas de chute ou de mauvais traitement, l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement. Si vous estimez que l'appareil a subit des dommages quelconques, procédez comme suit:

1. Placez l'instrument à l'horizontale sur une surface plane.
2. Pressez le commutateur manuel.
3. Mesurez la hauteur du faisceau à partir du sol près de l'instrument.
4. Mesurez la hauteur du faisceau à partir du sol aussi loin que possible de l'instrument.
5. Si les deux hauteurs mesurées sont similaires, c'est que le T-Laser™ n'a pas été endommagé.



6




Schéma 1:  
T-laser™ vue latérale

### Installation des piles

1. Le couvercle pour les piles est situé à l'arrière du produit.
2. Entrouvrir délicatement le couvercle à l'aide d'un tournevis.
3. Faites glisser le couvercle de piles.
4. Insérez deux piles AAA standard de la même marque (ou des piles rechargeable de bonne qualité), selon le schéma à l'intérieur du compartiment des piles.
5. Refermez le couvercle des piles.

### Instructions d'utilisation

Vous pouvez marquer une ligne perpendiculaire le long de tout carreau de plâtre ou contreplaqué ou plaque composée sans faire de marques inutiles sur la plaque, sans avoir à tenir en place le T-Laser™ et sans jongler avec des outils supplémentaires.

3






Schéma 2:  
T-laser™ vue de face



5. Pour une utilisation comme traceur de ligne: positionnez le T-Laser™ sur la surface puis activez le commutateur manuel.



5

### Caractéristiques techniques

- Classe Laser: 2
- Motif de sortie du rayon laser: ligne verticale ou horizontale
- Portée effective : 3m (10')
- Longueur d'onde : 650 nm
- Puissance à la sortie : < 1 mW
- Largeur du rayon : ≤ 2mm à 3m
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)
- Durée de vie de la pile: 8 heures d'utilisation en continu
- Température de fonctionnement : 14°F – 113°F (-10°C – 45°C)
- Température de stockage: -4°F – 140°F (-20°C – 60°C)
- Dimensions: 8 x 8 x 4cm [3.15" x 3.15" x 1.575"]
- Poids : 150g avec les piles

### Garantie

Ce produit fait l'objet d'une garantie limitée de deux ans contre les défauts matériel et de main d'oeuvre. Cette garantie ne couvre pas les produits utilisés de façon incorrecte, ou ayant fait l'objet de modifications ou de réparations.

Modèle N° 893  
©2008 Kapro Industries Ltd.

7