










Dashboard Mounting Option

- 1 Attach Hook & Loop to Detector

- 2 Attach Detector to Dashboard Surface

- 3 Connect Detector to 12V Power Source


Montaje en el tablero del auto Opcional

- 1 Adherir el cierre de gancho y bucle al detector

- 2 Adherir el detector a la superficie del salpicadero

- 3 Conectar el detector a una fuente de alimentación de 12 V


仪表板安装方法

- 1 将魔术贴（钩和毛圈搭扣）连接到检测器。

- 2 将探测器连接到仪表板表面

- 3 将检测器连接到12伏电源


Connect the RAD 480i to Your Smartphone via Bluetooth®

- 1 Power on the RAD 480i.
- 2 Download and install the Drive Smarter® app on your smartphone.
- 3 After registering your account in the Drive Smarter® app, press the Account button and then select "Add New Device".
 Note: The first time you run the app, you will be prompted to register a new account.



Conexión del RAD 480i a su smartphone mediante Bluetooth®

- 1 Encienda el RAD 480i.
- 2 Descargue e instale la aplicación Drive Smarter® en su smartphone.
- 3 Tras registrar su cuenta en la aplicación Drive Smarter®, pulse el botón «Account» (Cuenta) y seleccione «Add New Device» (Añadir nuevo dispositivo).
 Nota: La primera vez que ejecute la aplicación, se le pedirá que registre una nueva cuenta.



通过蓝牙将RAD 480i连接到您的智能手机

- 1 接通RAD 480i的电源。
- 2 下载并安装Drive Smarter®应用程序在您的智能手机上。
- 3 在Drive Smarter®应用程序中注册您的帐户，按Account（帐户）按钮，最后选择Add New Device（添加新设备）。
 注意：第一次运行该应用程序时，系统会提示您注册一个新帐户。



Troubleshooting Tips

If your unit is not operating properly, please follow these troubleshooting steps:

- Make sure the power cord is properly connected to your RAD 480i
- Make sure the socket of your vehicle's cigarette lighter or 12V accessory port is clean and free of corrosion
- Make sure the power cord's adapter is firmly seated in the socket of the cigarette lighter or 12V accessory port and the power LED is on

For detailed and up-to-date FAQs, please visit www.cobra.com/FAQs

Resolución de problemas: consejos

Si su unidad no funciona correctamente, siga estos pasos para solucionar el problema:

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su RAD 480i.
- Asegúrese de que la toma de encendedor o la toma para accesorios de 12 V de su vehículo esté limpia y no presente corrosión.
- Asegúrese de que el adaptador del cable de alimentación esté bien introducido en la toma de encendedor o en el puerto para accesorios de 12 V y de que el led de encendido esté iluminado.

Para consultar las preguntas más frecuentes detalladas y actualizadas, visite www.cobra.com/FAQs.

故障检查提示

如果您的设备无法正常运行，请按照以下步骤进行故障排查：

- 确保电源线正确连接到RAD 480i
- 确保车辆点烟器的插座或12伏附件端口是洁净的且无腐蚀
- 确保电源线的适配器稳固地插入点烟器或12伏附件端口的插座中，并且电源LED灯亮起

有关详细和最新的常见问题解答，请访问www.cobra.com/FAQs

Cobra®
RAD 480i

CONNECTED RADAR AND LASER DETECTOR



INTERNATIONAL
QUICK START GUIDE

Cobra®
RAD 480i

DETECTOR LÁSER Y RADAR CONECTADO



INTERNATIONAL
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cobra®
RAD 480i

连接的雷达和激光探测器



INTERNATIONAL
快速入门指南

Thank you for purchasing the new Cobra® RAD 480i

Download Drive Smarter® to Get Started

With the Drive Smarter® app you can get advance warning of laser and radar alerts from other connected detectors, easily adjust your features, alerts, and settings on any supported device, and update your device software through the app. Download today!



drivesmarter.com/downloads



Full manual available at: eu.cobra.com/manuals



FCC ID: B80RAD480. THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC NOTE: Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's FCC granted authority to operate the equipment.

Cobra® and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cedar Electronics Corporation, USA. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

RAD 480i Features




12V Power Cord




Windshield Suction Cup Bracket



Quick Start Guide



Volume Up/Down/Power




Micro USB Port

12V Power Port

Windshield Mounting Option

1 Assemble Suction Cup Bracket




2 Adjust Suction Cup Bracket to Ensure RAD 480i is Level with Road




3 Attach Suction Cup Bracket to Windshield



4 Attach RAD 480i to Suction Cup Bracket



5 Connect Detector to 12V Power Source



Gracias por comprar el nuevo Cobra® RAD 480i

Descargue Drive Smarter® para empezar

Con la aplicación Drive Smarter®, puede recibir avisos anticipados señales de láser y de radar desde otros detectores conectados, ajustar fácilmente sus funciones, alertas y configuraciones con cualquier dispositivo compatible y actualizar el software de su dispositivo a través de la aplicación. ¡Descárguela hoy mismo!



drivesmarter.com/downloads



El manual completo está disponible en: eu.cobra.com/manuals



FCC ID: B80RAD480. ESTE DISPOSITIVO SATISFACE LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. SU USO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDAS LAS INTERFERENCIAS QUE PUEDIERAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.


NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas, verificándose que satisface los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar un grado de protección razonable frente a las interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar subsanar la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorienta la antena receptora o sitúala en otro lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al circuito al que se conecte el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA RELATIVA A LA FCC: Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían conllevar la anulación de la autorización otorgada al usuario por la FCC para utilizar el equipo.

Cobra® y el diseño de la serpiente son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation, EE. UU. Cobra Electronics Corporation™ es una marca comercial de Cedar Electronics Corporation, EE. UU. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.


Características del RAD 480i




Cable de alimentación de 12 V




Soporte de ventosa para parabrisas



Guía de inicio rápido



Botón de subir/bajar volumen




Puerto micro USB

Toma de alimentación de 12 V

Montaje en el tablero del auto Opcional

1 Montar el soporte de ventosa




2 Ajustar el soporte de ventosa para asegurarse de que el RAD 480i quede nivelado con la calzada




3 Adherir el soporte de ventosa al parabrisas



4 Acoplar el RAD 480i al soporte de ventosa



5 Conectar el detector a una fuente de alimentación de 12 V



感谢您购买新版

Cobra® RAD 480i

通过使用Drive Smarter®应用程序和连接您的探测器设备，从其获得激光和雷达警报的提前警告，也可以轻松调整设备上的功能、警报和设置，并通过该应用程序更新设备软件。请立即下载 Drive Smarter®！



drivesmarter.com/downloads



完整使用手册可在以下网址查阅：eu.cobra.com/manuals



FCC ID: B80RAD480。本设备符合FCC规则第15部分的规定，其运行须符合以下两个条件要求：（1）本设备不得造成有害干扰。（2）本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致设备失常的干扰。


注意：本设备已经过测试，符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护来防止住宅安装设备产生有害干扰。本设备会产生并辐射射频能量。如果未按说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但无论如何，我们不能保证在特定安装场合中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开本设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 重新调整或重新定位接收天线。
- 增加该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备连接到与接收器连接电路不同的电路上，通过插座连接。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

FCC指出：未经制造商明确批准不得修改本设备，否则可能会使FCC授予用户对本设备的操作权利失效。

Cobra®和蛇形图案是美国Cobra Electronics Corporation电子公司的注册商标。Cobra Electronics Corporation™是美国Cedar Electronics Corporation, USA（雷松电子公司）的商标。其它商标和商号是其各自所有者的商标和商号。


RAD 480i 特征




12伏电源线




挡风玻璃吸盘支架



快速入门指南



音量按钮



微型USB端口

12伏电源端口

挡风玻璃安装方法

1 组装吸盘支架




2 调整吸盘支架以确保 RAD 480i与路面保持平行



3 将吸盘支架安装到挡风玻璃上



4 将RAD 480i连接到吸盘支架上



5 将检测器连接到12伏电源

