Technische Daten	Technical data		
Gemeinsame Eigenschaften	Common characteristics		
Stromversorgung durch USB (max 95mA)	Powered over USB (max 95mA)		
RS-485 Bus:	RS-485 Bus:		
• 2-Draht bis 32 Bus-Teilnehmer	• 2-wire up to 32 bus participants		
 maximale Leitungslänge: 1200m (bei 9600 Bit/s) 	max. cable length: 1200m (at 9600 bit/s)		
Anschluss als Schraubklemme	• connection with terminalscrew		
Konfigurierbar:	Configurable:		
• Echo, Endwiderstände	Echo, terminating resistors		
LED's:	LED's:		
Gelb: Power	Yellow: Power		
Grün: Kommunikation Rxd	Green: communication Rxd		
Rot: Kommunikation Txd	Red: communication Txd		

Spezielle Eigenschaften		Special characteristics		
Konverter	Optoentkoppelt*	Datenrate	Gehäuse	Maße
Converter	Opto-isolated*	Data rate	Case	Size
USB-485-Mini/OP	3000V	3MBit/s	Polyamid	24x31x56mm
USB-485-Mini/R	2500V	3MBit/s	Aluminium	24x41x56mm
USB-Nano-485	Keine none	3MBit/s	Polyamid	12x20x74mm
USB-Nano-485/OP	2500V	1,5MBit/s	Polyamid	12x20x74mm

^{*} schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen (z.B. bei Blitzschlag)









Zschortauer Straße 105 04129 Leipzig +49 (0) 341 223 877 60 info@cti-lean.com www.cti-shop.com www.cti-lean.com





KonverterConverterSteckbare SchraubklemmeTerminal screwUSB-KabelUSB-cordLAN-Kabel (nur LAN-Mini/R)LAN-cord (only LAN-Mini/R)Klammer für DIN-Schienenmontage (nur USB-Mini/R)DIN-rail clip (only USB-Mini/R)

Die Treiber zu Ihrem Konverter finden Sie in unserem Onlineshop:

https://www.cti-shop.com/treiber/

You can download the drivers for your converter in our online shop:

https://www.cti-shop.com/treiber/





Shipment

^{*} protects attached devices against overvoltage (i.e. lightning)

Anschluss an den USB-Port

Das Gerät wird mit dem beiliegenden USB Verbindungskabel an einen USB-Port Ihres PC angeschlossen. Nach dem Anstecken leuchtet die gelbe LED. Die Treiber für den Konverter und den virtuellen COM-Port werden automatisch installiert (ab Windows 8).

Connection to the USB-interface

The device is connected to a USB port. of your PC with the supplied USB connection cable. After plugging in, the yellow LED lights up. The drivers for vour converter and the virtual COM-Port will be installed automatically (since Windows 8)

Anschluss an den RS-485 Bus

A- und B-Leitung des RS-485 Bus in die Schraubklemme schrauben und diese in den Schnittstellenkonverter stecken.

Connection to the RS-485 Bus

Connect the A and B line of the RS-485 bus to the screw terminal and plug it into the interface converter

Assignment of the screw terminal

Belegung der Schraubklemme

- Ground
- RS-485 Bus A
- RS-485 Bus B



Optionales Zubehör

Steckergehäuse mit Zugentlastung für RS-485 Schraubklemme, RJ-45 Anschlusskabel etc. finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör. https://www.cti-shop.com/zubehoer/



Optional Accessories

Plug housing with strain relief for RS-485 screw terminal, connection cord for R J-45 etc. can be ordered in our online shop:

https://www.cti-shop.com/en/accessories

Konfiguration



Dip-Schalter 1 Echo

Steht der Dip-Schalter 1 auf "on", wird ein Echo erzeugt. Jedes gesendete Zeichen wird dabei automatisch als Echo wieder empfangen. Einige Protokolle prüfen damit, ob die Daten korrekt gesendet wurden.

Dip-switch 1 Echo

Configuration

If dip-switch 1 is set to "on", an echo is generated. Each sent character is automatically received as an echo. Some protocols use it to check whether the data was sent correctly.

Default: "without echo".

Dip-Schalter 2-4 Endwiderstände

Voreingestellt: "ohne Echo".

Dip-Switch 2-4 termination resistors

Bei einem RS-485 Bus erfolgt im Allgemeinen eine Terminierung an beiden Busenden. Wenn das Gerät am Ende eines RS-485-Bus eingesetzt wird, sollte Dip 2-4 auf "on" stehen. (Abschlusswiderstände zugeschaltet)

In the case of an RS-485 bus, termination generally takes place at both bus ends. If the device is used at the end of an RS-485 bus. Dip 2-4 should be set to "on". (Terminating resistors switched on)

Werte der Widerstände:

Dip 2: Bus A -> 390 Ohm -> +5V Dip 3: Bus A -> 220 Ohm -> Bus B Dip 4: Bus B -> 390 Ohm -> GND

Voreingestellt:

"mit Abschlusswiderständen".

Resistors:

Dip 2: Bus A -> 390 Ohm -> +5V Dip 3: Bus A -> 220 Ohm -> Bus B Dip 4: Bus B -> 390 Ohm -> GND Default:

"Resistors connected".

Öffnen der Gehäuse

Mini (R)

Lösen Sie auf ieder der Stirnseiten die jeweils untere Schraube. Es genügt je Seite nur eine Schraube zu lösen. Anschließend lässt sich die



obere Halbschale des Gehäuses abheben, sodass die Leiterplatte mit den Dip-Schaltern frei liegt

Nano & Nano (OP)

Schrauben Sie die Schraube auf der Unterseite heraus und nehmen Sie den Deckel

Mini (OP)

Hebeln Sie, wie in der Abbildung zu sehen, vorsichtig das Gerät mit einem kleinen Schraubendreher an beiden Einkerbungen auf. Danach nehmen Sie den Deckel ab.

Loosen the lower screw on

open the housing

Mini (R)

each of the end faces. It is sufficient to loosen only one screw per side. The upper half shell of the housing can then be lifted off so that the PCB with the dip-switches is exposed.

Nano & Nano (OP)

Loosen the screw on the bottom of the housing. Now the housing can be lifted off.

Mini (OP)

As shown in the illustration. carefully lever the unit open with a small screwdriver at oth notches. Then remove the cover

Schließen des Gehäuses

Mini (OP)

close the housing

Wie die Abbildung zeigt, setzen Sie den Gehäusedeckel zuerst an den Leuchtdioden auf. Drücken Sie danach das Gehäuse vorsichtig zusammen.



As the illustration shows. first attach the housing cover to the LED's. Then carefully press the housing together.