

## **PFLEGE**

Latex muss stets von einer dünnen Pflege- oder Puderschicht bedeckt sein.

Silikonöl verleiht Hochglanz, schützt, pflegt und ist sehr gut hautverträglich.

Tipp: Verwenden Sie ein feuchtes Schwammtuch, um das Öl dünn und gleichmässig aufzutragen.

Waschen Sie Ihre Artikel mit der Hand in warmem Wasser, bei Bedarf kann etwas Spülmittel oder milde Flüssigseife verwendet werden.

Vorsicht: Der Waschbecken- bzw. Badewannenabfluß kann Latex evtl. verfärben!

Nach dem Waschen leicht abtupfen, von beiden Seiten vollständig trocknen lassen.

Latex klebt zusammen, sobald die schützende Pflegeschicht abgewaschen wird.

Tipp: in nassem Zustand mit Silikonöl behandelt werden, z.B. indem Sie etwas Öl ins Wasser geben.

Wasser und Schweiß können vorübergehend milchige Flecken verursachen, vor allem bei Transparent und halbtransparenten Farben. Diese verschwinden wieder, nachdem der Artikel vollständig getrocknet ist.

Verwenden Sie niemals öl- oder fetthaltige Produkte wie Babyöl oder Vaseline. Benutzen Sie keine Körpercremes oder Lotionen, kurz bevor Sie Latex tragen.

Lagern Sie Ihre Artikel in Kartons an einem dunklen, trockenen Ort, möglichst nicht in der Nähe von Wärmequellen. Größere Artikel können auf breiten Plastikbügeln in Kleiderhüllen gelagert werden.

Setzen Sie Latex nicht einseitig oder für längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

Vermeiden Sie ozonbedingte Oxidation durch sorgfältige Lagerung und Pflege. Silikonöl bietet wirksamen Schutz.

Die glänzende Oberfläche ist empfindlich und kann durch unsachgemässe Behandlung oder zu starkes Polieren dauerhaft zerkratzt oder matt gerieben werden.

Achten Sie darauf, Ihre Kleidung nicht mit färbenden oder rostigen Gegenständen oder Oberflächen in Berührung zu bringen.

Weiss, Transparent, halbtransparente und helle Farben bedürfen besonderer Sorgfalt und Pflege, um Verfärbungen zu vermeiden.

Kräftige Farben können auf hellere abfärben, z.B. Rot in Kombination mit Transparent oder Weiss. Es ist empfehlenswert, die Farben mit Seidenpapier oder Kleenex voneinander zu trennen oder die Artikel zur Lagerung abzupudern.

Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Bronze) verfärben Latex schnell und dauerhaft. Vorsicht mit Metallteilen, Accessoires, Modeschmuck und Schuhen mit Metallschnallen. Metallpartikel auf der Haut, z.B. durch Gürtelschnallen, Jeansknöpfe, Schmuck oder Geldmünzen können grossflächige Verfärbungen verursachen.

Vorsicht mit Make-up, Lippenstift, Edding, Kugelschreibern u.ä.

Nikotin und Nikotinfinger können Latex vergilben und verfärben.

Ziehen Sie das Material beim An- und Ausziehen gleichmässig und vorsichtig.

Achten Sie besonders auf Nägel.

Das Pudern oder Ölen der Haut und der Innenseite der Kleidung ist sehr hilfreich.