


GOLFO

Istruzioni di Montaggio
Assembly instructions



SLOOP



AVVERTENZA! WARNING!



Se il letto non è montato regolarmente può causare lesioni da schiacciamento. Per evitarlo seguire attentamente le istruzioni. Se hai dubbi, rivolgiti a un esperto.

Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti.

If the bed is not properly assembled may cause crush injury. To avoid this, follow the instructions carefully. If in doubt, consult an expert.


Periodically check the proper tightening of all screws.

Materiali necessari *Necessary materials*




Lista dei componenti *List of components*


08.19




08.20










09.19











09.20




12.19




12.20










16.19









16.20












18.19













18.20












o8.19/S











08.20/S














09.19/S













09.20/S













12.19/S














12.20/S














16.19/S













16.20/S



18.19/S




18.20/S




LETTO SINGOLO SENZA TESTIERA
SINGLE BED WITHOUT HEADBOARD

MODELLI/MODELS: 8.19 , 8.20 , 9.19 , 9.20




01




X4

02




X1


03




04




05




06



07






AVVERTENZA!
WARNING!

Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti.


Periodically check the proper tightening of all screws.

LETTO SINGOLO CON TESTIERA
SINGLE BED WITH HEADBOARD

MODELLI/MODELS: 8.19/S , 8.20/S , 9.19/S , 9.20/S



01




X2


02




SX




DX




03 




04 




05




06




07 




08 




09




10



11





AVVERTENZA ! WARNING!


Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti.

Periodically check the proper tightening of all screws.


LETTO PIAZZA E MEZZA E MATRIMONIALE SENZA TESTIERA

*SQUARE AND A HALF BED AND DOUBLE BED
WITHOUT HEADBOARD*

MODELLI/MODELS: 12.19 , 12.20 , 16.19 , 16.20 , 18.19 , 18.20




01




X4

02




X1

03




X


X




04




05




06




07




08



09





AVVERTENZA! WARNING!

Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti.


Periodically check the proper tightening of all screws.

LETTO PIAZZA E MEZZA E MATRIMONIALE CON TESTIERA


*SQUARE AND A HALF BED AND DOUBLE BED
WITHOUT HEADBOARD*

MODELLI/MODELS:

12.19/S , 12.20/S , 16.19/S , 16.20/S , 18.19/S , 18.20/S



01




X2


02




SX




DX




03 




04 




05




06




07




08




09




10



11






AVVERTENZA!
WARNING!

Verificare periodicamente il corretto serraggio di tutte le viti.

Periodically check the proper tightening of all screws.

GOLFO

SLOOP



SLOOP ARREDI

marchio di Carlieuklima srl

trademark of Carlieuklima srl

Via Fossaluzza, 12, 33074 Fontanafredda (PN) - ITALY