

Manuelles Gießen von Epoxidharz in 5

Schritten Sie benötigen:

- Persönliche Schutzausrüstung (kann von der Website heruntergeladen werden)
- Waage
- Rührbecher
- Rührspatel

Bevor wir mit den Schritten **beginnen**, wie man Epoxidharz verwendet, müssen Sie sich mit folgenden Dingen ausrüsten

persönliche Schutzausrüstung. (Dies wird empfohlen)

1. Halten Sie alles bereit, was Sie verwenden wollen, **Formen, Trockenblumen, Zubehör** usw.
2. Auf den 2 Flaschen, die Sie bekommen haben, steht ein **A** und auf der anderen Flasche ein **B**. Das A ist das **Harz** und das B ist der **Härter**.
3. Mischen und wiegen Sie genau **100:60, also 100 Gramm A (Harz) 60 Gramm B (Härter)** in einem Mischbecher. Möchten Sie mehr abwiegen? Multiplizieren Sie die Grammzahl mit der Menge, die Sie benötigen. Wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, finden Sie auf der Website eine Größentabelle, die Sie herunterladen können.
4. **Rühren Sie** die Mischung 2/3 Minuten lang **sehr gut um**. Durch Rühren entstehen immer Blasen im Epoxidharz. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Epoxidharz 10 Minuten lang stehen lassen.
5. Nun, da Sie all dies getan haben, können Sie mit dem Gießen beginnen! Schaffen Sie Ihre schönsten **Epoxid-Kunstwerke!**