

Wichtiger Sicherheitshinweis für das ZIP'IN 2.0 Airbag System

Liebe Kundin, lieber Kunde,

in seltenen Fällen kommt es vor, dass der Reißverschluss nicht richtig zusammengeführt wird. Ist dies der Fall, kann die Sicherheit des ZIP'IN 2.0 nicht garantiert werden.

Damit der Reißverschluss sich nicht von selbst - von unten nach oben - öffnet, muss darauf geachtet werden, dass das Steckteil des Reißverschlusses **vollständig** in den Verbinder geschoben wird.

Auf den folgenden beiden Abbildungen sehen Sie links, wie der Reißverschluss nicht richtig zusammengeführt wurde - das Steckteil wurde nur zum Teil in den Verbinder geschoben und steht zu weit nach oben heraus. Das rechte Bild zeigt, wie der Reißverschluss richtig zusammengeführt wurde, dort ist das Steckteil bis zum Anschlag in den Verbinder geschoben.

FALSCH:



RICHTIG:



Achtet man nicht explizit darauf, den Reißverschluss korrekt zusammenzuführen, kann es passieren, dass er sich im weiteren Trageverlauf öffnet. Bei Unsicherheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.