

Image Wear Oy
Yrittäjänkatu 24
33710 Tampere, Finland
Tel. +358 (0)20 7980 500
www.imagewear.fi



CLOTHING TO PROTECT AGAINST HEAT AND FLAME EN ISO 11612:2015

INSTRUCTIONS

This clothing has been designed and made from high-quality materials to provide protection against short-term flame impingement and various types of heat stress. Protection classes are marked with symbols on the product.

The fabric of the protective clothing does not continue burning after accidental contact with fire. The clothing protects the wearer against short flame contact (Code A), and one or more of the following: convective heat (Code B), radiant heat (Code C), molten aluminium splash (Code D) and molten iron splash (Code E).

This product protects only those parts of the body that it covers. The product should be used together with other products

with the same level of protection to achieve full body protection.

If chemicals or inflammable liquids are splashed on the clothing, the wearer should immediately leave and remove the clothing while ensuring that the chemical or liquid does not come into contact with skin. The clothing should then be cleaned or disposed.

In case of molten metal spatters, the wearer should immediately exit the working area and remove the clothing. The clothing does not necessarily protect against all burns resulting from molten metal exposure if worn next to the skin.

Protective properties of the clothing may vary depending on the working position and the tightness of the clothing. The clothes worn under the protective clothing contribute to the overall protectiveness. When protecting against molten metal, underclothing must be made from non-inflammable and non-meltable material.

Follow the care instructions when washing the product. Since dirt weakens the fire-retardant properties of the material, the clothes should be washed often enough. Do not use soap detergents or acid rinsing agents. Avoid steaming when ironing or pressing. When tumble drying, do not over-dry.

Protective properties describing convective heat transfer	Levels of protection
Flame spread (flammability), Code A	A1 = surface ignition method A2 = edge ignition method
Protection against convective heat, Code B	Heat transfer coefficient HTI 24 [s]: - level B1: 4.0 ≤ HTI24 < 10.0 - level B2: 10.0 ≤ HTI24 < 20.0 - level B3: ≤ HTI24 < 20.0
Protection against radiant heat, Code C	Radiant heat coefficient RHTI 24 [s]: - level C1: 7.0 ≤ RHTI24 < 20.0 - level C2: 20.0 ≤ RHTI24 < 50.0 - level C3: 50.0 ≤ RHTI24 < 95.0 - level C4: HTI24 ≥ 95.0
Protection against molten aluminium, Code D	Molten aluminium [g]: - level D1: 100 ≤ mass < 200 - level D2: 200 ≤ mass < 350 - level D3: mass ≥ 350
Protection against molten iron splash, Code E	Molten iron [g]: - level E1: 60 ≤ mass < 120 - level E2: 120 ≤ mass < 200 - level E3: mass ≥ 200
Protection against contact heat, Code F	Threshold time [s]: - level F1: 5.0 ≤ time < 10.0 - level F2: 10.0 ≤ time < 15.0 - level F3: time ≥ 15.0

The product's EU Declaration of Conformity can be found via the below link:
<http://kuvarpanki.imagewear.eu/Kuvastot/EU/>

SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8, 00380 Helsinki.
Notified body no. 0598 has performed a type examination on this PPE (personal protective equipment) in accordance with Regulation (EU) 2016/425.

АО «Имидж Веар»
Урттаянкату 24
33710 Тампере, Финляндия
Тел. +358 (0)20 7980 500
www.imagewear.fi



ОДЕЖДА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ОГНЯ EN ISO 11612:2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная одежда спроектирована и изготовлена из высококачественных материалов и предназначена для защиты от кратковременного контакта с пламенем и различных температурных нагрузок. Класс защиты указан на маркировке на изделия.

Материал защитной одежды не будет продолжать гореть при случайном контакте с пламенем. Защитная одежда защищает носителя от кратковременного контакта с пламенем (код А) и от одного или нескольких следующих воздействий: температуры пламени (код В), теплового излучения (код С), брызг расплавленного алюминия (код Д) и брызг расплавленного железа (код Е).

Это изделие защищает только те части тела, которые оно покрывает. Изделие следует использовать вместе с другими изделиями с одинаковым уровнем защиты для обеспечения полной защиты тела.

Если на одежду при ношении попадут брызги химикатов или горючих веществ, носителю следует немедленно выйти из помещения и снять одежду, чтобы жидкость не вступила в контакт с кожей. После этого одежда должна быть очищена или заброшена.

Если на одежду попадут брызги расплавленного металла, носитель обязан немедленно покинуть рабочее место и снять одежду. Если одежда имеет непосредственный контакт с кожей, то она не сможет защитить вас от всех ожогов при работе с расплавленным металлом или алюминием.

В нормальных условиях защитные свойства одежды могут изменяться в зависимости от рабочего положения и складывания одежды. Нижняя одежда под защитной одеждой влияет на общие защитные свойства. При работе с расплавленным металлом нижняя одежда должна быть из не воспламеняющегося и неплавящегося материала.

Стрика производится с соблюдением инструкций по уходу. Грязь ухудшает защитные свойства одежды. Поэтому одежду следует стирать достаточно часто. Не использовать мыльные моющие средства и полоскание в кислой воде. При глажении избегать применения пара. Не пересушивать в барабане.

Защитные свойства, отражающие передачу тепла	Степень защиты
Распространение огня (вспомогательность), код А	A1 = метод воспламенения поверхности A2 = метод воспламенения края
Защита от контакта с пламенем, код В	Коэффициент теплопередачи HTI 24 [с]: - уровень B1: 4.0 ≤ HTI24 < 10.0 - уровень B2: 10.0 ≤ HTI24 < 20.0 - уровень B3: ≤ HTI24 < 20.0
Защита от теплового излучения, код С	Коэффициент передачи теплового излучения RHTI 24 [с]: - уровень C1: 7.0 ≤ RHTI24 < 20.0 - уровень C2: 20.0 ≤ RHTI24 < 50.0 - уровень C3: 50.0 ≤ RHTI24 < 95.0 - уровень C4: HTI24 ≥ 95.0
Защита от брызг расплавленного алюминия, код D	Расплавленный алюминий [г]: - уровень D1: 100 ≤ масса < 200 - уровень D2: 200 ≤ масса < 350 - уровень D3: масса ≥ 350
Защита от брызг расплавленного железа, код Е	Расплавленное железо [г]: - уровень E1: 60 ≤ масса < 120 - уровень E2: 120 ≤ масса < 200 - уровень E3: масса ≥ 200
Защита от контактной температуры, код F	Пороговое время [с]: - уровень F1: 5.0 ≤ время < 10.0 - уровень F2: 10.0 ≤ время < 15.0 - уровень F3: время ≥ 15.0

Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕС размещена на сайте:
<http://kuvarpanki.imagewear.eu/Kuvastot/EU/>

SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland.
Указанное учреждение № 0598 проверило данное средство индивидуальной защиты согласно регламенту (EU) 2016/425.

Image Wear Oy
Yrittäjänkatu 24
33710 Tampere, Finland
Tel. +358 (0)20 7980 500
www.imagewear.fi



KLEIDUNG ZUM SCHUTZ GEGEN HITZE UND FLAMMEN EN ISO 11612:2015

GEBRAUCHSHINWEISE

Diese Kleidung wurde aus hochwertigen Materialien zum Schutz bei kurzzeitigem Flammenkontakt und vor unterschiedlichen Hitzebelastungen hergestellt.

Das Material dieser Schutzkleidung brennt nicht weiter, wenn es zufällig mit Feuer in Berührung kommt. Die Kleidung schützt ihren Träger bei kurzzeitigem Flammenkontakt (Code-Buchstabe A) sowie in einer oder mehreren der folgenden Situationen: Konvektive Hitze (Code-Buchstabe B), Strahlungshitze (Code-Buchstabe C), Schutz vor flüssigen Aluminiumspritzern (Code-Buchstabe D) und Schutz vor flüssigen Eisenspritzern (Code-Buchstabe E).

Dieses Produkt schützt nur die Teile des Körpers, die es bedeckt. Das Produkt sollte zusammen verwendet werden andere Produkte mit dem gleichen Schutzniveau, um einen vollständigen Körperschutz zu erreichen.

Wenn die Kleidung während des Gebrauchs mit Chemikalien oder leicht entflammbaren Flüssigkeiten bespritzt wird, sollte der Träger sich unverzüglich von dem Ort entfernen und die Kleidung ablegen, dabei sicherstellen, dass die Chemikalie oder Flüssigkeit nicht mit der Haut in Berührung kommt. Die Kleidung muss anschließend gereinigt oder aus dem Gebrauch genommen werden.

Wird die Kleidung mit flüssigem Metall bespritzt, muss der Träger sich unverzüglich von dem Arbeitsplatz entfernen und die Kleidung ablegen. Wird die Kleidung unmittelbar auf der Haut getragen, schützt sie nicht sicher vor Brandverletzungen, wenn sie Flüssigmetallen ausgesetzt ist.

Unter normalen Nutzungsbedingungen kann sich die Schutzfähigkeit der Kleidung in Abhängigkeit von der Arbeitshaltung und der Straffung der Kleidung verändern. Andere, unter der Schutzkleidung getragene Kleidung wirkt sich auf die Gesamtschutzfähigkeit aus. Bei beabsichtigtem Schutz vor geschmolzenem Metall darf die untere Kleidung nicht aus leicht entflammbarem oder brennbarem Material bestehen.

Bei der Wäsche beachten Sie bitte die Pflegehinweise. Schmutz verringert die Brandschutz Eigenschaften des Materials. Waschen Sie die Kleidung aus diesem Grund in ausreichend häufigen Abständen. Verwenden Sie keine seifenhaltigen Waschmittel und keine säurehaltigen Spülungen. Beim Bügeln und Mängeln keinen Dampf verwenden. Bei Mäntelmutter trocknen übermäßig Trocknen vermeiden.

Schutz Eigenschaften zur Beschreibung des Wärmedurchgangs	Schutzstufen
Flammenausbreitung (Entflammbarkeit), Code-Buchstabe A	A1 = Oberflächenentflammung A2 = Randentflammung
Schutz vor Flammenkontakt, Code-Buchstabe B	Wärmedurchgangskoeffizient HTI 24 [s]: - Stufe B1: 4.0 ≤ HTI24 < 10.0 - Stufe B2: 10.0 ≤ HTI24 < 20.0 - Stufe B3: ≤ HTI24 < 20.0
Schutz vor Strahlungshitze, Code-Buchstabe C	Strahlungswärmedurchgangskoeffizient RHTI 24 [s]: - Stufe C1: 7.0 ≤ RHTI24 < 20.0 - Stufe C2: 20.0 ≤ RHTI24 < 50.0 - Stufe C3: 50.0 ≤ RHTI24 < 95.0 - Stufe C4: HTI24 ≥ 95.0
Schutz vor flüssigen Aluminiumspritzern, Code-Buchstabe D	Flüssiges Aluminium [g]: - Stufe D1: 100 ≤ Masse < 200 - Stufe D2: 200 ≤ Masse < 350 - Stufe D3: Masse ≥ 350
Schutz vor flüssigen Eisenspritzern, Code-Buchstabe E	Flüssiges Eisen [g]: - Stufe E1: 60 ≤ Masse < 120 - Stufe E2: 120 ≤ Masse < 200 - Stufe E3: Masse ≥ 200
Schutz gegen Kontaktfeuer, Code-Buchstabe F	Einwirkzeit [s]: - Stufe F1: 5.0 ≤ Zeit < 10.0 - Stufe F2: 10.0 ≤ Zeit < 15.0 - Stufe F3: Zeit ≥ 15.0

Finden Sie Die EG-Konformitätserklärung des Produktes unter dem folgenden Link:
<http://kuvarpanki.imagewear.eu/Kuvastot/EU/>

SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland.
Die benannte Stelle No. 0598 hat die Typenprüfung dieser persönlichen Schutzausrüstung nach der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.

SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland.
Die benannte Stelle No. 0598 hat die Typenprüfung dieser persönlichen Schutzausrüstung nach der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.