

修理価格表

(税込価格)

掲載メニュー

- 1 バックル交換 [1箇所] ¥1,100
- 2 リベット交換 [1箇所] ¥880
- 3 スエードライナークリーニング ¥3,300
- 4 スエードライナー交換 アッパー接着^{注1}、コルクコートを含む ¥4,400
※BIRKENSTOCK/Papillioブランドロゴ無しのライナーとなります。
- 5 アッパー接着 [片足] ¥1,100 [両足] ¥1,650
- 6 跟部ソール交換(EVAソール) アッパー接着^{注1}、コルク補修^{注2}、コルクコートを含む ¥3,850
- 7 オールソール交換(EVAソール) アッパー接着^{注1}、コルク補修^{注2}、コルクコートを含む ¥7,150
オールソール交換(ポリウレタンソール) アッパー接着^{注1}、補修^{注3}を含む ¥8,250
- 8 コルク補修 [片足] ¥1,100 [両足] ¥1,650
- 9 フットベッド/ソフトフットベッド交換(オールソール含む) ¥11,000/¥12,150

その他メニュー

- シューズリフト交換・踵補修 ¥3,300
- アウトソール接着 [片足] ¥1,650 [両足] ¥3,300
- ステッチ補修/ミシンステッチ部分 [片足] ¥1,650
- 面ファスナー交換修理 [1箇所] ¥2,200

メニュー承りの目安

- ※注1 アッパー接着は、サイドコルクから1/3以上剥がれている場合に適用致します。
- ※注2 コルク補修は、踵部分のコルクの減りが1cm以内でのメニューとなります。
それ以上の場合はフットベッド交換をお勧めする場合や追加のコルク補修の料金が発生する場合がございます。
- ※注3 補修は、シューズの踵部分の減りが1cm以内でのメニューとなります。
それ以上の場合は追加補修の料金が発生する場合がございます。

※上記価格は基本価格につき、製品の状態により価格が変更となる場合があります。
※製品により修理をお受けできない場合があります。
※EVAサンダルの修理は、お受け致しかねます。
※コルク補修等、補修範囲により価格が変更となる場合があります。
※サイズ・幅の仕様変更はお受け致しかねます。
修理期間は修理進行の確定後から4週間ほどです。
製品の状態・時期により変更になる可能性があることをご了承ください。
修理に使用する多くの材料をドライより輸入しておりますので、在庫状況や材料供給の制限等により同じ材料を提供できない場合や予告なしに仕様変更が行われる場合がございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。

修理受付について

修理依頼、ご質問等はホームページのお問い合わせフォームまたは製品をお買い上げいただいた販売店様へ、直接お持込みの上ご相談ください。
お持ち込みの際、泥やカビがついた状態では、革や部品の傷み具合を判断することが困難になる場合があります。靴の状態がわかるように全体の汚れを軽く取ってからお持ちいただけますようお願いいたします。

(株)シードコーポレーション <http://www.seedcorp.jp/repair/birkenstock>



快適にご愛用いただくために

《日々のお手入れ》



ブラシでホコリを落とし
クリーナーで清潔にしたり*
消臭・除菌スプレーをしたり
日々のひと手間が
お気に入りを育てます。

◆ビルコフロー(合皮)

- ①ブラシでホコリ、汚れを落とします。
- ②表面の汚れは、軽く濡らした柔らかい布で拭いてください。
- ③汚れが落ちない時は、合皮用のクリーナー*を使用します。

◆スムースレザー

- ①ブラシでホコリ、汚れを落とします。
- ②スムースレザー用のクリーナー*で
表面の汚れを落とし、
栄養が入りやすい状態を作ります。
- ③スムースレザー用のクリーム*で
栄養補給をします。
- ④ブラシや布を使用して、
レザーに栄養を浸透させると共に
余分なクリームを取り除きます。


◆スエード / ヌバック

- ①スエード用ブラシでホコリ、汚れを落とします。
- ②汚れがひどい場合は、クレープゴム等を使い、
消しゴムで文字を消す要領で汚れを落とします。
- ③スエード用のスプレーやローション*で栄養補給をします。
- ④スエード用ブラシで毛並みを整えます。

*クリーナーやクリームを初めて使用する場合には、目立たない部分で一度試して
から全体に使用してください。

《水場を避ける》

海の中、川の中など水場での使用はお勧めできません。



《水に濡れたら》


濡れてしまったら、
風通しの良い日陰で
自然乾燥させてください。
乾燥後は、素材に応じて
栄養補給を行ってください。
水に濡れると変色や
接着部分の剥がれが
起こる場合があります。

《休みの日をつくる》

連続して履かずに休ませることで湿気を排出させたり、
型くずれの予防がたり、
靴が受けたダメージを回復させる時間ができます。
靴用乾燥剤やシューキーパーなどの
アイテムを使用するのもお勧めです。
お気に入りの1足に“休みの日をつくる”ということを
意識してみてください。

《保管について》

湿気はカビの原因となります。
風通しの良い場所で保管し、
定期的に履いていただくことを
お勧めします。
底剥がれの原因となりますので、
車のトランクなど高温になる場所に
長時間置くことは避けてください。



BIRKENSTOCK®

修理のご案内





お気に入りを長くご愛用いただくために

時間をかけて足に馴染んだお客様だけの1足。
その快適な履き心地を大切に、より長く安心してご愛用いただけるよう
ビルケンシュトック製品の修理を承っています。
製品本来の機能を損なわずに、お客様の足に馴染んだ部品を生かしながら
さらに長くご愛用いただくために1足1足、心を込めて修理をしています。


1 バックル交換 / 1箇所/¥1,100(税込) *カラー変更可能です。



錆や変形、破損したバックルを交換する修理です。



2 リベット交換 / 1箇所/¥880(税込) *カラー変更可能です。



錆や変形、破損したリベットを交換する修理です。



3 スエードライナークリーニング / ¥3,300(税込)



専用のクリーナーを使用してスエードライナーを清潔にします。
汗や皮脂汚れ、指跡が気になる時に、スエードライナー交換を行う前の
メンテナンスとしてご利用ください。
*商品の状態により、スエードライナー交換をお勧めする場合があります。
*作業により、ライナーの色やロゴが薄くなる可能性があります。


4 スエードライナー交換 / ¥4,400(税込) *サイズ32以下 ¥3,300(税込)




ビルケンシュトック製品のコルクフットベッドに使用されて
いるスエードライナーを交換する修理です。
*ブランドロゴの無い無地ライナーでの交換となります。
*クロッグ、シューズ製品はスエードライナー交換ができません。
*トングタイプの場合、親指の内側部分に切れ目ができます。
(右写真 ○の箇所)



5 アッパー接着 / 片足/¥1,100(税込)両足/¥1,650(税込)



コルク部分と剥がれてしまったアッパーを接着します。
アッパーがきちんと接着されることで本来の安定感が得られます。



6 跖部ソール交換 / ¥3,850(税込)



*アッパー接着^{注1}、コルク補修^{注2}、コルクコートを含みます。*注1、2は裏面参照
サンダル等、底材にEVAを使用した製品の踵部の減りを補修します。
*一部製品や前足部が減りすぎているものは、踵部のみの補修ができない
場合があります。

7 オールソール交換 / EVAソール/¥7,150(税込) ポリウレタンソール/¥8,250(税込)



[EVAソール] *サイズ32以下 ¥5,005(税込) *カラー変更可能です。
*アッパー接着^{注1}、コルク補修^{注2}、コルクコートを含みます。*注1、2は裏面参照
サンダル等、底材にEVAを使用した製品のアウトソールを交換する修理です。



【ポリウレタンソール】 *対応サイズ/35~46 レギュラー幅・ナローフットベッド



靴等、底材にポリウレタンを使用した製品のアウトソールを交換する修理です。



8 コルク補修 / 片足/¥1,100(税込)両足/¥1,650(税込)



フットベッドのコルクを部分的に補修します。
*補修した部分と元のコルクに色の差が生じることがあります。
*コルクの削れ具合によりフットベッド交換をお勧めすることがあります。

9 フットベッド交換 / ¥11,000(税込) ソフトフットベッド/¥12,100(税込)



*対応サイズ/35~46 レギュラー幅・ナローフットベッド
アッパー部分(革や合皮の足を包む部分と金具)以外
を交換します。
*ブランドによりフットベッドのご用意がない場合があり
ます。
*フットベッド、アウトソールの消耗が全体的に気になる
場合はフットベッド交換をお勧めします。



各部の名称

