

WEISS GREASE REMOVER

Der Weiss Grease Remover wurde entwickelt, um frische Fettflecken auf einer behandelten Holzoberfläche zu entfernen. Wir empfehlen dir, den Weiss Grease Remover unmittelbar nach der Fleckenbildung aufzutragen, um so zu verhindern, dass das Fett in tiefere Holzschichten eindringt.

Wir empfehlen unbedingt, zuerst eine Probe an einer Stelle zu machen, die nicht sichtbar ist, um die Wirkung des Produkts auf Ihrer speziellen Holzart zu testen.

1. Grease Remover auf dem Fettfleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Die Fläche vollständig trocknen lassen.

Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Trumer Holz GmbH ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt.