

DTF-Transfer

Versand und Lagerung

Wir empfehlen eine lichtgeschützte und trockene Lagerung der Produkte. Die Produkte sollten innerhalb von sechs Monaten verarbeitet werden. Dennoch empfehlen wir eine sofortige Verarbeitung.



Verarbeitung


Transfer prüfen, bevor dieser verpresst wird.
(Auf Fehler oder Restgranulat)

- Motive zuschneiden.
- Transfer mit 10-15 Sekunden und mit 130-135 Grad mit mittlerem Druck am Produkt verpressen.
- Bei Materialien wie Polyester, Softshell sind die Pressgrade und die Presszeiten zu senken und anzupassen. Ca. 120 – 125 Grad bei 10 – 15 Sekunden
- Eine Resublimation ist vorher selbst zu testen.
- Die Folie nach dem Pressen vorsichtig abziehen. Wir benutzen eine Coldpeelfolie. Diese sollte nur kalt abgezogen werden.
- Textilien nach dem Abziehen der Folie fünf Sekunden mit Silikonpapier nachpressen.



Waschen & Trocknen

- Waschen Sie Shirts, Hoodies und Sweater am besten auf Links.
- Auch wenn das Waschlabel Ihres Textils die Wäsche auf 40 Grad zulässt, waschen Sie die bedruckten Textilien bitte bei 30 Grad.
- Waschen Sie die Textilien nur mit ähnlichen Farben.
- Verwenden Sie einen Wäschesack um Schäden durch Reisverschlüsse o.ä. zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Textilien nicht chemisch und verwenden Sie – auch der Umwelt zuliebe – mildes Waschmittel.
- Benutzen Sie keinen Weichspüler o. Desinfektionsspüler, dieser kann den Aufdruck irreparabel schädigen.



Sublimations-Transfer

Versand und Lagerung

Wir empfehlen eine lichtgeschützte und trockene Lagerung der Produkte. Die Produkte sollten innerhalb von sechs Monaten verarbeitet werden. Dennoch empfehlen wir eine sofortige Verarbeitung.



Verarbeitung & Pflegehinweise

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter für Sublimationsartikel über die Verarbeitungsparameter und Pflegehinweise

