

Data:
15/11/2021

SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO

Codice SIT	Descrizione	Figura e dimensioni
Z6X08XXX93XC 0321REF	<p>CZ170 F25.4 LIZ 5X025 Z32V DECE 1/8</p> <p>Spazzola conica a mazzetti ritorti costituiti con trefoli 5 x Ø 0,25 d'acciaio ottonato, ad alto tenore di carbonio.</p> <p>Distribuito in confezione singola, con kit adattatore per montaggio su macchine STHIL Ø20 mm.</p> <p>In all.:certificazione del materiale.</p> <p>Articolo prodotto e controllato in conformità agli standard gestionali ISO 9001 : 2015.</p> <p>In particolare sono applicate le indicazioni previste dalla norma:</p> <p>UNI EN 1083-2: APRILE 1999 SPAZZOLE MOTORIZZATE PARTE 2: REQUISITI DI SICUREZZA.</p>	 


CAMPI D' IMPIEGO / UTILIZZO:

- con decespugliatori professionali per "lavori frontali" in orizzontale e su pareti verticali;
- in particolare idonee per la pulizia di lastricati, in corrispondenza degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pave'.

SICUREZZA:

attenersi alle istruzioni allegate alla confezione (vedi www.sitbrush.com/safety) e comunque:

- non superare per nessun motivo la velocità massima indicata sull'etichetta;
- cessare l'impiego se i mazzetti perdono simmetria e/o la sporgenza dalla coppa scende sotto 5÷10 mm e/o si innescano vibrazioni particolari;
- dotarsi di protezioni individuali quali occhiali, guanti, maschera e grembiule, contro il lancio di frammenti (inevitabile e sempre da prevedere), la perforazione da fili e scottature, nel maneggio dell'utensile;
- verificare il serraggio sull'elettro-utensile prima dell'uso;
- non eccedere con la pressione di lavoro, da ridurre comunque al minimo in presenza di spigoli;
- non operare in presenza di terzi non dotati di protezioni.
- Non utilizzare in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, classificati ATEX.



D = 200 mm
F = 25,4
S = 35 mm
Z = 36

VELOCITÀ MAX: 10'000 RPM



Articolo soggetto a prove di tipo secondo EN 1083-2

⚠ ATTENZIONE



Tutti gli operatori devono leggere, studiare e rispettare tutti gli avvisi e le istruzioni di lavorazione e tutte le indicazioni fornite relative all'utensile elettrico o pneumatico prima di usare questa spazzola.



Occhiali di protezione e maschere devono essere indossate dagli operatori e dalle altre persone nell'area. Le persone entro 15m - 50ft o più potrebbero essere a rischio. Vedere EN 1083-2 (6.1-d) o ANSI/ISEA Z87.1



Rispettare i limiti di velocità di rotazione. Max RPM o MSFS (Massima Velocità di Rotazione Libera di Sicurezza). Vedere EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI 3.1.8.



Le protezioni degli utensili non devono mai essere smontate



Devono essere indossati guanti protettivi adeguati



Devono essere indossati indumenti protettivi adeguati



Indossare protezioni per la respirazione contro polveri e fumi. Vedere EN 149 o ANSI Z88.2.



Rispettare gli Standard di Sicurezza EN 1083-2 (6.2) o ANSI B1651 "Safety Requirements - Power Brushes". Controllare la presenza di eventuali danneggiamenti, ruggine o altri tipi di deterioramento nelle spazzole prima di montarle. Testare il prodotto a velocità intermedie per un minuto prima di arrivare alla velocità di operazione. Durante questa fase nessuno dovrà essere di fronte o di fianco alla spazzola. Non eccedere mai i Max RPM indicati sulla spazzola.

⚠ WARNING

All operators must read, study, understand and comply with all warnings and operating instructions and those instructions provided with your power tool before using this brush.

Safety glasses and full face shields must be worn by users and others in area. People within 15m - 50ft or more may be within danger zone. See EN 1083-2 (6.1-d) or ANSI/ISEA Z87.1

Observe all speed restrictions. Maximum RPM or MSFS (Maximum Safe Free Speed). See EN 1083-2 (6.2-a) or ANSI 3.1.8.

Tool guards must be kept in place at all times.

Appropriate protective gloves must be worn.

Appropriate protective clothing must be worn.

Wear respiratory protection against dust and fumes. See EN 149 or ANSI Z88.2.

Comply with the Safety Standard ANSI B1651 or EN 1083-2 (6.2) "Safety Requirements - Power Brushes". Inspect brushes before mounting for damage, rust or other type of deterioration. Jog to partial speed for one minute before increasing to operating speed. During this time no one is to be in front of or in line with the brush. Never exceed Maximum RPM marked on the Brush.

⚠ ADVERTENCIA



Todos los operadores deben leer, estudiar, comprender y cumplir todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento las instrucciones que se facilitan con la herramienta eléctrica antes de usar este cepillo.



Los usuarios y otros en la zona deben utilizar lentes de seguridad y protectores faciales. Las personas dentro de 15m - 50ft o más pueden estar dentro de la zona de peligro. Vea la norma EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI/ISEA Z87.1.



Observe las restricciones de velocidad. Max RPM o MSFS (Máxima Velocidad Libre Segura). Vea la norma EN 1083-2 (6.2-a) o ANSI 3.1.8.



Los protectores deben mantenerse en su lugar, en todo momento.



Guantes de protección adecuados deben ser usados.



Ropa de protección adecuados debe ser utilizada.



Usar protección respiratoria contra el polvo y los vapores. Vea la norma EN 149 o ANSI Z88.2.



Cumplir con los estándares de seguridad EN 1083-2 (6.2) o ANSI B165.1 "Requisitos de seguridad - Cepillos de energía". Antes el montaje, revisar los cepillos por daños, oxidación u otro tipo de deterioro. Corra por un minuto a velocidad parcial antes de aumentar a la velocidad normal de operación. Durante este tiempo, nadie debe estar en frente o en línea directa con el cepillo. Nunca exceda Max RPM marcada en el cepillo.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les opérateurs doivent lire, étudier et comprendre et se conformer à tous les avertissements et d'exploitation des instructions et les instructions fournies avec votre outil électrique avant d'utiliser cette brosse.

Lunettes de sécurité et écrans faciaux doivent être porté par les utilisateurs et d'autres dans la région. Les personnes à l'intérieur de 15m - 50ft ou plus peuvent être au sein de la zone de danger. Voir la norme EN 1083-2 (6.2-a) ou ANSI/ISEA Z87.1.

Respecter toutes les restrictions de vitesse. Max RPM ou MSFS (Maximale Coffre-fort Gratuit Vitesse). Voir la norme EN 1083-2 (6.2-a) ou ANSI 3.1.8.

Des protecteurs doivent être maintenus en place en tout temps.

Des gants protecteurs appropriés doivent être portés.

Vêtements de protection appropriés doivent être utilisés.

Porter une protection respiratoire contre les poussières et des fumées. Voir la norme EN 149 ou ANSI Z88.2.

Se conformer à la norme de sécurité EN 1083-2 (6.2) ou ANSI B165.1 "Exigences de sécurité - Brosses Électriques". Avant de monter les brosses inspecter pour les dommages, la rouille ou autre type de détérioration. Avant de passer à la vitesse de fonctionnement, accélérer la brosse partiellement pendant une minute. Pendant ce temps, nul ne peut être avant ou en ligne avec la brosse. Ne jamais dépasser Max RPM marqué sur la brosse.

Allegato 1 _Certificazione di conformità del materiale EN 10204 – 2.1

Codice articolo SIT	Descrizione
Z6X08XXX93XC	0321REF CZ170 F25.4 LIZ 5X025 Z32V DECE 1/8

Attestiamo che il suddetto articolo, a ns. catalogo come sopra descritto, è fabbricato con cordini d'acciaio ottonato ad alto tenore di carbonio, trafilato a freddo a Ø 0,25 mm, avente le caratteristiche sotto elencate.

Denominazione: acciaio ottonato ad alto tenore di carbonio, trafilato a freddo da vergella di grado UNI EN 10270-1 DM - W.NR 1.1248

Caratteristiche geometriche e meccaniche:

Diametro (mm) 5 X 0,250±0,010

Carico di Rottura (N/mm²) 2400 - 2750

Analisi chimica %

C = 0,70 - 0,85

Mn = 0,60 - 0,90

Si = 0,15 - 0,30

S = max 0,020

P = max 0,020

UFFICIO TECNICO S.I.T. S.P.A.
Ing. Lorenzo Giorgini