



Anwendung von Metallic Glaze:

<p>Schritt 1</p>	<p>Reinigung der zu beschichtenden Oberfläche. Diese sollte Schmutz und Staubfrei sein. Schleifen Sie den Untergrund wenn nötig und saugen Sie diesen vorher.</p>		
<p>Schritt 2</p>	<p>. Dieses Material kann sowohl mit der Spachtel als auch mit der Rolle, Pinsel, Bürste, Sprüher aufgetragen werden. Lassen Sie die letzte Schicht 24 Stunden lang trocknen</p>		
<p>Schritt 3</p>	<p>Versiegeln Sie die Oberfläche mit der 2K Versiegelung. Diese wird in 2 Schichten aufgetragen mit einer Rolle. Achten Sie hierbei darauf das diese Speziell für Lacke ist. Das passende Werkzeug ist ebenfalls in unserem Online-Shop erhältlich</p>	