



Art.No: H161-GC



SUPERNOVA DESIGN GmbH  
Industriestr. 26 • D-79194 Gundelfingen • Germany  
[www.supernova-lights.com](http://www.supernova-lights.com)

**SUPERNOVA** Ⓢ

DE

**Vergoldete Steckverbinder mit Crimpköpfchen**  
(Art.No: H161-GC)

Komplettsatz: 2 Stecker, 2 Buchsen, Schrumpfschläuche.  
Notwendiges Werkzeug: Abisolierzange, Crimpzange und  
Heißluftföhn.

EN

Universal gold-coated quick release connectors  
made in Germany (Art.No: H161-GC).  
With integrated crimp tube. Set of 2 male and 2 female  
connectors and shrink tubes. Tools required: wire stripper, crimp  
tool, hot air blower or suitable substitutes.

## INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALLATIE

1 DE

& Kabel auf gleiche Länge zuschneiden. Der Stecker hat später eine Gesamtlänge von ca. 40 mm. Kabel auf 10 mm Länge vom schwarzen Schrumpfschlauch befreien.  
Die Enden 5 mm weit abisolieren.

EN

Cut the cables to length (both the same). The connector will have a length of ca. 40 mm. Remove the black shrink tube from the cables 10 mm deep and strip 5 mm off the insulation on each end.

3 DE

Dicken Schrumpfschlauch weit auf das Kabel schieben.  
**BITTE NICHT VERGESSEN!** Später ist es nicht mehr möglich.

EN

Slide the thicker shrink tube far onto the cable.  
**PLEASE DO NOT FORGET THIS!** It won't be possible later.

4 DE

& Goldkontaktestecker auf das Kabel schieben. Auf die eine Litze einen Stecker, auf die andere eine Buchse. Das Crimpköpfchen des Steckers zuerst an der Außenseite zusammendrücken, dann noch einmal weiter innen. Geeignetes Crimpwerkzeug verwenden.

EN

Slide the gold connectors onto the cables. Pair one male connector with one female. Crimp the crimp tube near the edge first, then a little bit inwards. Use an appropriate, blunt crimping tool.



FR

Raccords rapides dorés avec tube à sertir

(Art.No: H161-GC)

Lot complet : 2 fiches, 2 prises, tubes thermorétractables.  
Outils nécessaires : pince à dénuder, pince à sertir et décapeur thermique.

NL

Vergulde stekverbinding met krimpkoous made in Germany  
(Art.No: H161-GC).

Met geïntegreerde krimpkoous. Complete set: 2 stekkers en 2 bussen, krimpkoous. Benodigd gereedschap: striptang, krimptang, heteluchtfohn.

FR

Couper les câbles de manière qu'ils ont la même longueur. La fiche aura une longueur totale d'environ 40 mm plus tard. Enlever 10 mm du tube thermorétractable noir du câble. Dénuder les extrémités du câble sur une longueur de 5 mm.

NL

Knip de kabels op gelijke lengte. De stekker heeft later een totale lengte van ca. 40 mm. Verwijder 10 mm zwarte krimpkoous van de kabel. Ontmantel de uiteinden 5 mm.

FR

& Enfiler le tube thermorétractable avec le grand diamètre sur le câble. **ATTENTION A NE PAS OUBLIER CE PAS !** Il ne sera plus possible d'enfiler le tube plus tard.

NL

Schuif de dikke krimpkoous ver op de kabel.  
**NIET VERGETEN!** Later is het niet meer mogelijk.

FR

Monter les raccords rapides dorés au câble. Installez la prise sur un des torons et la cosse sur l'autre. Pressez le tube à sertir d'abord au bout et ensuite au milieu. Utilisez des outils appropriés pour le sertissage.

NL

Schuif de vergulde stekverbindingen op de kabel. Zet op de ene kabel een stekker en op de andere een bus. Knip de huls van de stekker eerst aan de buitenkant dicht en dan nog eens verder naar binnen. Gebruik geschikt krimpgereedschap.

6 DE

18 mm-Schrumpfschlauch bis zum Rand des drehbaren Lamellennteils („Schneebesen“) vorschieben, dann den 28 mm-Schrumpfschlauch bis knapp über den Rand der Buchse schieben, da er auch in Längsrichtung schrumpft. Vorsichtig mit einem Heißluftföhn erhitzen (oder sehr vorsichtig mit einem Feuerzeug). 80 - 130° C Schrumpftemperatur.

EN

Slide the thin 18 mm shrink tube over the male connector so that it just reaches the "eggbeater" spring, then slide the 28 mm shrink tube onto the female connector, letting it overlap a little. Shrink them carefully with a hot air blower or very carefully with a lighter. The shrink temperature is 80 - 130° C (180 - 270° F).

NL

Schuif de krimpkoous van 18 mm tot op de rand van het draaibare lamellenledeel ('garde'), schuif dan de krimpkoous van 28 mm tot net over de rand van de bus omdat deze ook in de lengte krimpt. Voorzichtig met een heteluchtfohn verhitten (of heel voorzichtig met een aansteker). 80° - 130° C krimptemperatuur.



7 DE

Auf den dicken Schrumpfschlauch wieder nach vorne schieben, sodass die Stecker umschrumpft sind.

EN

Slide the thicker shrink tube back over the Y-section so that part of the connectors is covered and shrink it.

NL

Schuif de dikke krimpkoous weer naar voren zodat deze de stekker omsluit en krimp de kous.



8 DE

Auf der anderen Seite wiederholen, mit gleicher Ancrimpung von Stecker/Buchse. Beim Rücklicht muß unbedingt auf die Polarität geachtet werden!

EN

Repeat on the other side, with an inverted installation of the male and female connectors. When connecting our rear light, the polarity must not be mixed!

NL

Aan de andere kant op dezelfde manier de krimpkoous aanbrengen. Let bij het achterlicht op de polariteit!

