


TULIP 2

Surface projector

design Lapo Grassellini



CE F IP20 cPS us
CERTIFIED



made in CANADA

GB Supply current
F Courant d'alimentation
E Corriente de alimentación

500mA

GB Power
F Pouissance
E Potencia


10W




GB The article is suitable for inside use.
F L'article est adapté pour usage interne.
E Producto adecuado para uso en interiores.

Drivers


Alimentateurs - Alimentadores



FLEXA-60-PRO-CC-10V
Programmable CC
0-10V Dimming



FLEXA-26-500-CC-ELV
26W 500mA



FLEXA-12-500-CC-ELV
12W 500mA

GB ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT AUTHORIZATION


The safety of the fitting is guaranteed only respecting the electrical European norms and the mounting instructions in this box; therefore it is important to conserve them. The respect of these instructions is very important for the fitting and the main line life. Installation should be carried out by a suitable qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations. Disconnect main voltage before maintenance operations.

F TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

La sécurité des appareils est garantie uniquement en respectant les normes électriques européennes et les instructions contenues dans l'emballage; aussi est-il nécessaire de les conserver. Le respect de ces instructions est fondamental pour un fonctionnement correct de l'appareil et de l'implantation électrique et doit être suivi scrupuleusement. L'installation doit être effectuée par des personnes qualifiées. Couper l'alimentation avant d'exécuter toute manutention.

E CUALQUIER MODIFICACION DE LOS APARATOS ESTA PROHIBIDA SIN AUTORIZACION

La seguridad de los aparatos está garantizada solamente respetando las normas eléctricas Europeas y las instrucciones de montaje incluidas en la caja, por lo tanto es importante conservarlas. El respeto de estas instrucciones es fundamental para el correcto funcionamiento del aparato y de la instalación. La instalación debe hacerla personal calificado. Desconectar la alimentación principal antes de continuar las operaciones de mantenimiento.



1 GB Remove the fastening bracket.
F Extraire le support de montage.
E Sacar el estribo de sujeción.

2 GB Fasten the clamp using the suitable plugging.
F Fixer le support à l'aide du dallage approprié.
E Fijar el estribo utilizando los tacos adecuados.

3 GB Complete the electrical connections and close the sheet metal.
F Terminer les connexions électriques et fermer les plaques.
E Completar las conexiones eléctricas y cerrar las chapas.