

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: GREETAH
 ARTÍCULO: 77183
 COLOR: NEGRO / CAFÉ
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-45



GREETAH

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad moderno, diseñado para brindar comodidad y protección. Fabricado en base a cuero industrial color café claro, en combinación con tela malla de nylon y decorado con aplicaciones de refuerzo. Embolsado con Membrana Respirable WaterProof lo que protege de manera segura y cómoda contra la entrada de agua. Además es un calzado de bajo peso y confortable, pero a la vez muy robusto y duradero. Su diseño de planta con grabados antideslizantes permiten una excelente tracción a todo tipo de terreno y condiciones, junto a una alta resistencia a hidrocarburos y aislamiento eléctrico, la que protege al usuario contra riesgos de choques eléctricos.



CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce embolsada internamente con Membrana Respirable. Esta combinación perfecta protege la entrada de agua y permite una adecuada respirabilidad.
Cuello	Tela mesh acolchada con espuma, y forrado internamente en tela suave.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Cintas decoradas y en el borde superior pasacordon de nylon.
Entresuela	Tipo Shock absorber para una máxima comodidad y bajo peso.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con ASTM 2412/2413 -2011, Categorías I/75 y C/75
Protecciones Adicionales	Refuerzo externo acolchado en zona de talón.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede requisitos de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos y agentes químicos. Diseño de planta con grabados para alta tracción en todo tipo de superficies.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta de refuerzo en zona exterior de puntera, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.