

SHOT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLO:
MODEL:


411/78.1130.25

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING


- GUIDE - SLIDES

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES

- A. Chiave esa. n.5 - n.5 Allen key
- B. Chiave esa. n.4 - n.4 Allen key
- C. Squadra - Bracket (x 2)
- D. Bussola M6 12x8 mm - M6 12x8 mm bush (x 12)
- E. Vite truciolare 3.5x16 - 3.5x16 FHP screw (x 4)
- F. Vite truciolare 3.5x12 - 3.5x12 FHP screw (x 2)
- G. Vite TCBC E M5x10 - M5x10 BHCS screw (x 4)
- H. Vite TCCE M6x12 - M6x12 SHCS screw (x 8)
- I. Vite TPS M6x60 - M6x60 FHCS screw (x 4)




DIMENSIONI GENERALI - GENERAL SIZES




DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 90
PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 560
LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN: 410 MAX: 1170
SPESSORI PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
SPESSORI SPALLE - SIDE THICKNESS	S1	15-20
LARGHEZZA PIANO - TOP WIDTH	Z	L - 5
APERTURA PIANO - TOP OPENING	E	480
INTERASSE FORI - SPACE BETWEEN HOLES	L1	L-92.5

POSIZIONE FORI - HOLES POSITION



MONTAGGIO DEL MECCANISMO - MOUNTING OF THE MECHANISM



SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO - FUNCTIONING STEPS

