

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ SMC-PIR-7-25 и SPC-PIR-7-120

## **РИДАМЧОФНИ РАНЖАВ**

Прилагаемая документация

дальнейшей эксплуатации.

дальнейшей эксплуатации.
Компания Gstep не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть документа, кроме главы "Гарантийное обслуживание Gstep", не может рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства.
Мы постоянно совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому в продукт могут быть внесены изменения и улучшения не описанные в прилагаемой документации.

еред первым включением датчика, пожалуйста, внимательно омьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее при

Назначение оборудования

Потолочные датники серии SMC и SPC используются для активации автоматической подсветки лестницы при пересечении датчика. Работает как датчик движения и датчик освещенности. Датчики могут использоваться как самостоятельное устройство в режиме таймера при подключении нагрузки через реле.

# Для корректной работы системы освещения ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ место установки датчиков и выполнить их правильную настройку. ВАЖНО! Перед началом монтажных работ подробно ознакомьтесь с рекомендациями по установке и настройке датчиков.

| МОДЕЛИ ДАТЧИКОВ

Видео-инструкция по настройке датчика на сайт ссылке: gstep.pro/vm/sensors

SMC-PIR-7-25 - Дистанция срабатывания до 7 м. Угол бнаружения 25°. Рис. 1.
 SPC-PIR-7-120 - Дистанция срабатывания до 7 м. Угол бнаружения 120°. Рис. 2.

CALLED . SMC-PIR-7-25 



| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА Многофункциональный датчик устанавливается в начале и конце лестницы. Датчик устанавливается в предварительно вырезанное монтажное отверстие в потолке.

- Рекомендуется использовать датчики совместно с контроллерами автоматической подсветки лестницы Gstep LC-PRO 2025 и LC-HOME 2025. Датчик необходимо использовать только внутри помещения, с влажностью не более 80% без конденсации. Датчик не подходит для использования на улице.
- | КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА 1



В б.

Встро

1. Декоративный корпус дато 2. Сенсор освещенности 3. Датчик движения 4. Светодиодный индикатор



- SMC-PIR-7-25

IP20 от 0 до 40°C 50 mA

Да

2.5 c

- DC 12 B DC 12 B 0,5 A 0,5 A
- 2.5 Да

## Степень защиты

Относительная влажность	от 20 до 80% без конденсации	
Размеры	Ф85 x 50 мм	
Монтажное отверстие, глубина встройки	Ф75, 45 мм	Ф75, 35 мм
Macca	78 грамм	
Комплектация     Датчик движения SMC/SPC = 1 шт.     Руководство пользователя = 1 шт.		
КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ При настройке датчика освещенности датчик запоминает		
текущую освещенность в помещении и до тех пор, пока освещенность в помещении и до тех пор, пока освещенность в помещении ниже, чем в момент настройки, датчик будет отправлять сигнал на контроллер. Если используется контроллер Gstep LC-PRO 2025 или LC-HOME 2025, то его статус поменяется на <b>READY</b> . Как только в помещении станет светлее чем было при настройке датчика освещенности, датчик перестанет отправлять сигнал контроллеру и статус контроллера сменится на <b>NOT READY*</b> . Для настройки датчика освещенности необходимо дождаться сумерек, либо создать условия освещенности в помещении, при которых вы бы хотели чтобы подсветка лестницы активизировалась.		

Нажмите кнопку настройки датчика и удерживайте 5 секунд, пока индикатор на датчике не начнет моргать. Как только это произошло отойдите от датчика. С этого момента датчик находится в процессе настройки датчика освещенности. Процесс настройки занимает 10 секунд. В этот момент перед датчиком ни в коем случае нельзя создавать тень.

### как работает READY, NOT READY см. в инструкции контроллера подсветки

| НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

| НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА/ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ В режиме таймера датчик может использоваться как отдельное устройство для подсветки. т. е. без применен контроллера. Необходимо использовать реле.

Нажмите на кнопку настройки датчика четыре раза и на пятый раз зажмите до тех пор, пока индикатор не начнет моргать - это означает, что таймер готов к задаче времени. Отпустите кнопку и нажимайте снова для настройки времени, учитывая что одно нажатие = 5 секунд. Когда вы перестанете нажимать на кнопку, датчик зафиксирует информацию и индикатор на датчике должен сделать столько морганий, сколько вы задали секунд. Так он выйдет из процесса установки таймера и подсветка будет светиться после пересечения датчика заданное количество секунд. Максимальное время, на которое возможно установить таймер 30 минут.


Отключение таймера. Нажмите клавишу два раза, на третий раз зажмите и удерживайте 5 секунд, пока не заморгает индикатор на датчике, затем отпустите. Индикатор моргнет три раза, как только функция таймера в меню будет отключена. Видео-инструкция по настройке датчика на сайте по ссылке: gstep.pro/vm/sensors

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКОВ


Датчик рекомендуется располагать по центру марша, как показано на рис.3, и в области над первой ступенью, как на рис.1 (См. Модели датчиков). В случаях, если над ступенью не потолка, то датчик можно установить на ближайшее перекрытие и направить датчик в сторону первой ступени с помощью поворотного корпуса, как на рис.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДАТЧИКОВ

Рис. 4 Вид сбоку

| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К КОНТРОЛЛЕРУ



| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ЧЕРЕЗ РЕЛЕ В



## падежности: Гарантийное обслуживание осуществ арантииное оослуживание осуществляется через авторизованные сервисные центры Gstep. Gstep не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу, а также совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не обеспечения при взаимодействии с аппаратными и программными средствами других производителей оговорено в прилагаемой к изделию документации.

| ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ Гарантия не распостраняется, если:

надежности.

силы

короткое замы светильниках

этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серий изделия или его сервисный код изменен, не читается читается неоднозначно; изделие пострадало при транспортировке или использовательного или не в соответствии с инструкцией по назначению или не в состастоть...

эксплуатации;
изделие вышло из строя по причине проникновения в него
посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате
удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции
иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой

- уполномоченными на это лицами или сервисным центрами на сменные узлы (блоки питания, провода, светильники, и т. п.) а также при наличии следов вскрытия. на изделия, получившие повреждения по причине неправильной уатации по вине пользователя или некорректных очений сменных узлов (блоки питания, светильникі движу выходу из строя внутренних комплектующих эксплуатаци
- оды почении сменных узл риведших к выходу из ст борудования. пучай падения напряжен з отрод брогор статите ия в городских электросетях и в на случаи падения напряжения в городоми, электросоти и загоро блоков питания, аккумуляторов.
   на изделия, получившие повреждения в ходе неправильного подключения периферии (перепутали полярность при подключении к блоку питания, неправильно подключили датчики, короткое замыкание на подключенных к контроллеру на слу
- Gstep не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий по подключению и эксплуатации.