

### Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor

Art.Nr.: 2147485349

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Ford Ranger Raptor ab2019

AL: 2238-00

Best.Nr.: 16-8340

Montagezeit: ca. 360 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the winch.








### Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor

Art.Nr.: 2147485349



\*\*\*16-834\*\*\*

#### **Schraubensatz**

- 1x Windenplatte (A)
- 2x Beilage (C)
- 1x Steckdosenblech (C)
- 1x 1-90395.
- WARN Steckdosenverlängerung 2-tlg, für Fernbedienung
- 1x Anbauanleitung AL2238
- 1x Gutachten
- 1x Aufkleber Kennzeichnung (Bitte an einer sichtbaren Stelle anbringen! TÜV Relevant)

- 2x Schraube M14 x 100
- 6x Scheibe M14
- 2x Federring M14
- 2x Schraube M6 x 16
- 2x Scheibe M6 x 30 x 1,25
- 2x Federring M6
- 2x Linsenflachkopfschraube M5 x 35
- 4x Scheibe M5
- 2x Federring M5
- 2x Mutter M5

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! For torque information please see last page!





## Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor Art.Nr.: 2147485349














Einbauanleitung Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor • ©ORP • Revision 06.07.2022







# Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor Art.Nr.: 2147485349

















- Vorholzstraße 5, 89343 Jettingen-Scheppach OT: Ried
- Tel. +49 (0)8225 309045

- info@off-road-products.de
- www.off-road-products.de



### Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor


Art.Nr.: 2147485349



















### Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor

Art.Nr.: 2147485349


















### Seilwindenanbau Ford Ranger Raptor

Art.Nr.: 2147485349











Wir empfehlen die Montage von einer Ford-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.





