

サーモ&コンパス 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読んでいただき、正しくご使用くださるようお願いいたします。

■ご使用上の注意

本製品は、工業用計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性をよくご理解のうえお使い下さい。

- ⊙ 温度を正確に測るために直射日光の当たるところは避けて下さい。また、長時間手で持ったりしますと体温が伝わり正確な計測ができませんので、ご注意下さい。
- ⊙ 落とすなどの強いショックは与えないで下さい。
- ⊙ 分解して内部に触れたりしないで下さい。
- ⊙ 磁性体や電気器具類に近づけると正しい方位を指しません。
- ⊙ コンパスを使用するときは、目盛板が水平になるようにして下さい。
- ⊙ 低温時や、高所での使用時には小さな気泡が生じることがありますが、機能上の支障はありません。

■日常のお手入れについて

- ⊙ ケースの汚れを落とすとき、シンナー、ベンジン、ミガキ粉、スプレー式クリーナー、各種ブラシなどは使用しないで下さい。油污れなどは、やわらかい布に中性洗剤を浸し、よくしぼってから拭き、乾拭きをして下さい。

■仕様

温度計	測定範囲：-20℃～60℃ 誤差：±2℃(0℃～40℃において)
コンパス	精度：±1目盛以内 ダイアル静止時間：7秒以内 使用温度範囲：-10℃～50℃

エンパックス気象計株式会社

〒141-0031
東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

お客様相談室 **03-3494-4010**

※お掛け間違いのないようにご注意下さい。

受付時間：10:00～12:00/13:00～16:30

月曜日～金曜日

土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など
弊社の休業日を除きます。

ホームページ：<https://www.empex.co.jp>

この製品は厳格な品質管理に基づき、日本国内の工場で生産されています。

MADE IN JAPAN

FG-5122 サーモ&コンパス 黒



4 961386 512203

