


MODEL 7905 - INSTALACIJA & ODRŽAVANJE



Domet	0 do \pm 20 kV na 25mm
Udaljenost	merač očitava tačno na 25mm od testirane površine
Preciznost	\pm 10%
Snaga	(1) 9 volt baterija; Eveready 216
Dimenzije	dužina 105mm širina 61mm debljina 25mm
Boja	crna
Težina	113 grama

Tačnost merenja statičkog elektriciteta zavisi od 3 faktora:

- Instrument mora biti pravilno podešen na nulu
- Udaljenost od prednje ivice do površine koja se ispituje mora biti tačno definisana
- Površina koja se ispituje mora biti velika u odnosu na mernu udaljenost, najmanje 127mmx127mm za precizno merenje

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Pritisnite dugme "POWER ON/HOLD" i otpustite

2. Ispraznите своје тело додиривањем уземљеног, проводног предмета као што је водоводна цев, метални електрични вод, уземљена машина или радни сто

3. Okrenite мераč статичког електричитета даље од наелектрисаних објеката.

Pritisnite и otpustite dugme "ZERO" два пута. Instrument se takođe može podešiti na nulu usmeravanjem prema познатој уземљеној површини (као што је длан suprotne ruke) i pritiskom на dugme "ZERO" два пута.

Iako morate бити паžljivi да не дођете у контакт са удубљеном екетродом, количина размака између електрода и површине која се испитује, nije критична када се мераč статичког електричитета нулира.

4. Usmerite сензорску плочу према површини која се испитује и померите уређај на размак од 25mm између ivice уређaja и површине. Obratite паžnju на очитавање бројила. Da задржите очитавање, притисните и држите dugme "POWER ON/HOLD".

Izvor sa negativним polaritetom ће на displeju показати знак minus (-).

Pozitivan извор неће приказивати никакав знак.

● **NAPOMENA:** Ako se približite површини која се испитује и назначена јачина поља почиње да прелazi 20 kV на удаљености већој од 25mm, STANITE! Ovo ukazuje да је цилjni напон мјожда dovoljno visok da stvori luk.

Nastavite oprezno

5. Ponovite postupak за dodatna merenja

6. Uređaj ће се аутоматски isključiti nakon отприлике 1 минута од trenutka kada je dugme "POWER ON/HOLD" последњи put aktivirano

DIGITALNI MERAČ STATIČKOG ELEKTRICITETA

EXAIR 7905

TANS  Hidraulik

- **UPOZORENJE:** Nemojte usmeravati digitalni merač statičkog elektriciteta direktno na ionizator (uređaj za eliminaciju statičkog elektriciteta) na maloj udaljenosti. Možete oštetiti uređaj.

● ZA PRECIZNA OČITAVANJA:

1. Uvek očitavajte na udaljenosti od 25mm od površine koja se ispituje
2. Senzorna elektroda merača statičkog elektriciteta je veoma osjetljiva. Ne dozvolite da materijali dođu u kontakt sa otvorom senzora. Može doći do netačnih očitavanja ili oštećenja uređaja
3. Nulirajte merač između očitavanja. Neki odevni predmeti koje nosi osoba koja koristi merač mogu imati statička nanelektrisanja koja mogu uticati na očitavanja merača
4. Nikada nemojte usmeravati senzor ka ionizatoru. Ovo može trajno oštetiti osjetljivu elektroniku merača statičkog elektriciteta. Uvek merite nanelektrisanje na površini materijala. Ako se na materijalu koristi ionizator (uređaj za eliminaciju statičkog elektriciteta), tretirana površina treba da proizvede "nulto" očitavanje.

- **NAPOMENA:** U mirovanju, nekoliko predmeta će pokazati nanelektrisanje osim ako se nedavno ne trljuju o drugu površinu ili ako se odvoje od površine.

Da biste to ilustrovali, očitajte nanelektrisanje na rolni celofanske trake. Zatim malo odmotajte traku. Odmotani deo trake ima pozitivno nanelektrisanje, dok površina od koje se odvojila ima negativno nanelektrisanje.

● **ZAMENA BATERIJE:**

Uređaj treba biti isključen tokom zamene baterije. Normalno trajanje baterije je oko 200 sati upotrebe.

Bateriju treba zameniti kada se indikator "BAT" pojavi na ekranu 5 sekundi ili duže

Preporučena zamena je jednom godišnje.

Ukoliko ne koristite merač statičkog elektriciteta duži period, uklonite bateriju

● **ČIŠĆENJE UREĐAJA:**

Ako se primeti prekomerno pomeranje, površina elektrode može zahtevati čišćenje. Obrišite površinu mekom krpom, natopljenu čistim alkoholom i ostavite da se dobro osuši. Očistite prašinu.

- **Digitalni merač statičkog elektriciteta model 7905 će vam pomoći da pronađete i izolujete tačke gde se stvara statički elektricitet.**
- **Jonizator (uređaj za eliminaciju statičkog elektriciteta) koji se primeni na mestu nakon što je materijal dobio nanelektrisanje, može u trenutku da neutrališe nanelektrisanu površinu.**
- **Ako je ta površina podvrgnuta dodatnom trenju, može stvoriti još jedan statički naboj i mogu biti potrebni dodatni eliminatori statičkog elektriciteta.**