



RECETTE DE BOUGIE SURMONTÉE DE CRÂNES

CANDLE SHACK

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

73.6g Cire de Soja Golden Wax 494
Colorant Bekro - 6000/01 - Noir
1x Moule Pour Fondants - Crâne
202.4g Cire de Soja Golden Wax 464
24g Parfum Witches Brew
1x Verre Pour Bougie Lotti 30 cl
1x Mèche Stabilo 12
1x 15mm Pastille Autocollante Pour Mèches
1x Presse Mèche
1x Centreur De Mèche À Trois Contenants

FABRIQUER LES CRÂNES

ÉTAPE 1

Faites fondre 73,6g de cire Golden Wax 494 à 80°C.

ÉTAPE 2

Ajoutez une pincée de colorant noir et mélangez bien pendant environ une minute.

ÉTAPE 3

Ajoutez 6,4 g de parfum Witches Brew et mélangez bien pendant environ une minute.

ÉTAPE 4

Remplissez le moule des fondants avec le mélange et laissez-le durcir complètement pendant au moins une heure.

ÉTAPE 5

Une fois la cire bien durcie, démoulez soigneusement vos crânes.

CANDLE SHACK

FABRIQUER LA BOUGIE

ÉTAPE 1 Nettoyez votre verre à bougie de tout débris.	ÉTAPE 6 Laissez durcir la bougie se solidifier presque entièrement, pendant environ une heure (gardez un œil sur le dessus de la bougie pour vous assurer qu'elle est encore légèrement molle, car la température ambiante affectera la vitesse de refroidissement)
ÉTAPE 2 Appliquez un tampon adhésif au bas d'une mèche Stabilo12, et collez-la au milieu du pot à l'aide d'une presse à mèche. Fixez le haut de la mèche avec un centreur de mèche.	ÉTAPE 7 Placez les crânes sur la bougie selon le motif souhaité et poussez doucement dans la cire molle pour que vos crânes soient bien fixés.
ÉTAPE 3 Faire fondre 202,4g de cire Golden Wax 464 à 70°C.	ÉTAPE 8 Laissez l'ensemble se durcir complètement.
ÉTAPE 4 Ajoutez 17,6g de parfum Witches Brew et mélangez bien pendant environ une minute.	ÉTAPE 9 Laissez votre bougie sécher pendant 48 heures avant de la brûler.
ÉTAPE 5 Refroidissez le mélange à 55°C-60°C et versez-le dans le pot à bougie pré-méché.	ÉTAPE 10 Profitez de votre bougie !