

IMPORTANT
INSTRUCTIONS AND WARRANTY INFORMATION
PLEASE READ

FAILURE TO FLUSH THE POWER STEERING SYSTEM WILL VOID YOUR WARRANTY.

When flushing the system, pour some of the oil from the system through a napkin or coffee filter. If metal particles are found, the pump must be replaced. Proof that this procedure was followed must be noted on the repair order for warranty to be valid. All port threads were in good condition after assembly and testing. Use proper torque specifications when tightening the power steering hose fittings.

NOTE: NO warranty credit will be issued for stripped threads.

This vehicle was equipped with two different passenger side mount designs. See pictures below. Both are interchangeable and will fit onto the vehicle.

ALUMINUM MOUNT



STEEL MOUNT



IMPORTANTE
INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA
POR FAVOR LEE

Si no se nivela la dirección asistida se anulará la garantía.

Al lavar el sistema, se vierte un poco del aceite del sistema a través una servilleta o café de filtro. Si se encuentran partículas de metal, la bomba debe estar reemplazado. La prueba de que este procedimiento se siguió deben ser anotados en el Para la reparación de la garantía sea válida. Todas las roscas del puerto estaban en buenas condiciones después del montaje y pruebas. Utilice las especificaciones de torque correctas cuando apriete los accesorios de la manguera de dirección asistida.

NOTA: Si no tiene crédito de garantía será emitido si las roscas.

Este vehículo estaba equipado con dos pasajeros lado diferente montura diseños. Ver fotos de abajo. Ambos son intercambiables y cabe en el vehículo.

MONTAJE DE ALUMINIO



MONTAJE DE ACERO

