## SWAN BULB調光器マッチングリスト

製品名:SWB-E066L (検証灯数:20灯)

					(検証灯数:20灯)		
メーカー	調光器	調光 方式	判定	調光範囲(%) 発生する症状	0%状態 電源ON時	動作確認灯数 (○灯~○灯)	
	LZA-90306	正位相	0	20 - 70	点灯なし	1~20	
	LZA-92794	正位相	0	20 - 70	点灯なし	1~20	
→ 址 雷 ₩	DP-37154G	◇逆位相	Δ	50 - 100 電源投入時フラッシュあり	点灯なし	1~20	
大光電機	DP-37154GE	◇逆位相	Δ	50 - 100 電源投入時フラッシュあり	点灯なし	1~20	
	DP-39672G	◇逆位相	Δ	50 - 100 電源投入時フラッシュあり	点灯なし	1~20	
	DP-41316G	◇逆位相	Δ	50 - 100 電源投入時フラッシュあり	点灯なし	1~20	
	WT57511W	正位相	0	1 - 60	点灯あり	1~20	
	WTA57583WK	◇逆位相	Δ	1 - 80 ちらつき(3~20灯)	点灯あり	1~2	
	WTC57521W	正位相	0	1 - 60	点灯あり	1~20	
	WTC57523W	正位相	0	1 - 70	点灯あり	1~20	
Panasonic	WTC57582W	◇逆位相	0	1 - 60	点灯あり	1~20	
(下限ボタン付き)	WTC57583W	◇逆位相	0	1 - 60	点灯あり	1~20	
	WTY22173F	◇逆位相	0	2 - 5(5段階調光)	点灯なし	1~20	
	WTY22473W	◇逆位相	0	調光可能(無段階調光)	点灯あり	1~20	
	WTY521730WT	正位相	0	1 - 5(5段階調光)	点灯あり	1~20	
	WNS57511B	◇逆位相	0	1 - 60	点灯あり	1~20	
	LC211	正位相	0	30 - 70	点灯なし	1~20	
オーデリック	LC214	◇逆位相	0	20 - 60	点灯なし	1~20	
	LC702	正位相	0	30 – 70	点灯なし	1~20	
コイズミ	AE36745E	正位相	×	- 調光不安定		-	
	AE49350E	◇逆位相	Δ	1 - 80 ちらつき(18~20灯)	点灯あり	1~18	
東芝	WDG9012	◇逆位相	×	全体的にチラつく	_	-	
	WDG9013	◇逆位相	×	全体的にチラつく	_	-	
神保電機	JEC-BN-RLE5	正位相	0	30 - 70	点灯なし	1~20	
	JEC-BN-RTE2	◇逆位相	Δ	30 - 80 調光60%時揺れ(1灯点灯時)	点灯なし	2~20	
	TRD-303LHA	正位相	0	20 - 70	点灯なし	1~20	
トヨスター	TRD-100ULHJ	白熱灯用	0	1 - 60	点灯あり	1~10	
	TRD-100ULHE	白熱灯用	0	1 - 50	点灯あり	1~10	
ルートロン	DNCL-123P-JA	正位相	0	1 – 100	点灯あり	1~20	
遠藤照明	RX116WC	正位相	0	20 - 70 90%時揺れ(1灯点灯時)	点灯なし	1~20	
	FX-426NA	正位相	0	20 - 70 調光1~20%時光量変わらず	点灯あり	1~20	
					•	•	

○・・・良好

△・・・部分的にチラつき、揺れ等あり(下段:症状発現調光範囲)

×···利用不可

・スワン電器株式会社の独自の検証方法にて実施しております。 ・記載にない灯数及びご使用環境においては動作保証致しかねます。 ・調光器の動作に関する内容は各社メーカー様へお問い合わせください。