

修理料金表

1) ムーブメント関連修理料金表

サービス名称	料金	サービス内容	対象品番	備考
電池交換リフレッシュパック	¥2,200	電池交換+防水テスト+裏蓋パッキン交換+磁気抜きがセットのリフレッシュパック	CS-36・CS-36A/CC-39・CC-39A/ SQ-32/CT-27/CD-40/CMP-38/CMP-34	左記以外のソーラー充電モデルについては、十分な照度（光量）での充電をお試しください。

サービス名称/型番	CS-36	CC/AC-39	SQ-32	CT-27	CD-40	CS-32/CS-32A	CS-38A	CJ-32	TS-36	STS-38/STS-32	TSC-39	CMP-38	CMP34	SAC-40	修理内容
クォーツ系 ムーブ交換	¥5,500	¥7,150	¥5,500	¥5,500	¥5,500	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥7,700	¥8,250	¥8,800	¥7,150	¥5,500	¥11,000	ムーブ交換+防水テスト+パッキン交換+稼働テスト+磁気抜き

サービス名称/型番	CAP-38	AT-38	AT-40S	ATC-40	修理内容
Automaticムーブ交換	¥11,550	¥17,050	¥17,050	¥39,050	ムーブ交換+防水テスト+裏蓋パッキン交換+磁気抜き+他必要な調整・修理作業

サービス名称/型番	CLK	内容
クロック本体交換	¥3,300	本体の取り換え交換となります。

2) 外装修理料金表（技術料+外装部品料金）

外装部品の交換が必要な修理の場合、以下の技術料（工費）に外装部品料金が加算となります。

サービス名称/型番	CS-36 CS-36A	CC-39 CC-39A	SQ-32	CT-27	CD-40	CS-32 CS-32A	CS-38A	CJ-32	TS-36	STS-38 STS-32	TSC-39	CMP-38	CMP-34	SAC-40
技術料	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300

CAP-38 NEW	AT-38	AT-40S	ATC-40
¥6,050	¥9,350	¥9,350	¥13,750

+

外装部品料金 修理箇所/型番毎の部品料金となります。

型番/該当部品	CS-36 CS-36A	CC-39 CC-39A	SQ-32	CT-27	CD-40	CS-32 CS-32A	CS-38A	CJ-32	TS-36	STS-38 STS-32	TSC-39	CMP-38	CMP-34	SAC-40
サファイアガラス	¥2,750	¥3,300	ケースに含む	ケースに含む	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300	¥3,300
文字板	¥2,200	¥2,750	¥2,200	¥2,200	¥2,750	¥2,750	¥2,750	¥3,850	¥2,750	¥2,750	¥3,300	¥2,200	¥2,200	¥4,400
ケース(SV)	¥3,850	¥4,400	¥6,600	¥6,600	¥4,400	¥5,500	¥6,600	¥5,500	¥5,500	¥6,600	¥8,800	¥5,500	¥5,500	¥11,000
ケース(Pメッキ)	¥4,950	¥5,500	¥7,700	¥7,700	¥5,500	¥6,600	¥7,700	¥6,600	¥6,600	¥7,700	¥9,900	¥6,600	¥6,600	¥13,200
裏蓋	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,650	¥1,100	¥2,750	¥1,100	¥1,100	¥1,650
リュウズ	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,650	¥1,100	¥1,650	¥1,100	¥1,100	¥2,200
針セット	¥1,100	¥1,650	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,650	¥1,650	¥1,100	¥1,650

+

CAP-38	AT-38	AT-40S	ATC-40
¥4,400	ケースに含む	ケースに含む	ケースに含む
¥3,300	¥4,400	¥7,700	¥7,700
¥6,600	¥16,500	¥24,200	¥24,200
¥8,800	¥22,000	-	-
¥1,500	ケースに含む	ケースに含む	ケースに含む
¥1,100	¥2,200	ケースに含む	¥2,200
¥1,650	¥1,650	¥2,200	¥2,200

3) 定期メンテナンス料金表（機械式時計にて提供しております定期メンテナンス作業となります。作業については防水テスト・稼働テスト・パッキン類の交換や細かな調整作業を含みます）

型番/該当作業	CAP-38	AT-38	AT-40S	ATC-40	修理内容
定期メンテナンス OH / ムーブ交換	-	¥17,050	¥17,050	¥39,050	OHの納期は最長2ヶ月目安となり、内部状態（部品の摩耗具合、湿気入りや錆びの発生の有無、地版・受の状態など）によってはムーブ交換にてご対応となります。 ※CAP-38はMovt交換のみ(¥11,550)の対応となります。OHオプション無し。
※オプション ライトポリッシュ	-	¥13,200	-	¥16,500	IP加工ケースについては対象外となり、また、傷の場所や深さによっては取り切れないことがあり、ケース交換をご案内させて頂く場合がございます。 タキメーター刻印などがあるため、AT-40Sは基本的にポリッシングオプションはありません。

※上記ポリッシングサービスは、OH / Movt交換時のオプションです。単体では現時点では受け付けておりません。

4) 機械式調整メンテナンス料金表

※対象はCAP-38は1年以上2年未満、AT-38・AT-40S、ATC-40は3年以上4年未満となり、磁気帯びや制度の進み、内部部品（機留めネジ）外れ、防水検査や外装洗浄となります。

型番/該当作業	CAP-38	AT-38	AT-40S	ATC-40	修理内容
調整メンテナンス	¥3,300	¥6,600	¥6,600	¥11,000	磁気抜き、精度点検調整（ヒゲゼンマイ修正含む）・持続時間点検・防水検査・各種パッキン類交換や注油・外装洗浄（軽度の錆び除去含む）・実測での稼働テスト

※時間の遅れやリュウズ重い・固い、ローター外れはムーブ不良が発生している場合があり、除外とさせていただきます。

※パッキン類以外の部品交換を伴わない為、原則として修理保証の対象外とさせていただきます。

※牧原大造コロポレートモデル【浮桜・輪桜】をお持ちのお客様へ

浮桜・輪桜については独立時計師の牧原大造氏とのコロポレートにより製造した、特殊なモデルとなります。

修理や定期メンテナンスのご依頼に際して、修理デスクでの点検後、必要な修理内容を確認したうえで修理料金や目安納期をご案内させていただきます。

修理や定期メンテナンスに関するご質問については、以下窓口までお問合せ下さいませ。